



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: महा/कोल्हा/बाक्साइट-7/गोवा
सेवामें

खानकोड 07MSH13005

दिनांक : 10-05-2016

श्री मानेक चक्रवर्ती, प्रमुख-पश्चिम तट खान,
दुर्गमनवाडी बाक्साइट खान, हिन्डाल्को इण्डटीज लिमिटेड,
पोस्ट-राधानगरी, जिला-कोल्हापुर 416212

विषय: महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के राधानगरी तालुका में स्थित आपकी दुर्गमनवाडी बाक्साइट खान 182.23 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.04.2016 को श्री कुमार संजय प्रसाद, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per modified scheme of mining approved vide letter No. MSH/OTF.MECH/-22(MAH)Goa/2011-12 dated 26.03.2014 and following deviations are observed during inspection. a) It was proposed under production in table-25 to work in east, central and western block for float ore mining during 2013-14 to 2015-16. The extent of float ore mining in each year over three different blocks was 120-280m x 75-140m with 1m depth. It is observed during inspection of the mine that float ore mining is not carried out as per proposals made in the modified mining plan and eastern block is not yet worked. The float ore mining area in central and western block has been degraded with the use of rock breaker, loader/excavator and almost 0.5-1.5m exposed boulders above surface have been broken and stacks have been made. The float ore mining was proposed over 16.6ha area at the end of 2015-16, however total degraded land under pit for float ore mining is more than planned with partial depth-wise mining for pending tree cutting permission and thereby proposals of reclamation & rehabilitation by plantation over 16.6ha area is also not found achieved and complied.
45(5)(a)	It is observed on scrutiny of office records that Annual return for the year 2014-15 of the mine has been submitted offline in hardcopy with following discrepancy. a) Part I-12.0: An area over 6.50ha is indicated as reclaimed & rehabilitated in non-forest area; however approved modified mining plan has considered 34.098ha area as already reclaimed & rehabilitated. b) Part V-4.0: Details of benches is given for manual method of mining; whereas mechanised method of mining with the use of dozer, excavator, loader and dumpers is adopted in the mines. The number of benches in ore and OB/waste is reported one each of average 6m height; but OB generation is not reported during the year.

02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं।

03. उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द की जा सकती हैं।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : 1. खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु

2. निर्देशक, भूविज्ञान एवं खान विभाग, खनिज भवन, शिवाजी नगर, प्लोट नम्बर-27, सिमेन्ट रोड, नागपुर- 440010

3. उप निर्देशक, भूविज्ञान एवं खान विभाग, नागलापार्क, कोल्हापुर- 416003

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक