

3.0 ड्रिल बिट और उसके उपांग (Drill Bits and Attachments)

3.1 ड्रिल बिट (DRILL BIT)

3.1.1 ड्रिल बिट के प्रकार

सन् 1920 के पहले ड्रिल में केवल सार्दे कार्बन स्टोल के से से रौंड का उपयोग किया जाता था, जिसके स्फे सी पर गदा हुआ बिट और दसो सी पर शैक (shank) होता था। बिट को इतना कठोर बनाया जाता था, कि दुष्ट समय तक बिना कुठित हुए चट्टान को काट सके। रौंड इतनी दृढ़ (tough) होती थी, कि उसमें श्रीति (fatigue) न आए और शैक इतना सज्ज होता था, कि पिटन के आवाहनों को सख्त सके, लेकिन साथ ही इतना अधिक सज्ज नहीं कि उससे पिटन की भाँति काने वाले फसक को नुकसान पहुँचे। इस प्रकार ड्रिल स्टोल के विभिन्न पुर्जों के लिए आवश्यक पिन्न 'गुणों के कारण इस्यात निर्माताओं और लोकों के लिए छियात्मक समझाए हुत्पन्न ही गई। इसके सुधारने के लिए अतग ही सकने वाले (detachable) स्क खण्डों ये इस्यात से बने बिटों का सुत्रपात पहिला कदम था। यह बिट, झारभानी में विशेष इस्यात का प्रयोग करके सज्ज विशिष्टियों के अनुरूप निर्मित की जा सकती थी और इसलिए भान को वर्द्धाते ही अपरिष्कृत ढैग से गदो हुई ताप-उपचारित (heat treated) ड्रिल स्टोलों के बदले में प्रयुक्त ही सको। चट्टानों की ह्रिलिंग करने में टैगस्टन कार्बाइड के निकेटों (inserts) का आगमन दूसरा छान्तिकारी कदम था, जिसमें निम्नलिखित लाभ मिले—


- (i) टैगस्टन कार्बाइड के सिरोवाली बिटों (टौ० सी० लिटों) से अधिक गति सम्भव है।
- (ii) गदे हुए ड्रिल स्टोल को त्रुलना में, टैगस्टन कार्बाइड बिटों से साधारण चट्टान में 30 गुना अधिक फुटमान मिलता है। कठोर चट्टानों में इसका निष्पादन और अच्छा होता है।
- (iii) चूंकि ह्रिलिंग के समय गेज की क्षति कम से कम होती है, इसलिए कम व्याप को बिटों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे कम से कम

बिटे बदलकर अधिक गहरे छेदों की द्विलिंग को अतिरिक्त लाभ मिलता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिपादी में द्विलिंग कानून के लिए प्रभावी समय बढ़ जाता है।

- (iv) कठोरता और अधिक अपघर्ष चटानी में द्विलिंग को जा सकता है, और
- (v) रौड की लम्बाई पर कोई विपरोत प्रभाव पढ़े बिना बिटनिंगों की भार को अनेकों बार तेज किया जा सकता है।

टी0सी0 बिटों का उपयोग अखण्ड द्विल स्टील और अलग हो जाने वाले बिट दीनों रुपों में किया जाता है। पहले में, द्विल स्टैम/रौड के छोर पर पार मिल किए हुए (milled) भाँवे में टेगस्टन कार्बाइड निकेता की पीतल के टॉके द्वारा बैठाया जाता है, जिससे वह द्विल रौड का एक धाग बन जाता है। अखण्ड द्विल स्टील, स्टीडन, दालिण अफ्रेका और भारत में सामान्य चटानी की द्विलिंग के लिए काफी लीकाप्रिय है। चित्र 3.1 में एक हैनो की जाकूति (chisel) का टेगस्टन कार्बाइड के सिरोंवाला अट्कोणीय अखण्ड द्विल स्टौल दिखाया गया है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं—

- (i) आपात की ऊर्जा(impact energy) काटने वाली भार तक कुशलता-पूर्वक संचारित होती है,
- (ii) अधिक काल तक इसका उपयोग संभव है, क्योंकि बिट लगभग बहुत व्यास तक धिस सकता है,
- (iii) बिट के अकस्मात अलग होने का कोई घटाना नहीं होता,
- (iv) जीड़ के विफल होने का घटाना नहीं होता,
- (v) बिट की भार को तेज करना अधिक सरल होता है, और
- (vi) बिट पर स्कर्ट (skirt) न होने से ब्राउड के कार्टिज उसी व्यास के लिए अलग होने वाले बिटों की जपेश्वा के व्यास को बोटा रखा जा सकता है। इस कारण भी द्विलिंग की गति अधिक तेज होती है।



चैक परकसिव बिट इस तार बनाए जाते हैं कि वे अधिकतम आधात और अपर्याप्त सहन कर सकें और ड्रिल स्टोल इस तरह के होते हैं; कि वे श्रीत का प्रतिरोध कर सकें, रौढ़ और बिट के जोड़ पर उपस्थित औपचारिक प्रतिबली के कारण वे समय से पहले ही विफल हो सकते हैं।

जैसा कि पहले बताया गया है, ड्रिल रौढ़ से अलग ही जाने वाली बिटें, इस्यात के एक ही टुकड़े की बनी हो सकती है जथवा टैगस्टन कार्बाइड की अलग से बनी निकेटों को एक इस्यात पिष्ट पर पीतल के टॉकी ब्लारा बैठा कर बनाई जा सकती है। इनमें पहिली वाली अब कारोब्कारीब उपयोग में नहीं है। चित्र नं० ३.२ में विभिन्न पुजों के नाम सहित, टैगस्टन कार्बाइड की सिरों वाली, अलग ही जाने वाली बिट दिखाई गई है। बाटनेवाली धार के उलटी तरफ के फलक में एक उपयुक्त सैकिट की व्यवस्था होती है जिसकी बिट को ड्रिल से जोड़ा जाता है। इस तार की बिट को ड्रिल स्टोल से जोड़ने और एक ड्रिल ब्लारा बिट को ऊर्जा संचारित करने की तीन सामान्य विधियाँ हैं—

- (i) लैंध चालन (shoulder drive)
- (ii) तल चालन (bottom drive) और
- (iii) सैकिट चालन (socket drive), इन्हें चित्र ३.३ में दिखाया गया है।

तल चालन की अपेक्षा लैंध चालन के विफल होने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि लैंध चालन में ऊर्जा मुश्यातः रूर्ट के जरिए संचारित होती है तथापि लैंध, जोड़ की मुहाबैद (seal) का देता है और चूड़ियों की पत्थर के टुकड़ों ब्लारा फिले से बचाता है। सैकिट जोड़ में एक मैल टैपर रौढ़ (male taper rod) और एक फैमेल (female) बिट के साथ एक सादा टैपर (५० ये ११० के बीच) रहता है, और आधात की ऊर्जा, जोड़ की सीट के जरिए संचारित होती है। रौढ़ और बिट के बीच में तीव्रा, स्थूलिनियम या पीतल की गोतों सी नली या पञ्चर (shim) लगाकर सैकिट की पूरी सतह के ब्लारा आधात की ऊर्जा संचारित की जाती है। टैपर वाले जोड़ों की अपेक्षा नृहोदार जोड़ अधिक सुरक्षित होते हैं, किन्तु प्रतिबल के एकत्रीकरण के कारण नृहोड़ियों असर लिफल हो जाती है। टैपर वाले जोड़ों का उपयोग उथले और

चार्ट- 1 (क्रमशः)

ज्ञानी	कारण	उपाय
पिस्टन के फलक से दुक्षे टूटका निकलना	द्विल स्टील के शैक के भार खाने वाले फलक का गलत आकार का बने रोने के कारण हो सकता है। बुरी तरह से धिसे हुए चक्र के कारण भी ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें द्विल स्टील पर एक कोण से आधात पहता है।	शैक के फलकों को जाँच कर लें। धिसे हुए चक्रों को बदल दें।
बगल वाली राड़ी का टूटना	राड़ी पर असमान तनाव या दीले राड़ी के कारण हो सकता है। सामान्यतः पिस्टन और दूरी बनाये रखने वाली दुरा के सीमा से अधिक धिसने के कारण होता है, क्योंकि इसमें पिस्टन लगते सिरे पर आधात करता है।	बाजूवाली राहों पर तनाव की जाँच करें। सेस्टा (spacer) और पिस्टन के बीच अन्तराल की जाँच करें और आवश्यक होने पर एक या दोनों को बदल दें।
पाली का टूटना	फैसे हुए द्विल स्टील की निकालने की कोशिश में चालक बारा पारपै रैन्च से उस को गलत दिशा में घुमाने के कारण अक्सर टूटते हैं।	बदल दें, और चालक की निर्देश दें।
जल नलियों का टूटना या चपटा होना	गलत ढांग से छिप्पित शैकों और बुरी तरह धिसे हुए चक्रों के कारण।	अच्छे शैक या चक्र लगा दें।

(क्रमशः)

द्विलों की मरम्मत करने के लिए ड्रिल वालक सामान्यतः न तो प्रशिक्षित होते हैं और न ही उनके पास जौवाह होते हैं, इसलिए खाराब ड्रिल की मरम्मत के लिए तुरंत यदि वर्कशाप हो तो वहाँ भेज देना चाहिए। वरना, जैसा कि श्रीटी-श्रीटी खानों में होता है जहाँ वर्कशाप होना संभव नहीं है, मरीनों की श्रीटी-श्रीटी मरम्मत का काम किसी अनुभवशील व्यक्ति से कराना चाहिए। इस काम के लिए उसे कोई साफ जगह या कमरा दे देना चाहिए।

राक ड्रिलों के ठीक से कार्य न करने के संभावित कारणों और उन सुधारने के उपायों को सूची चार्ट-1 में दी गई है।

चार्ट-1 राक ड्रिल में होनेवाली खरादियों का चार्ट (ROCK DRILL TROUBLE CHART)

खरादी	कारण	उपाय
राइफिल नट और / या राइफिल बार का तेजी से क्षय होना	सामान्यतः खाराब नुबरोकेशन के कारण। यह मरीन में धूल या तेल के गंदा होने के कारण भी होता है।	मरीन की साफ रखें और राक ड्रिल के सही तेल का ताप मात्रा में उपयोग करें।
पिस्टनों और / गा राइफिल बारों का टूटना	सामान्यतः दोषपूर्ण नुबरोकेशन वे फ्लैस्ट्रम्प ताप से टटकने के कारण यह खाराब स्टील के शैकों या चक के अत्यधिक घर्षण के कारण भी हो सकता है।	ठीक से नुबरोकेशन नगारे और पिसे हुए पुज़ी को बदल दें।

(अमरा:

हो, तो थ्रॉटल वाल्व लीक कर रहा होगा। पिछले सिरे के पुज़ी को बोल लेना चाहिए लोर वायु प्लग की ग्राईंडिंग करके चिकना कर देना चाहिए।

4. पुनः जोड़ने के पहले सभी पुज़ी में अच्छी तरह से तेल लगा दें। इस काम के लिए ड्रिल को वार्डस में जबकु दें और उसके पश्चात पुज़ी की ठीक फिट कर दें। बगल के बोल्टों को समान स्प्रे से कप्स दें ताकि मशीन को काम में तारे समय तिक्का रहना उत्सुन न हो।

5. ड्रिल पर पैट की एक तह लगा दें। पैट न केवल ड्रिल की बाहरी सतह की संतारण से रक्षा करता है बल्कि उससे मशीन ड्रिलों को भी अच्छी दैख-भाल करने का मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन भी मिलता है।

इर ड्रिल के लिए स्टाक में संवित करने के योग्य न्यूनतम अतिरिक्त पुज़ी की सूची 4.4 में दी गई है।

सारणी 4.4 : जैक हंमर के लिए संचित करने योग्य न्यूनतम अतिरिक्त पुज़ी की सूची

(MINIMUM INVENTORY OF SPARES FOR JACK HAMMER)

पुज़ी का विवरण	स्टाक में रखे जाने की संख्या
चक	1
चक झुंगा	1
चक जा	1
चक नट	1
राइफिल नट	1
राइफिल नट सहित पिस्टन	1
सिलिप्पर को सामने वालो बुरा	1
पाल	2
पाल छिँग	4
नट सहित बगल वाले पार्श्व या भू बैल्ट	2
जल या वायु नलियाँ	3
जल नली को रबह	2
तेल प्लग	1

इगरामाल रैण्ड लिंग के सौजन्य से 'राइफिल डेटा' से उद्धृत

(ग) राइफिल नट

यदि राइफिल नट के छाँवों की मूल ब्रॉडाई लगभग आधी यिस गई हो तो राइफिल नट को बदल दें। राइफिल नट को छोलने के लिए निर्माता एक बास औजार देते हैं। यह देख लें कि राइफिल नट की ब्रॉडियाँ साफ हैं, और पुनः जोड़ने के पहले उपरे सफेद सीसे और लुबरीकेशन के तेल को मिलाकर लगा दें। राइफिल नट को असम्भवी झाने वाले औजार से पकड़ें। इस काम के लिए वर्धनीय नली के साथ बास रेच (box wrench) का उपयोग करें। बास रेच और वर्धनीय नली, दोनों को जम्बाई मिलाकर लगभग 1,000 मिमी० (39 इंच) होनी चाहिए। राइफिल नट की ब्रॉडियाँ 30 किंग्रा - मी० (220 फुट -पौंड) से अधिक टार्क न लगाते हुये करें।

(घ) राइफिल बार

राइफिल बार के छाँवों की जीव करें। यदि वे मूल माप से 1.5 मिमी० गहराई तक (रैचेट होल्डर के पास नापने पर जहाँ कम से कम होता है) यिस गये हो, तो उन्हें बदल दें।

(इ) रैचेट पाल

रैचेट पालों, रैचेट पाल प्लैजरों और रैचेट पाल स्प्रिंगों को जीव कर लें। बुरो ताह यिसे हुए किनारे वाले पालों और टूटी हुई सर्व कमज़ोर स्प्रिंगों को बदल दें। इस बात की सावधानी रखें कि घूमने वाले पुर्जों की जोड़ने के पहले सभी पाल, प्लैजर और स्प्रिंग अपने सभी शान पर हों। रैचेट रिंग के दांत यदि इतनी बुरो ताह से यिस गए हों तो वे पालों को ठीक से नहीं फैसाते तो रैचेट रिंग को बदल देना आवश्यक होता है।

(ब) थ्रांटल वाल्व की जीव

वायु होज जो घूमने वाली कड़ी से जोड़ने के लाद थ्रांटिल वाल्व रख करके एक अंगुलों की पिछली सिरे में स्थित निकास हिंदू के सामने रखकर थ्रांटिल वाल्व की जीव करें। यदि यहाँ पर हवा की भारा निकलती हुई महसूस

(क) रोटेशन चक बुश (Rotation chuck bushing)

चक बुश पर धाय की मात्रा की जांच करने के लिए, चक बुरिंग विद्या गेज की घटकोणीय साकेट के दो पक्षों के बीच में रखे। यदि ऐसी स्थिति में गेज पूरा अन्दर चला जाए तो चक बुश को बदल दें। यदि वह असतः हो भीतर जाए या जिल्कुल न जाए तो वही चक बुश काम में लाया जा सकता है।

(म) पिस्टन

पिस्टन की आंख से जांच कर लें। उसके भार लाने वाले फ्लक की जांच कर लें कि उसमें कोई छाति या विकृति तो नहीं हुई है। आँखी दाराओं अथवा पिस्टन के शीर्ष की बगल में पिस्टन की आड़ से 75° का कोण बनाती हुई तिरछी खट्टोओं से अपर्याप्त तुबरीकेशन, कचौर और धुमाद में अत्यधिक भार का संकेत मिलता है। पिस्टन-शीर्ष के आगे वाले भाग (निचले फ्लक में) पर एक चमकीली पालिशदार छल्ले की आकृति बनने से सामने वाले चेम्बर में हवाई गद्दी बनने की क्रिया के समाप्त होने का संकेत मिलता है, जिसे ठीक कर लेना चाहिए। पिस्टन की सिलिंफर में हालकर और हाथ से उसे धीरो-धीरो आगे पीछे हिलाकर पिस्टन ग्रीवा और सिलिंफर के सामने वाली बुरिंग के बीच के अन्तराल (clearance) की जांच कर लें। हवाई गद्दी की मात्रा आसानी के महसूस की जा सकती है। फ्लिंग गेज (feeler gauge) से पी जांच कर लें। यदि अन्तराल 0.18 मि० मी० (0.007 इंच) से बढ़ जए तो बुश को बदल दें। पिस्टन के शीर्ष और सिलिंफर के बीच अन्तराल की फ्लिंग गेजों द्वारा जांच कर लें। यदि वह 0.18 मि०मी० (0.007 इंच) से बढ़ जाता है तो बड़े आकार (over-size) के पिस्टन का उपयोग करना आवश्यक होगा। ये पिस्टन साधारण प्राप्त से बड़े 0.254 मि० मी० (0.10 इंच) के अन्तर के बीच में उपलब्ध है। सिलिंफर को जो धाय के कारण ढोलकाकार हो जाता है, फिर से ग्राइनिंग (re-grinding) करके सही सिलिंफर के आकार का बना लेना चाहिए। यह सक क्षमत कार्य है, जिसके लिए विशेष उपकारण को आवश्यकता होती है।

4.4 राक ड्रिलों का अनुरक्षण

नए ड्रिल में लगभग 100 मीटर ड्रिलिंग के बाद चाम कार्यशामता जाती है। उसके बाद इसे कितने समय तक बनाए रखा जा सकता है यह अधिकारीजन तुबरीकरण पर निर्भर होता है। इसके बाद इसेमाल करने से पिस्टन वाल्व, राइफिल बार और / या राइफिल बार नट और चक का भय जैरो-जैरो बदलता है, ड्रिलिंग करने को गति तेज़तेज़ेसे कम होता है। यिसे हुस पिस्टन और वाल्व से वायु की खपत भी बढ़ती है। इसके ऊपरावा बौच वाले ढांग में से हीकार ड्रिल स्टील पर भार करते समय पिस्टन टूट सकता है। राइफिल बार और पिस्टन को अपेक्षा राइफिल नट या चक नट को जानबूझकर कम कड़ी धारुओं से बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा शय उच्चर्य हो। यदि उन्हें समय पर बदला न जाए तो अधिक महीने पुर्जे बदलना पड़ सकते हैं।

अधिक महीने पुर्जे की बदले बिना ड्रिलों की चाम कार्यशामता और उनको लाजी आयु के लिए कहु नियमित उनुष्णण और अशतः यिसे हुस पुर्जे के बदलने की प्रवृत्ति जरूरी है। ड्रिल के अनुरक्षण का कार्य किसी जब्ते प्रशिक्षित मिस्ट्री को सौंपा जाना चाहिए। उसे यह कार्य करने के लिए साफ, आराम दायक और छव्वे प्रकाशमान स्थान तथा समुचित औजार और उपकरण देना चाहिए।

जैसाकि पहले बताया गया है, उपयोग किए जानेवाले प्रत्येक ड्रिल की पूर्णतया सर्विसिंग और ओवरहैल करने के लिए महीने में एक बार वर्कशाप में भेजना चाहिए। राक ड्रिल की खोलने, साफ करने और फिर से जोड़ने की विधि नोचे दी गई है—

1. एक वाईस में मारीन को जकड़ दें। बगल के बौल्टी की निकाल दें, और पुर्जे की एक-एक का खोल दें।
2. सभी पुर्जे की मिटटी का तेल या पेट्रोल से पूरा ताह से धी लें और वायु के प्रहार से उन्हें सुखा लें।
3. असामान्य शय अधवा गलत दृग से कार्य करने में सकेती को देखने के लिए सभी पुर्जे की जीव कर लें जिसके लिए निम्नलिखित लाती पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

उसे स्टोर में रखने, एक स्थान से दूसरी स्थान से जाने, इयर लाइन लुबरोफिटा या हिल के तेस प्लग के डेट में तेल परने के समय उसे गंदा होने से बचाने को सभी जहरी सावधानियाँ बरतनी चाहिए । इवा में धूल या कवरा जाने से रीकने के लिए ट्रैट - पूटे होजी का उपयोग नहीं करना चाहिए । वायु - होज की हिल से जीड़ने के पहले सदैव ल्ली करके साफ कर लेना चाहिए । ड्रिटेन और सीयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हिल जाने से रीकने के लिए हिली के साथ प्रवेश बार पर स्थित वायु फिल्टरों का उपयोग किया जाता है, परन्तु वे इतने हीट माप के होते हैं कि यदि उन्हें बार-बार साफ न करें तो उनके वायु मार्ग बढ़ ही सकते हैं ।

हिली को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए । यह सफाई कितने समयान्तर से को जाए, यह इवा और लुबरोफेशन में उपचित ठोस पदार्थ और बोच की मात्रा, होज की दरा, वायु के तापमान आदि जैसे तथ्यों पर निर्भर होती है । अत्याकरणक होने पर हिल की जहाँ ही वहाँ साफ किया जा सकता है । इसके लिए वायु होज की ओलका हिल में इवा के प्रवेश बार के जरिए लगभग $1/4$ लिटर (एक प्याला) मिट्टी का तेल या ३ भाग मिट्टी का तेल और एक भाग तेल का मिश्रण ढाल दें, तथा होज की पुनः जीड़कर हिल की लगभग एक मिनट तक चलाएं । यह प्रक्रिया तब तक दूषार्थ जा लक कि हिल साफ न हो जाए ।

हिल का उपयोग करते समय उसके सभी नटी और बैल्टी की कसकर रखना चाहिए । बगल की छड़ी पर क्रीम ध्यान देना चाहिए । दीली या बासमान स्थ से कसी हुई बगल की छड़ी से ये नुकसान हो सकते हैं - इवा का सौक होना, सामने के चेम्बर में इवार्ड गद्दो बनने की क्रिया कम होना, हिल की क्रिया का मन्द पड़ जाना और आन्तरिक तथा बाहरी पुज़ी का टूटना ।

महोने में एक बार प्रतीक मरीन की ओलका उसे पूर्णतया साफ करना चाहिए तथा उसकी जांच कर लेना चाहिए जैसा कि आगे परिच्छेद ४४ में बताया गया है ।

विशेष स्वर्ग का उपयोगित होती है। काहिं उसके बायु के अद्वौध विस्तार (adiabatic expansion) के फलस्वरूप होने वाले तापमान के तीव्र परिवर्तनों को महसा पढ़ता है। इसलिए यह द्रिल बहुत महीने होते हैं। उन्हें ऐसे हेमा का भी मूल्य सामग्री 2,000 साथा होता है। कार्य के सामय द्रिल का पिस्टन ग्रुति मिनट लगभग 1,800 से 2,000 ब्ला जाने पड़ते चलता है। अन्य भोजनी पुँजी भी उसी की अनुचूल गति से चलते हैं। यदि इस बात को समुचित सावधानी न दर्ती जाए कि मशीन की अल्पी श्रेणी का बाहरी तेल और सही दबाव पर काफ़ी गात्रा में साफ़ दवा मिलती रहे तो धर्षण के कारण जान्तरिक शय अत्याधिक मात्रा में हो सकता है।

लाइन तुबरीकेटर भी उपयोग, राइ द्रिल में आम आनेवाले तेल की अणियों और उस के द्रिल तक ठीक तार में पहुँचते रहने के महत्व पर जर्जी इस असाध्य में अन्य कहीं को गई है। यदि द्रिल के बाहर आने वाली दवा में तेल न आ रहा हो तो द्रिलिंग करना फोरन बद कर देना चाहिए, और द्रिल के अगले सिरे तक तेल के न पहुँचने का कारण पता लगा कर उसे ठोक कर देना चाहिए। धर्षण से ताप पैदा होता है और यदि द्रिल में चलने वाले पुँजी की तेल न मिले तो इससे उत्तम असिक्य ताप उत्पन्न हो सकता है कि सुखल पर महोन दर्शाएँ पड़ जाती हैं जिससे पुँजी पूरी तार में टूट सकता है। राइफिल बार, पिस्टन तथा तंक में पुँजी में इस तार को अभि की प्रवृत्ति विशेष स्वर्ग से होती है।

कम्प्रेसर दवा में उपस्थित नमों या सजल द्रिल में टूटे हुए पारंपर से लौक करने वाले पानों से तेल, द्रिल के भोजनी पुँजों से खुलकर निकल सकता है और इसमें डबात करना चाहिए।

तेल या बायु के जटिल द्रिल के भीतर यदि धूल चली जाए तो वह तेल या हवा के मार्गों को बन्द कर सकती है या उसमें ताले पुँजी को मराने सकती है। धूल परे जनाऊरण में तेल की साफ़ रखना कठिन है परन्तु जिस भी

4.2.3 डाउन-डि-होल ड्रिल

प्रौढ़न को बैठाने, मास्ट को हेद की सीधा में लाने और बिट की चट्टान तक नीचे ले जाने का साधारण तरीका लगभग डिप्टरों युन स्टू वैगन ड्रिलों के समान होता है। डाउन-डि-होल हैमरों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानियाँ बातें हैं-

1. बिट गेज और हैमर को अवस्था का परोदाण करें।
2. यह निश्चित करें कि ड्रिल के पाइप, मिट्टी, कोचड़ी या अन्य बाहरी पदार्थों से तो नहीं भरे हैं। जब पाइपों का उपयोग न होता हो तो उनके दौनों सिरों पर ढक्कन कर सकते हैं।
3. उपयोग करने के पहले युग्मकों (couplings) को साफ करके इनमें ग्रीज ठोक से लगा दें।
4. यह निश्चित करें कि हैमर, ड्रिल स्टेम (stem) के साथ कस का लगाया गया है।
5. बिट की चट्टान तक नीचे ले जाते समय कम इवा छोड़ें और धीमी गति से घुमाएं।
6. धीरे-धीरे हेद की कालार बनाएं।
7. समय समय पा हैमर को हेद के तल से थोड़ा सा ऊपर उठाते ताकि हैमरिंग की क्रिया स्क जाए और अंगूष्ठी ब्वारा हेद साफ हो जाए।
8. दूटी ऊर्धवा अदृढ़ चट्टानों में ड्रिल नीचा करके हेद को चौड़ा करें ताकि पत्थर का चूरालमा न हो पाए।
9. हैमर चलते समय घूमने की क्रिया बदल न करें।

4.3 राक ड्रिलों की देखभाल

राक ड्रिलें आस ताह के फ्लैटारों के बने होते हैं। चूंकि राक ड्रिल में कोई पिस्टन रिंग पेकिंग या लिस्ट्रो लिस्ट के गेसेट (gesket) का उपयोग नहीं किया जाता इसलिए उसके अधिकांश अवयव सूम्प गुजारा (close tolerance) के साथ मरीन किये हुए रहते हैं। साथ ही ड्रिल के भीतरी पुर्जे

14. फैल की उल्टी दिशा में काके ड्रिप-टर की उठा लें। ड्रिल स्टील को अलग कर दें। अगली बढ़ी अखण्ड ड्रिल को ब्लेद में ढालें और ड्रिप-टर की इतना उठाएं या नीचे करें कि ड्रिल के चक्र में रौप को कसा जा सके। फैल के बारा बिट की ब्लेद के तल तक नीचे ले जाएं और ड्रिलिंग फिर से शुरू कर दें।

इसके बाद में भी ड्रिल बदलते समय इसी विधि को अपनाएं। लेकिन चूंकि ये ड्रिल स्टील इतने लम्बे होंगे कि उल्टी दिशा में फैल बारा ब्लेद से पूरा बाहर नहीं निकाला जा सकेगा इसलिए ड्रिल स्टील को केवल इतना ही ऊपर उठाएं ताकि ब्लेद के तल से बिट को मुक्त किया जा सके। उसके बाद उसे चक्र से ढीला कर दें, बाथ से छिड़ में से बाहर निकाल लें।

यदि वर्धनीय राडों का उपयोग ही रहा हो तो फैल की उल्टी दिशा में काके ड्रिल को थोड़ा सा ऊपर उठाएं ताकि सबसे आग्रही जोड़ नती ब्लेद से बाहर आ जाए। इस जोड़ नती के नीचे एक कपलिंग कार्ब लगा दें। यह एक ऐसी प्लेट है जिसमें एक छाँचा कटा रहता है। इस छाँचे में से राड निकल सकती है किन्तु जोड़ नती उसमें से नीचे ब्लेद में नहीं खिसक सकती। अगला वर्धनीय राड लगाएं और चूहियाँ ठोक से साफ कर के ग्रीज लगाने के बाद उसे रीक अडोप्टर (shank adoptor) के नीचे जोड़ दें।

15. आवश्यक गहराई तक ड्रिलिंग ही जाने पर ड्रिल को ऊंचा नीचा करके ब्लेद थोड़ा चौहा का लें और उसके बाद तब तक लगातार ब्लौ करें जो तक कि ब्लेद साफ न हो जाए। निकालते समय पूरा ग्राउंटल न छोलें।

16. ब्लेद से ड्रिल स्टील या वर्धनीय राडों और बिट को निकाल लें। ब्लेद में पत्थर की चूरा गिरने से रोकने के लिए और ब्लेद के स्थान की निशानी लगाने के लिए उसमें लकड़ी को एक सूटी फैसा दें।

6. एयर लाइन लुबरीफ्टर पर दे, इवा की मुख्य पारप लाइन से आने वाले होज को, उसमें से एबा के दुकहे, कचरा और नमी, ब्लौइंग काढ़ निकाल देने के बाद मजबूती से जोड़ दे । वायु वाल्व बोल दे ।

7. फ्रिल स्टौल की फैसा दे या गोक अटेप्टर की चूड़ियों की अच्छी तरह साफ करके ग्रीज लगाने के बाद उसे वर्षनीय राठों की शृंखला वी शोटी वाली परिली राठ से जोड़ दे । जोड़ वाली व्यवस्था में जबकी तरह धारा की बुई बिट जोड़ दे ।

8. सेन्ट्रालाइजर की दोनों भुजओं की पास-पास लाई और उच्च फ्रिल स्टौल या राठ पर कस दे ।

9. फ्रेड के नियंत्रक हैन्डिल की नीचे की दिशा में धुमा दे और जैसे ही बिट चट्टान की हुए, फ्रिल के ग्रीटर की ओत दे । जब तक ब्रेट की काला ठोक से न बन जाए तब तक केवल कम दबाव का ही उपयोग करो ।

10. फ्रेड के नियंत्रक हैन्डिल को इस तरह से चलाएं कि ब्रेट मर्पितता आए बिना या बिट पर अधिक दबाव पढ़े बिना हो, चट्टान से बिट का अब्बा सम्पर्क बनाए रखने के लिए फ्रिलकुस पर्याप्त दबाव मिलता है ।

यदि फ्रेड की गति और दबाव के लिए अलग-अलग नियंत्रक पुर्जे हो तो फ्रिलिंग की गति की अपेक्षा धूमने की गति अधिक तेज़ करें और ग्राहणिंग (crowding) रोकने के लिए दबाव व नियंत्रक का उपयोग करो । नरम चट्टानों में ग्राहणिंग से बचने के लिए, धीमो फ्रेड का उपयोग करो ।

11. फ्रिल को पूरा ग्राटेल बोल कर चलाएं ।

12. फ्रिल और ब्लौ-सेटिंग के संयोजन का उपयोग करो और बोक्स में पूरी ब्लौइंग ब्लारा भी प्रवाह करते रहें ।

13. जब इतनी गहराई तक ब्रेट को फ्रिलिंग हो जाए तो ह्रिफ्टर मास्ट के निचले स्प्रॉटक पहुंच जाए, ब्लौइंग वाल्व को पूर्ण ब्लौ की शिथि में धुमा दें और उसे ऐसे ही तर्ब तक रहने दें जब तक कि धूल उठनी लग न हो जाए और उसके बाद फ्रिपन्टर में इवा का जाना बन्द कर दे ।

कीचड़ वाली या पुत्तुरी जाने होने पर पहियों के लिए मार्ग के स्थर में पटाइयों या इत्के चैनलों (channel) का उपयोग किया जा सकता है। मरीन भी छेद करने वाले स्थान पर बैठाने के लिए ह्रिलिंग काने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है-

1. मास्ट की धुरी को ढीला करके मास्ट को द्रिलिंग करने की सही स्थिति में रखें।

2. मास्ट के आधार को ढीला करके साथ से ट्रैक धुमाकर या जैक उठाकर या ट्रव चालन (hydraulic) से, द्वितीय प्रबन्ध द्वारा, उसे ऊपर उठायें या नीचे करें, जब तक यह मास्ट की ठोक कोण पर आधार देने की ठोक स्थिति में न आ जाए।

3. घड़े लैदों के लिए द्विल की मास्ट के सेदसे नीचे हिस्से पर लाएं और मास्ट के क्लैप्प को ढीला कर दें ताकि मास्ट बहुत लटकने लगे। यदि अगला सक पहिया दूसरे से ऊंचा हो और मास्ट की धुरी पर इस प्रकार बैठाया गया हो कि वह सक बगल से दूसरी बगल धुमाया न जा सके तो वह निचले पहिये की ओर झुका रहेगा। ऐसी स्थिति में निचले पहिये को ऊवार्ड वाले पहिये की सतह के बराबर उठायें और उसमें टेक लगा दें।

4. मरीन को इस प्रकार बैठाएं ताकि द्विल बिट, चट्टान से ठोक स्थान पर समर्पित करें, और उसके बाद 'प्' (P) आर तथा मास्ट की धुरी के क्लैप्पों की बस दें।

5. धूटों के क्लैप्प ठोले कर दें तथा धूटों की ठोक से बैठाकर क्लैप्पों को फिर से कर दें ताकि ह्रिलिंग करते समय मरीन का हिलना - डुलना बन रहे। धूटों की ठोक से बैठाने के समय यदि वैगन की बैरिस की धोढ़ा सा तीव्र से उठा दिया जाये तो धूटों की जकड़ अधिक प्रभावी लोती है। टेट्रे छेद बनाने के लिए, द्विल को बैठाते समय धूटों को दिशा इस प्रकार रखें कि वे वैगन पर पीछे की ताफ पहने वाले दबाव की तीक संहें।

12. जब डेंद इतनी गहराई तक पहुंच गया हो कि द्विल का अगला सिरा भूमि के निकट पहुंच जाए तो द्विल को ऊपर नोचे करके डेंद थोड़ा चोहा कर लें और उसके बाद तब तक लगातार ब्लॉकों को जब तक कि डेंद साफ न हो जाए। ग्रौटल को बन्द का दें और द्विल को तब तक ऊपर उठाएँ जब तक कि बिट हिड से निकल न जाए। जहाँ अधिक गहरे डेंदों की द्विलिंग करना हो वहाँ प्राप्तक द्विल स्टौल को निकालकर उसी शैली की सबसे लड़ो स्टौल चक में फ़साये और आगे द्विलिंग करें। यदि अलग हो जाने वाले बिट का उपयोग किया जा रहा हो, तो बिट को प्राप्तक राठ से अलग कर अगले राठ से जोड़ दें और इसी प्रकार करते जाए। जहाँ तक हो सके पूरा डेंद करने के लिए एक हो बिट का उपयोग करें। जिस डेंद की शुरू की कुछ दूरी तक यिसी तुर्ह बिट से बनाया गया हो उसे पूरा करने के लिए नई बिट का उपयोग न करें। इससे नई बिट जाम हो सकती है।

13. जैसे-जैसे गहराई बढ़ती जाए वैसे-वैसे ब्लॉक वाल्व को जल्दी-जल्दी छोलें। जब-जब यह दिखाई दे कि डेंद से वायु और धूल बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब-तब उसका उपयोग करें। यदि ऐसा हो कि ब्लॉइंग के बावजूद भी पत्थर का चूरा बाहर नहीं निकले तो द्विल स्टौल को बाहर छोच लें और बिट के प्रवाही छिद्रों को पिन, कोल या अन्य नोकदार औजार से साफ कर लें।

14. जब इच्छित गहराई तक डेंद बन जाए तो पत्थर के चूरे को ब्लॉइंग करके पूरी तरह साफ कर लें।

15. डेंद में कचारा गिरने से रोकने के लिए और डेंद के स्थान पर निरानी लगाने के लिए लकड़ी के ढाट से डेंद को बन्द का दें।

4-2-2 वैगन द्विल

वैगन द्विल के भारी होने के कारण उसे एक जगह से दूसरी जगह से आना मुश्किल होता है, जब तक कि भूमि को सतह लगभग समतल न हो। सपाट और साफ-सुधारी भूमि पर उसे एक डेंद से दूसरे डेंद तक हाथों से छोच का ले जाया जा सकता है। भूमि ढालू या असमतल होने पर उसे छोच कर ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रक या विंच लाइन (winch line) का उपयोग किया जा सकता है।

7. चट्टान पर बिट को बैठाने के लिए यदि चट्टान समतल हो तो छिल को छहा रखें और यदि वह ढालू हो तो उसे चट्टान से समकोण पर रखें ।

8. ब्रेद शुरू करते समय छिल की आवश्यक फैड दबाव लगाकर पकड़ें जिससे बिट बिना उछले चट्टान की सतह के समर्थक में उसकी समकोण पर बनी रहे (यदि ब्रेद तिथी दिशा में छिल करना हो तो भी) तथा ग्राटल को अंशतः खोल का छिलिंग करें । कम ग्राटल पर धीरे-धीरे तब तक छिलिंग करें जब तक कि 3 से 5 सेमी० गहरा ब्रेद किनारों को बिना लौहे न बन जाए । इसे "कॉलरिंग" (collaring) कहते हैं । यदि कॉलरिंग करते समय बिट चट्टान की सतह पर फिसलती है तो नीचे की ओर छिलिंग करते समय बिट को स्थिर रखने के लिए छिल स्टील के निचले सिरे को चट्टान की ओर जोर से दबाकर सहारा दें । एक बार ठोक आकार की काला बन जाने के बाद वायु की पूर्ति की धीरे-धीरे बढ़ाकर पूर्ण स्तर पर लायें ।

9. कॉलरिंग करते समय ब्रेद की दिशा ठोक से निश्चित कर लें नहीं तो उसकी दिशा इच्छित दिशा से बदल जाएगी जिससे ब्लास्टिंग की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ।

10. यदि चट्टान कठोर हो तो पूर्ण ग्रैंटल का उपयोग करें और ब्रेद की दिशा में दोनों हाधों से मजबूती से दबाव लगाएं । नरम चट्टान में रिफ्लिंग अथवा फैसने की प्रवृत्ति कुछ हट तक छिल की नीचे दबाने की बजाए धौहासा ज्यारे खोकर रौकी जा सकती है ।

11. सामान्यतः कम गहरे ठोकों को छिलिंग करते समय अपने आप हीने वाली पफ ब्लोइंग (puff blowing) से पत्थर का चूरा ठोक से साफ हो जाता है । समय-समय पर ब्लो वल्व (blow valve) की खोलकर इस आत की जीव की जा सकती है कि पफ ब्लोइंग ठोक से कार्य कर रही है या, नहीं । यदि पफ ब्लोइंग से पत्थर के चूरे का प्रवाह पर्याप्त होगा तो ब्लो वल्व की खोलने पर चिप्पियाँ और धूत की मात्रा नहीं के बराबर निकलेगी ।

4.2 कार्य करने के दुःख (OPERATIONAL PROCEDURES)

4.2.1 जैकेइमर

जैकेइमर अन्य मसीनों को तुलना में हत्के होने के कारण एक ड्रेड से दूसरी ड्रेड तक धार्थ से ले जाए जा सकते हैं। ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित तरीके की सिफारिश की जाती हैं।

1. प्रत्येक पारी के शुरू में बगल वाली छड़ी में तनाव की जाँच करें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे कसी हुई हैं, और उनमें तनाव बराबर है। बगल की छड़ी को ढीला अथवा उनमें असमान तनाव रखने से ये भ्रान्तियाँ हो सकती हैं - दबा का लीक होना, सामने की ओर के चेम्बर में इवाई गढ़दी बनने की क्रिया का कम होना, ड्रिल की क्रिया का मन्द पहुँच जाना और जान्तीक तथा बाहरी पुर्जों का टूटना।

2. स्थार लाइन लुबरीकेटर की ओर और बाहर निकलने वाली दबा में तेल की उपस्थिति की समय-समय पर जाँच करते रहें।

3. जैकेइमर की स्थार लाइन से जोड़ने के पहले उसे ब्लोइंग वाले साफ कर दें ताकि होज या पाइप लाइन में ठिंड्यमान कोई कचरा, रबड़ या पत्थर के टुकड़े और नमों बाहर निकल जाएं। हौजों की मजबूती से जोड़ दें।

4. दबाव समीकाण करने वाली टंकों का उपयोग करने वाले सजल ड्रिल के लिए टंकों में जल के स्तर की जाँच करें और इस बात का निरचय कर लें कि होज ठोक से जोड़े गए हैं। पाइप से पानी का उपयोग करते समय इस बात का निरचय कर लें कि उसका नियंत्रक - वाल्व पूरा खुला रहे।

5. ड्रिलिंग प्रारंभ करते समय उपयुक्त लम्बाई (800मि 0 मी०) की प्रारम्भक (starter) ड्रिल राठ का उपयोग करें।

6. ड्रेड के चारों ओर की धोही जगह से कचरा, कंकड़ और पत्थर के टुकड़ों को पूरी ताह साफ कर लें क्योंकि इनसे ड्रेड शुरू करते समय बिट वे मिस्तरने की सम्भावना रहती है, या ये बाद में ड्रेड में गिर सकते हैं।


सारणी 4.3 : विभिन्न प्रकार की राक ड्रिलों के लिए सजल ड्रिलिंग में जल की आवश्यकता

(WATER REQUIREMENTS OF WET DRILLING FOR DIFFERENT TYPES OF ROCK DRILLS)

राक ड्रिल	जल की आवश्यकता	
	लिटर/मिनट	गैलन/मिनट
<u>जेब हेमर</u>		
13.6 किंड्राइ (30 पौण्ड) वजन	2.3	0.5
22.7 किंड्राइ (50 पौण्ड) वजन	3.0	0.66
29.5 किंड्राइ (65 पौण्ड) वजन	3.8	0.83
<u>ड्रिप-ट्रा</u>		
89 मिंट्री (3.5 इंच) बोर	3.8	0.83
102 मिंट्री (4.0 इंच) बोर	4.7	1.00
115 मिंट्री (4.5 इंच) बोर	11.4	2.50

स्रोत : श्री कैंपेरो फ्रेगर द्वारा लिखित दि ड्रिलिंग आफ राक, सीओआर०
लुस लिं, लंदन, 1967, सारणी 8, पृष्ठ 63.

जब डाउन-होल ड्रिल से चिपचिपौ चट्टान ड्रिलिंग की ज़रूरी है तब मुक्त वायु (free air) के 1,000 वै और के बाबर पानी दबाव का समीकरण करके अंतः इंजेक्ट (inject) किया जा सकता है। ऐसे ही और छुलने वाला वाल्व (non-return valve) हेमर के साथ लगाना आवश्यक है ताकि वह किसी काण्डाक्षा बैंड में ही हेमर के स्क जाने पर, हेमर और ड्रिल स्ट्रिंग में जल और कोच की प्रवेश करने से रोक दे।



होना चाहिए। एटलस कॉपको (Atlas Copco) ने तापमान की विभिन्न सीमान्तरों के लिए सारणी 4.2 में दो गई लुबरीकेशन के पदार्थों को सिफारिश की है।

सारणी 4.2 : राक ड्रिलों के लिए सिफारिश किए गए लुबरीकेशन के पदार्थ

(RECOMMENDED LUBRICANTS FOR ROCK DRILIS)

तापमान का सीमान्तर से0(फ्ल0)	कालटेक्स (Caltex)	केस्ट्रोल (Castrol)	ससी (Esso)	मोबिल (Mobil)	शेल (Shell)
- 15 से 10 (5 से 50)	राक ड्रिल लुबरीकेन्ट ई पी 5 छव्यू	होस्पिन 40 ई पी 5	ऐराल्स ई पी 38	गरगोइल ओटिक ऑडल लाइट	टेलस आइल 15
30 तक (32 से 85)	राक ड्रिल लुबरीकेन्ट ई पी 10	मैना एस पी स्क्स	ऐराल्स ई पी 45	अल्मी आइल ।	टोना आइल 27
20 से 50 (68 से 122)	राक ड्रिल लुबरीकेन्ट ई पी	पेट्रोल आर डी आइल लाइट	ऐराल्स ई पी 65	अल्मी ऑइल 3	टोना आइल 4।

पारक्सिव ड्रिल ब्लारा सजल ड्रिलिंग करते समय ड्रिल में प्रवेश कानेवाले जल का दबाव $2\cdot8$ किलोग्राम/सेमी 2 (40 पौंड/ इंच^2) से कम नहीं होना चाहिए और न ही उसे ड्रिल के पास वायु के दबाव में से $0\cdot7$ किलोग्राम/सेमी 2 (10 पौंड/ इंच^2) पटाने पर मिलने वाले मान से अधिक होना चाहिए। जल की पूर्ण दबाव पर बहने वाले पानी से, या आकृति $4\cdot2$ में दिखाई गई व्यवस्था ब्लारा पृथक जल टॉकियों से की जा सकती है। विभिन्न प्रकार की सजल पारक्सिव राक ड्रिलों के लिए जल की आवश्यकताएँ सारणी $4\cdot3$ में दी गई हैं।

सारणी 4.1 : विभिन्न किस्म के राक ड्रिलों के लिए आवश्यक तेल की मात्रा


(OIL REQUIREMENT FOR DIFFERENT TYPES OF ROCK DRILLS)

द्रिल	प्रति ३ घटे की पारी में आवश्यक तेल की मात्रा लिटर (गैलन) में
जैकहैमर	0.5 (1/8)
ड्रिप-टर (87 मिमी० या 3.5 इंच बोर तक)	1.125 (1/4)
ड्रिप-टर (112 मिमी० या 4.5 इंच बोर तक)	2.25 (1/2)

स्रोत : डिक्सन, ₹०८८० स्प्लॉस्टर, टी ब्यारा लिखित "राक ड्रिल डेटा", हारासाल ऐण्ड के सौजन्य से उद्धृत ।

प्रत्येक पारी के शुरू में लुबरीकेटा को भर देना चाहिए । ड्रिल की पर्याप्त तेल मिल रहा है कि नहीं इस बात की जाँच परीक्षा चलाने वाला ड्रिलिंग करते समय निकास - ब्यार के सामने समय-समय पर अपनी हथेली रखकर कार सकता है । अगर ड्रिल में पर्याप्त लुबरीकेशन मिल रहा होगा तो उसकी हथेली पर तेल की पतली पात जल्दी इकट्ठी हो जाएगी । ड्रिल चक्र के अगले सिरे के बारे और भी तेल की पतली पात जल्दी इकट्ठी हो जाएगी । यदि तेल को पूर्ण आवश्यकता से कम या अधिक हो तो एथर लाइन लुबरीकेटा में लगे नीडल वाल्व (needle valve) का जरूरत के मुताबिक समंजन कर देना चाहिए ।

लुबरीकेशन का पदार्थ अधिक फ्लैमशक्ति वाला होना चाहिए, और उसे तापमान के तिस़हूत सीमान्तर में उचित विस्फैलिटी वाला अच्छा इमसीकारक और चिपचिपाइट वाला होना चाहिए, तथा उसका प्रज्ञलनांक (flash point) ऊंचा



चित्र 4.1- एयर लाइन लुबरीकेटर

4.0 रॅक ड्रिलों का उपयोग, देखभाल और अनुरक्षण (Use, Care and Maintenance of Rock Drills)

4.1 सामान्य प्रबलोकन

इस छिलों को लाऊ और जीव काने के पश्चात् ग्रीज लगाकर उन्हें
पैक किया जाता है। नई छिलों की उपयोग में जाने से पहले इस ग्रीज की पूर्णतया
साफ कर देना चाहिए और क्षेत्रफल हवा के क्वारा उसके वायु मार्गों की साफ़ी कर
देना चाहिए। इसके बाद उसमें लुबरीकेटर के एक उच्च पदार्थ की पर्याप्त मात्रा
में लगा देना चाहिए।

छिल और होज के जोड़ पर कम्प्रेस्ट हवा का दबाव ५.६ से ६.३३ मि०ग्रा०/
वर्ग सेमी० (८० से ९० पौण्ड/इंच^२) होना चाहिए और इजेक्शन प्रेशर गेज़
(injection pressure gauge) का उपयोग काने समर्थन पर उसकी
जीव करते रहना चाहिए। इजेक्शन प्रेशर गेज़, डायल किस का एक साधारण
प्रेशर गेज़ है जिसमें एक हाईपोडामिक नीडल (hypodermic needle)
लगा होता है। लगी होज की ऊपरी सतह में इसकी सुई की तिरछे कोण पर
चुप्पा दिया जाता है। होज के भीतर का दबाव इस प्रकार प्रेशर गेज़ से पढ़ा
जाता है। दबाव पढ़ते समय मुख लाईन वाला वायु बाल्व खुला किन्तु छिल का
थ्रॉटल वाल्व (throttle valve) बन्द स्थिति में होना चाहिए।

छिल के साथ स्यारा-लाइन लुबरीकेटर का उपयोग मदैव किया जाना चाहिए।
यह उसमें से गुजरनेवाली वायु में बहुत महीन बृद्धों के स्पर्श में तेल मिश्रित कर देता
है। यह लुबरीकेटर (चित्र ४.१) हल्का, छोटा और टिकाऊ तथा बिना लौक किए
किसी भी स्थिति में काम आने योग्य होना चाहिए। इसमें फ़िल के सर्पजन की
व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इसी हाथ वाले छिल के ३ मीटर (१० फुट) के
भीतर रखा जाता है। स्यारा लाइन लुबरीकेटर से होकर जैकहैमा की वायु की
पूर्ति के लिए १८ मि० मी० (०.७५ इंच) आकार के भारी कार्ड योग्य लगी होज
का उपयोग करना चाहिए। जब स्यारा लाइन लुबरीकेटर बैगन छिलों के साथ
इस्तेमाल होते हैं तो वे छिल के ऊपर ही लगे होते हैं। विभिन्न छिलों के लिए
प्रति ८ घटे की पारी में लगनेवाली तेल की लगभग मात्रा सारणी ४.१ में दी गई
है।

सारणी 3.3 विभिन्न प्रकार की चट्टानों में बिटों और राडो की आयु का अनुमान

(APPROXIMATE LIVES OF BITS AND RODS IN DIFFERENT
ROCK TYPES)

चट्टान	बिट स्टैम	तल वालित कलग होने वाली बिटें	राड
क्यार्ट्ज़ाइट और दूसरे कड़ी अपघर्ष चट्टाने	90 मी० (300 फुट) से कम	120 मी० (400 फुट) से कम	360 मी० (1200 फुट) से कम
ग्रेग्गटो चट्टाने	100-150 मी० (350-500 फुट)	120-200 मी० (400-650 फुट)	450-750 मी० (1500-2500 फुट)
बसल्टी चट्टाने ठोस अपघर्ष सेहोमैप्ट	120-240 मी० (400-800 फुट)	150-300 मी० (500-1,000 फुट)	600-900 मी० (2,000-3,000 फुट)
भूमुखी सेल्स्टोन, तिक्टिक इनिथम चट्टाने	240-450 मी० (900-1,500 फुट)	300-600 मी० (1,000-2,000 फुट)	900 मी० (3,000 फुट) और अधिक
लालन स्टोन और सेहोमैप्ट	300-900 मी० (1,000-3,000 फुट)	360 मी० (1,200 फुट) और अधिक	300-900 मी० (1,000-3,000 फुट)

के फिल्टर को नियमित रूप से सफ करना चाहिए, पूर्ति को पार्सिप लाईन की लम्बाई की कम करना और सीधा बनाना चाहिए और यदि जलत हो तो पार्सिप लाईन में लगे दूसरी प्रश्नों की थोड़ी देर के लिए बन्द कर देना चाहिए।

जाम हो जाने पर द्विल स्टोल की निकालने को लहुतसी विशिष्टी है। डोटा द्विल स्टोल (लगभग 800 मि० मी० लम्बा) सामान्यतः दाय से ऊंच का निकाला जा सकता है। इस प्रकार न निकाले पाए उसे द्विल को सहायता से निकाला जा सकता है। इसके लिए दो व्यक्तियों को मिलका द्विल को दोनों हेन्डलों पर हठा लेना चाहिए और थ्रोटल को लारी-बारी से छिलिंग और ब्लॉकिंग लियते हो लाना चाहिए। द्विल स्टोल के जोरदार कम्पन और घूमने से तथा ब्लॉकिंग से जाम दूर हो सकता है।

यदि जाम इतना सज्ज हो कि उसे ढोला न किया जा सके तो दूसरी तरकीब यह है कि एक ब्रेन के एक सिरों को चपटी सतहीं या कालर के पास (जो उपलब्ध हो) से दो बार घुमा का बौध हो और दूसरे सिरों की एक ब्रेन द्विल को फेंड दे (यदि उपलब्ध हो तो) या ब्रेन से बौध हो, और द्विल की निकालने के लिए ऊपर की ओर खींचें।

'प्रिफलिंग' (Priffling) के कारण भी बिट और द्विल राठ की आयु कम होती है। प्रिफलिंग होने से डेंट की छिलिंग, बिट में जिसने पम होते हैं उससे एक ज्यादा ऊँची वाली लम्बी सर्पिल जैसी होती है। यह समझा जाता है कि बिट के यिसे हुए कोने, डेंट के किनारे में काटते हैं, और डेंट को दोवाल में वारी जौर जतिरिक्षिया की तरह घूमते की गति जैसे अवगतों के गोयोजन के कारण भी हो सकती है, जो कभी-कभी इनमें से किसी एक को जबलने पर दूर हो सकती है। हल्के सेक्शन को द्विल स्टोल पिसे हुए चक बुरिंग और सधन चट्टानों में बढ़े व्यास को छिलिंग के लिए हल्की द्विल का उपयोग करने से भी ऐसा हो सकता है। प्रिफलिंग के कारण हुए जाम की ढोला करने के लिए एक व्यक्ति की द्विल स्टोल को उत्ती दिशा में घुमाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को थ्रोटिल बन्द करके द्विल की ऊपर उठाना चाहिए। अनुच्छेद ३.१.३ में बताए अनुसार 'स्कम्बिट' (X-bit) जैव शून्य कोण वाली चौड़े पम को बिट का उपयोग करके प्रिफलिंग दूर की जा सकती है। भयभूमिय पर धार लनाकर उसको फिर से मूल आकार तैयार बना लेना भी आवश्यक है।

(1) राक्षितासी राक फ्रिल से नरम चट्टानों में फ्रिलिंग करने से, जाम हो सकता है और तेजी से फ्रिलिंग के साथ-साथ बिट के नीचे बननेवाले पथर के दूरी को तुर्त हो हटाने के लिए जितनी कार्यक्षमता आवश्यक होती है उतनी नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में कम सूत्रान्तर वाली राइफ़िल बार के बारा घूमने की गति में तेजी लाने की आवश्यकता होती है जिससे जाम होने को घटनाएँ कम हो सकती हैं। इसके विपरीत चिपचिपी चट्टान में धीमी घूमने की गति बेहतर होती है और किंवद्दन समान रहने पर बिट की बाधाओं से बचाने के लिए अधिक टौर्क उपलब्ध किया जा सकता है। सौभाग्य से अधिकरै चट्टानों में फ्रिलिंग की गति धीमी पहुँच जाने, चिपचिपों के बदले चट्टान को बारीक दूरी की बनाने, हाथ में ही फ्रिल के घूमने, और घूमने को क्रिया बदल हो जाने के स्थान में बिट जाम होने की खतरनाक स्थिति में पहुँचने के पहले ही पूर्णवेतावनी मिल जाती है।

(ii) यही हुई बिट से जाम होने की स्थिति उत्तम होती है और गेज के कम होने के साथ अन्तराल इस हद तक कम हो जाता है कि इसके फ्लाईस्ट्रिंग स्क जाती है। इसमें सर्वाधिक दोष गेज के क्षय का होता है, जिसके फ्लाईस्ट्रिंग सलामी को दिशा उल्टी हो जाती है। इसलिए जल्जब जरूरी ही सलामी की फिर पहिले जेसा बना देना चाहिए।

(iii) नरम लोर दरादार चट्टानों में छैनी के आकार के लिट के उपयोग से भी जाम होने की सम्भावना रहती है, जिससे बचाने के लिए छैनी के आकार के बिट के बदले क्राम्प-बिट का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) माथ ही ऐसी चट्टानों में, जिनमें विभिन्न कठोरता वाली पथर की ढाल परते या प्रस्तर (seam)गा दारों हों, फ्रिलिंग करते समय छैद के ढाल के साथ-साथ टेढ़ा होने की प्रवृत्ति होती है, इसके फ्लाईस्ट्रिंग बने टेढ़े छैद में फ्रिल स्ट्रिंग फैल जाती है। लम्बाई वाले बड़े छैदों को फ्रिलिंग करते समय तिरछे होने की प्रवृत्ति को इन बातों से रोका जा सकता है - फैट का तम दजाव, तेज बिट का उपयोग और कम्प्रेस्ट हवा की अधिकतम पूर्ति की व्यवस्था, जिसके लिए हवा

जाने या सजल ड्रिलिंग के समय जल की संशोधन किया के ड्रिल स्टोल पर आकृमण से ड्रिल स्टोल की आय कम हो जाती है। स्टोल पर अतिसीमा (fatigue limit) से नीचे बिना दरारें उत्पन्न किए कितनी हो द्वारा प्रतिबल लगाया जा सकता है किन्तु यदि राह प्रतिबलों और संशारण दोनों संरक्षण काम कर रहे हों तो अतिसीमा का स्तर काफ़े भी ज्यादा है।

संशारण, चट्टान की विशेषताएँ और ड्रिल को बनावट के अतिक्रम पर प्रभाव के अतिक्रम स्तर और महत्वपूर्ण अवयव है ड्रिल स्टोल में प्रयुक्त पदार्थ और उसकी सतह की परिस्थिति। सामान्य उपयोग में जाने वाले ड्रिल स्टोल तोन प्रकार की होती है - सादा कार्बन, मिश्रधातु और कार्बनयुक्त मिश्रधातु। सादा कार्बन स्टोल इनमें सबसे पठिया होता है और आधुनिक भारी आधात वाली ड्रिलों में बहुत कम प्रयुक्त होता है। पहिले ड्रिल स्टोलों में उत्पन्न होने वाली दरारें में से 80 प्रतिशत शैक के बगल के नाम क्षेत्र में प्रदाही लिंग के पास शुरू होती थीं क्योंकि यहाँ प्रतिबल का एकत्रीकरण सबसे अधिक होता है। स्वौडन में किस गर काफ़ी अनुसंधान के फलस्वरूप इसी आरो उपचार नामक क्रिया का विकास हुआ जिसके द्वारा कमजोर क्षेत्र में उत्पन्न दरारों को दूर किया जा सकता था परन्तु इस सुधार के बावजूद भी अधिक फुटमान में छेद करने के बाद राठ की बाहरी सतह से दरारें उत्पन्न होती थीं। संकोचन प्रतिबलों का श्रांति प्रक्रेता कराकर शक्ति बढ़ाने के लिए तारून्तारू के यांत्रिक सतही उपचारों का परीक्षण किया गया और अन्त में शाट पीनिंग (shot peening) नामक सतही उपचार सबसे संतोषजनक पाया गया। अब शाट पीनिंग और इसी आरो उपचार का संयोजन काके छेद की यदि पूरा होने से पहिले हो छोड़ना पड़े तो ऐसे और जनशक्ति की अपेक्षातया अधिक होनी होती है। प्रत्येक चूहोदार जोहु नली के पास विफलता की सम्भावना रहती है। जाम होने से कभी-कभी बिट के साथ ड्रिल स्टोल भी असमय खोई जा सकती है। इसके कारणों और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपायों की समीक्षा नीचे की गई है :-

3.3 बिट और ड्रिल की आयु (BIT AND DRILL STEEL LIFE)

3.3.1 बिट की आयु (Bit Life)

जाम होने के कारण समय से पूर्व हानि को छोड़कर जिसका वर्णन अनुच्छेद 3.3.2 में किया गया है, बिट की आयु के विषय पर अनुच्छेद 3.1.3 में जानकारी दी गई है। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि बिट की आयु इन बातों पर निर्भर करती है-चट्टान की विशेषताओं और राक ड्रिल की किसी को देखते हुए बिट का ठोक चयन, ड्रिलिंग करने की तकनीक और सावधानी, ड्रिल चलाने वाले की कुशलता, नियमित अंतरावधि पर बिट-गेज बारा बिट के नापते समय आवश्यकता महसूस होने पर ठोक से धार बना ना जोर पर्यवेक्षण की मात्रा जिसका महत्व भी अन्य बातों से कम नहीं है।

3.3.2 ड्रिल स्टील / राठ की आयु (Drill Steel/Rod Life)

पारक्षण ड्रिलिंग में राक ड्रिल के आधारों और चट्टान के प्रतिरोध ते कारण सम्पूर्ण ड्रिल स्टील के तीव्र और चक्रीय प्रतिपातों (cyclic impact) की श्रेणी का सामना करना पड़ता है जिनसे ड्रिल स्टील पर संकोचन (compressive) और तनन प्रतिबल (tensile stress) पड़ता है। इस प्रतिबलों की मात्रा मुख्यतः पिस्टन के माप और उसकी बनावट तथा चट्टान की विशेषताओं पर निर्भार होती है। साथ ही कुछ कम तीव्रता वाले प्रतिबल भी लगाए हुए दबाव के स्थैतिक भार के कारण पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यिसे हुए चक से, जिके कारण ड्रिल स्टील के मार खाने वाले फ्लक पर तिक्के आधार पड़ सकते हैं, या मुझे हुई ड्रिल स्टील से ड्रिलिंग करते समय बेंडिंग प्रतिबल भी पेटा हो सकते हैं। अत्यधिक दबाव, ड्रिलिंग प्रारम्भ करते समय अत्यधिक लम्बाई वाले ड्रिल स्टील को चाबुकी किया, जसावधानीपूर्वक व्यवहार या भारी राक ड्रिल के साथ पतले राठ का उपयोग करने से ड्रिल स्टील मुँह सकती है। बेंडिंग, तनन और संकोचन प्रतिबलों से ड्रिल स्टील विफल हो सकता है जोकि प्रतिबल वे स्तर और संकारण की जरूरतों पर निर्भर करता है। बहुत से उदाहरणों में निर्जल ड्रिलिंग करते समय बिट के गाम हो

ठोक से साफ करके उनमें प्रोज लगा देना चाहिए । इस काम के लिए अधिक तापमान पर पिष्टने वाली और पानी के रहते हुए भी अच्छा विपन्निपापन रखनेवाली ग्रीष्मिक ग्रीज बाज़ार में मिलती है । जोड़ नलियों के पास के स्थल कमज़ोर होते हैं और राठ उनके आस्पदास टूट सकती है । ऐसी राठ पर किसी अच्छे वर्कशाप में किसे चूढ़ी बनाई जा सकती है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हैगरसाल-राठ कम्पनी ने एक पूरी कार्बनयुक्त इस्पात की राठ बनाई है जिसको पूरी लम्बाई में चूढ़ियां बनी होती हैं । ऐसी राठ का उपयोग बिना किसी ताप-उपचार (heat treatment) के केवल टूटे हुए सिरे की काटकर अलग करके फिर से किया जा सकता है ।

युग्मन राठ एक शैक दार सिरे या शैक-ऐडेप्टर (shank adapter) के जैसे वैगन-ड्रिल पर लगी ड्रिल-टार से जुड़े होते हैं । शैक ऐडेप्टर एक कम लम्बा राठ होता है जिसके एक सिरे पर लिंग लग (lug) और दूसरे सिरे पर चूढ़ियां होती हैं, जिनपर जोड़ नली कसी जा सकती है । लग-युक्त शैक, ड्रिल-चक (drill chuck) के भीतर लार्किंग छल्ले के जरिए, अर्ध-स्थायी स्थ में बैठ जाता है ।


तल चालित छलग होनी वाली बिट की ड्रिल ट्रिंग में सबसे नीचे वाले युग्मन राठ के निचले सिरे पर सीधे छू किया जा सकता है । स्लिंब चालित बिट का उपयोग करते समय बिट के सिरोवाली राठ या बिट ऐडेप्टर आवश्यक होता है । उसके एक सिरे पर स्लिंब चालित बिट के लिए मेल ग्रैंड होता है और दूसरे सिरे पर युग्मन राठ के सिरे के लिए एक चूढ़ीदार साकेट होता है ।

स्टलसकाफ़ो वैगोनेट (Atlas Copco Wagonet) जैसे शोट ड्रिल एंगो (Engines) के साथ 25.4 मि० मी० (1 इंच) और 31.75 मि० मी० (1.25 इंच) व्यास की चूढ़ियां वाले 22 मि० मी० (7/8) इंच या 25.4 मि० मी० (एक इंच) घटकों से ब्रेकरन के वर्धनीय ड्रिल स्टीलों का उपयोग किया जाता है ।

या प्रकौपी लग (projecting lugs) होते हैं जबकि दूसरा सिरा चूहोदार अथवा सलामीयुक्त होता है ताकि उसमें अलग होने वाले बिट की लगाया जा सके। घटकोणीय सेक्कान रोड, जबल्ह ड्रिल के ही समान मापों अर्थात् 22 मि० मी० (7/8 इंच) और 25.4 मि० (1 इंच) में उपलब्ध हैं, जबकि गोल राड व्यास में सामान्यतः 31 मि० मी० (1.25 इंच) या 38 मि० मी० (1.5 इंच) के होते हैं। सलामीयुक्त साकेट के किसी को राड 3.6 मी० (10 से 12 फुट) गहराई के छोटे व्यास के छेदों की हिलिंग करने तक ही सीमित रहती है। चूहोदार राड का उपयोग तल या खन्ब चालित बिटों के साथ होता है जिनमें से खन्ब चालित का उपयोग छोटे व्यास के छेदों तक सीमित है।

(3) जोड़ वा ली राड और अलग होने वाली बिट (Coupled rods and detachable bits) : छोटे पेमाने के विवृत छनन में इनका उपयोग वैगन डिल्सी तक सीमित है। इनमें 25.4 मि० मी० (1 इंच) या 31.75 मि० मी० (1.25 इंच) वाली व्यास की कार्बनयुक्त इसात की बिड़ित राहों का इस्तेमाल होता है जिन्हें जोड़ नलियों द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ नलियों की बनावट ऐसी होती है कि राहों के सिरे से एक दूसरे से सटे रहें और आधात एक राड से दूसरी राड तक सीधे संचारित हो जाए। ये जोड़ चूहोदार होते हैं। विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त चूहियों को दी मुख्य किसी में लाठा जा सकता है अर्थात् रस्सीनुमा चूहियों सौर विपरीत पुरतानुमा चूहियाँ। रस्सीनुमा चूहिया मोटी होती हैं और इसलिए विपरीत पुरतानुमा चूहियों की अपेक्षा छोलने में अधिक आसान होती है। विपरीत पुरतानुमा चूहियों की बनावट ऐसी होती है कि इन्हें चूनतम हो और चूहियों के आशिक स्थ से यिसने के बावजूद जोड़ नली का उपयोग किया जा सके। राड के प्रत्येक सिरे पर सामान्यतः एक जोड़ी आमने-सामने समानान्तर चपटों सहित बनी होती है जिन्हें 'फ्लैट' कहते हैं। इनकी सहायता से राड को कसने या ढोला करने के लिए ऐच से मजबूतों से पकड़ा जा सकता है। चूहियों की अधिक आम बनाए रखने के लिए राड के सिरों और जोड़ नलियों को इस्तेमाल करने के परिणी हमेशा

द्रिल स्टोल की
तम्बार्ड मिमी०



चित्र 3.4 ड्रिल स्टोल की श्रेणी का चुनाव

तल में पर्याप्त कम से कम व्यास मिल भके। लेकिन इससे ड्रिलिंग की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कमो को दूर करने के लिए ड्रिल स्टोल क्रास्ट बदली हुई लम्बाई और कम होती हुई बिट-गेज के समूहों या श्रेणियों में मिलते हैं (चित्र 3.4)। ड्रिल स्टोल की लम्बाई कम से कम 400 मी० मी० (16 इंच) या 600 मी० मी० (24 इंच) होता है जो दो हुई श्रेणी में एक ही अन्तर से बढ़ती है, जबकि बिट की गेज, रॉड की लम्बाई के एवं बार बदलने से एक मी० मी० के अन्तर से कम होती है। एक श्रेणी इस प्रकार की होती है कि उससे एक विशेष गहराई तक बनाए हेड में विशेष व्यास के कारतूस रखे जा सकते हैं। दूसरा ड्रिलिंग के लिए यह अच्छा रहता है कि उपयोग होने वाले कारतूस का माप प्रति आवर्तन से वॉडिट प्रगति और उपलभ्य रॉक ड्रिल के आकार पर विवार करते हुए एहो श्रेणी को ड्रिल स्टोलों द्वारा बुना जाए। भारत में रॉक ड्रिलों का उपयोग करनेवालों विवृत खानों में 1,600 मी० मी० (63 इंच) अखण्ड ड्रिल स्टोल से छिड़ को कौलर करने को पद्धति सामान्य है। इससे खनिकों की अपने कंधे की ऊंचाई से भी ऊपर प्रशीलन को पकड़ने और प्रभावी स्थ से दबाव ढालने में असुविधा तो होती ही है, हेड के बाहर निकली हुई ड्रिल स्टोल के ऊपर ड्रिल हिलती - ढुलती भी है जिसे वह समय से पूर्व टूट जाती है और/या हेड टैटा हो जाता है। यह टूटने की क्रिया, ड्रिल ट्रिंग के बहुत अधिक हिलने से पैदा हुए नमन संबंधी (flexural) बैंडिंग प्रतिक्षेप के कारण होती है। अधिकतम विदित गहराई, जो अखण्ड ड्रिल स्टोल का उपयोग होता है, 6 मीटर (20 फुट) है।

(2) अलग होने वाली बिट के साथ प्रयुक्त ड्रिल रॉड (Drill rods used with detachable bits) : अटकोणीय, गोल और चोथाई-अटकोणीय जैसो भिन्न संशान वाली ड्रिल रॉड का उपयोग किया जाता है। इनमें से अटकोणीय और गोल ड्रिल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। अटकोणीय रॉड, जैसेमात्र के साथ इस्तेमाल होती है और गोल वाली भारी कार्य योग्य वेसन ड्रिल के साथ। अटकोणीय या गोल ड्रिल रॉड के एक सिरे पर शैक

(iv) दो बार बिट तेज करने के बीच अधिक फुटमान की ड्रिलिंग की जा सकती है, और

(v) ट्रॉफ्टी भूमि में ड्रिलिंग बहुत आसानी से ही जाती है।

पर्फिलता से बिट या रौड की आयु कम ही सकती है, ड्रिल की दैर्घ्यभाल का व्यय बहुत अधिक ही सकता है और ड्रेड में ड्रिल ड्रिलिंग पैस सकता है। इस दौष को “x” बिटों का उपयोग कर निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। इसे हुन्य छिप्पी गेज कीण वाली चौड़ी पक्ष की बिट का उपयोग करते भी रोका जा सकता है। 75 मि० मी० (3 इंच) से बड़ी बिट “x” के आकार की काटने वाली धारों के साथ उपलब्ध है।

3.2 ड्रिल राँड/स्टील

ड्रिल रौडों / स्टीलों की निम्नलिखित स्पष्ट में वर्णित किया जा सकता है-

1. अखण्ड ड्रिल स्टील (Integral drill steel) : अखण्ड ड्रिल स्टील की बनावट का वर्णन फैशेप में अनुच्छेद 3.1.1 में किया गया है। वे सामान्यतः चपटी सतहों के लिए 22 मि० मी० (7/8 इंच) या 25.4 मि० मी० (1 इंच) माप के घटकोण के रेकान वाले होते हैं। 22 मि० मी० (7/8 इंच) सेरान को ड्रिल स्टील 103 मि० मी० (4.25 इंच) और 82.5 मि० मी० (3.25 इंच) लम्बे शैंकों के साथ उपलब्ध है। शैंक की अधिक लम्बाई का उपयोग, ऐर लेग (air leg) पर स्थापित ड्रिल और हाथ से इस्तेमाल सिंकर्स (sinkers) के साथ होता है। जबकि इनकी छोटी लम्बाई हाथ से इस्तेमाल होने वाली इन्हें डिलों के लिए समुचित होती है। 25.4 मि० मी० (1 इंच) घटकोण के सेरान वाले अखण्ड स्टील, पारो सिंकर्स और सुरंग में इस्तेमाल होने वालों द्विलों के साथ प्रयुक्त होते हैं।

अपर्याप्ति चट्टानों में ड्रेड करते समय, बिट का गेज कम होने लगता है जिससे ड्रेड सिलिफ्टर के आकार का न बनकर शकु के आकार का बनता है। एक ही ड्रिल स्टील से गहरे ड्रेड ड्रिल करते समय बिट के बड़े गेज की आवश्यकता होगी ताकि ड्रिलिंग के समय गेज को कमी से हर्जन हो, और बास्टो कारतूसों के लिए ड्रेड के

रहा है। अबकल एक दो केन्द्रीय छिट् वाली या बास्त में चार छिट्री वाली बिट् उपयोग में नहीं है। कोव निकलने की मुश्विधा के लिए अच्छे द्विल द्वील या द्वीनो के अंस्कार को बिट् में चपटी वाली बास्ती में दी छिट् रहते हैं, जबकि चार नीक वाली बिट् में एक कोन्ट्रैश छिट् और सामने की दिशा में जाते हुए चार बास्त के छिट् रहते हैं, जो प्रत्येक कोव निकलने के बाबी में बने होते हैं। सामान्यतः बढ़ी चट्टानों के लिए बिट् में अपेक्षित्या संकरे ओवर फ्लूज़िट रूधि (shoulder) सहित बने होते हैं, जबकि आसानी से विधित होने वाली चट्टान में लिए बिट् में चौड़े ओवर होते हैं ताकि बढ़ी मात्रा में पत्थर का चूरा निकलने के लिए अधिक जगह हो। जब बिट् और चट्टान के बीच की अन्तर्भूत संतरण का दबाव कम ही जाता है तो ऐसी अवस्था में बिट् के नीचे पत्थर का चूरा फ़ैसने लगता है, जिसका कारण यह है कि चार नीकी वाली बिट् को छिट्री में से प्रवाही माध्यम (वायु अथवा जल) की समता द्विल रौड के छिट् से अधिक होती है। इसके समाधान में लिए छोनिकारों विरोति प्रवाह वाली बिट् का विकास हुआ जो अबकल 'रिट्रो बिट्' (retro bit) कहलाती है। यह बिट् " X " बिट् है, जिसमें संकरे ओवर में जागे को और मुखवाले दी जेट आमने-सामने रहते हैं और उनके प्रत्यावर्ती (alternating) दी छिट् पीढ़े को और मुख वाले होते हैं। इस व्यवस्था से वैन्चुरी (ventury) जैसा कार्य होता है तथा पत्थर के चूरे का प्रवाही माध्यम सहित काटने वाली धारा से छोकरा लगातार और कुराल दिशात्मक प्रवाह होने लगता है। इदू बिटों की अपेक्षा इस नई बिट् से निम्नलिखित लाभों का दावा किया जाता है—

(1) द्विलिंग को गति की लगभग 9 मी० (30 फुट) की गहराई तक पर्याप्त बढ़ाया जा सकता है, किन्तु गहराई में और वृद्धि होने पर गति कम ही जाती है। इसका कारण यह है कि छिट् की सतह का घर्षण बढ़ने से प्रवाही माध्यम की गति कम होने लगती है।

(2) बिट् के गेज का क्षय कम होता है,

(3) अधिक साफ हैदों की द्विलिंग ही सकती है,

है। अग्र क्षय और जैसे निकेता की लम्हतक पढ़ूँचता है वैसे-वैसे गेज के क्षय की गति में वृद्धि होती है। इस प्रकार ड्रिलिंग की कठिन अवस्थाओं में बिट की दरार उत्पन्न होने से बचाने के लिए, विपरित सतामी की अवस्था तक पढ़ूँचने के पहिले ही उपयुक्त अंतरावधियों पर धार बनाकर गेज की अथवा शीघ्रता कोण की परिवर्तने जितना बना लेना सदैव जच्छा होता है। टैगस्टन कार्बाइड निकेता की आयु, निकेता की माप में कुछ हद तक वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसकी अत्यधिक ऊंचाई से मीड़ पेटा करने वाले बल उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके फलस्वरूप यह समय से पूर्व ही टूट सकता है। गेज क्षय की अतिपूर्ति करने और निकेता की आयु बढ़ाने के लिए, अग्र क्षय से गेज-क्षय अत्यधिक होने पर निकेता के मूल-गेज को बढ़ाया जा सकता है और इसमें निकेता का गेज, ड्रिल रौड के आकार तक कम ही जाता है। यद्यपि ऊंचाई में कमी इस हद तक नहीं होती कि निकेता टूट जाए। दूसरी ओर ऐसी अवस्था भी हो सकती है, जबकि गेज क्षय और अग्र क्षय का अनुपात इतना अधिक न ही कि निकेता की ऊंचाई समय से पूर्व टूटने के स्तर पर पढ़ूँचने के पहले ही चौड़ी गेज पूरी घिस जाए। इसी प्रकार, निकेता का चौड़ाई से ऊंचाई का अनुपात गेज सम्बन्ध में अग्र क्षय पर निर्भर होता है, क्योंकि गेज क्षय की दर की मात्रा होने वाले सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर कम किया जा सकता है, जिसके लिए चौड़ाई या ऊंचाई या दोनों बढ़ाना चाहिए। यह दैखा गया है कि कार्बाइड बिट की ऊंचाई बढ़ाने से, ब्लेद का टेढ़ा होना कम ही जाता है। एक तीसरी किस का क्षय भी होता है, जिसका संबंध बिट के माप से होता है और जिसमें कार्बाइड निकेता पर बिना कीर्ति आस प्रभाव ढाले बिट मैट्रिक्स (matrix) घिस जाती है। इस तरह का क्षय सामान्यतः मध्यम, कठोर किन्तु पैने कणीवाली चट्टानी में ड्रिलिंग के समय होता है। ऐसी चट्टानीं इंतीनी कठोर तो होती हैं कि उनसे इस्यात घिस जाता है, किन्तु निकेता नहीं घिसता। मैट्रिक्स के बहुत अधिक क्षय में निकेता इतना आधार रहित हो सकता है कि वह आसानी से छिल या टूट जाए। निकेता का निकामा (over hang)बढ़ाकर, ड्रिलिंग के समय उक्त किस की चट्टानी के घिसने वाले प्रभाव में मैट्रिक्स की परे रखा जा सकता है।

चूंकि कुशल प्रवाह होने पर अच्छी ड्रिलिंग होती है, ब्लेद में ड्रिल रौड जाम कम होती है और गेज-क्षय कम होने से बिट की आयु बढ़ जाती है, इसलिए बिटों की बनावट में जहाँ तक प्रवाही छिट्ठों का संबंध है, हाल के वर्षों में समुचित ध्यान दिया जा

आसान होता है।

बीट व्यास के बैंडों के लिए एक ऐनी वाली बिट अधिक पसंद की जाती है और अबल्ड फ्रिल स्टोलों की सामान्यतः भार इसी तरह की होती है। ३० मि० मी० (२ रुव) से अधिक व्यास के बैंडों की फ्रिलिंग अनिवार्यतः बहुपक्षीय बिटों से की जाती है। भारतीय जानों में, अलग होने वाली बिटों में श्राफ-बिटें ही इस्तेमाल होती हैं।

यहाँ कुछ ऐसी नई पश्चिमीयों की चर्चा करना उपयुक्त होगा जो वैज नुमा ऐनी-बिटों के अगले फलक में क्षय कम करने के लिए बिट की बनावट में अपनाई गई है, ज्योकि पिछले की तुमना में आगे वाले फलक में क्षय अधिक होता है। इन दो फलकों के भिन्न कोण वाली असमित (asymmetrical) बिटों का विकास करने का कार्य सीवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विवाराधीन है। अगले फलक का बहु कोण कठोर चट्टानी के लिए, और ग्रीटा कोण नाम चट्टानी के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा बताया गया है कि असमित बिटों में भार अधिक समय तक बनी रहती है और फ्रिलिंग की गति अधिक तेज होती है। समान क्षय होने के लिए बिट पर काटने वाली धारों की वितरित कार्के बिट की नई बनावट का विकास करने की एक दूसरी प्रवृत्ति इस बात पर आधारित है कि बिट की बैंड के बैन्ड की अपेक्षा उसकी परिष्ठि के समीप की चट्टान अधिक काटना पड़ता है।

बिट की बनावट में वैज के आकार वाली कार्बाइड के निकेश की माप संबंधी हल्लानी की, फ्रिलिंग के समय बिट में होने वाले विभिन्न किसी के क्षय का अध्ययन करके भली प्रीति समझा जा सकता है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के क्षय की अग्र क्षय (frontal wear) के नाम से जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब गेज के कोण के कारण होने वाली गेज की स्थापाविक कमी के अतिरिक्त, गेज में किसी विशेष कमी के जाए बिना निकेश को ऊँचाई कम हो जाती है। अग्र क्षय, कम क्षार्टज् वाले और सहित कठोर चट्टानी में फ्रिलिंग के फलस्वरूप होता है, यद्यपि ऊँचाई में अधिकरी कमी भार तेज करने के कारण होती है। दूसरी विष्म के क्षय की गेज का क्षय कहते हैं, जिसमें निकेश के कीने शीघ्रता से पिस जाते हैं, भले ही अग्रक्षय ही या न ही। यही वह विष्म है जबकि विपरीत दिशा में सलामी (taper) प्रकट होने लगती

- (i) नाम और दरारदार चट्टान में हैं जिसे जा सकते हैं और इसमें जाम होने का खतरा कम रहता है,
- (ii) काफी ठीक चट्टानों पर अधिक दबाव पर ड्रिलिंग करते समय, कार्बाइड-निकेली में हिलने की प्रवृत्ति अपेक्षातया कम होती है,
- (iii) जग के लिए उपलब्ध भत्तह (wearing surface) अधिक होने से बिट का क्षय कम होता है,
- (iv) ज्यादा 'गोल आकार' के हैं बनाए जा सकते हैं,
- (v) चट्टान से अधिक बिन्दुओं पर समर्प्त होने के कारण बिट के भटकने की प्रवृत्ति कम होती है, जिसकी वजह से हैं द का काला (collar) बनाना अधिक आसान होता है,
- (vi) इर बार बिट की धार की तेज करने से ड्रिलिंग अधिक फुटमान में होती है,

दूसरी ओर, हैनी के आकार की बिटें बहुपक्षीय बिटों की अपेक्षा निम्नलिखित बातों में अच्छी होती है : -

- (1) काटने वाली धार को सेस्टीमीटर लम्बाई में आपात की तौद्रता अधिक होने से, एक निश्चित आपात ऊर्जा में अधिक गति से ड्रिलिंग होती है,
- (ii) मादै आकार की होने के कारण बिट की तेज करना अधिक आसान होता है,
- (iii) हैनी के आकार की बिटों में निकेल का पदार्थ कम होने के कारण, बिट का मूल्य अपेक्षातया कम होता है,
- (iv) चूंकि काटने वाली धार को प्रति सेस्टीमीटर लम्बाई में आपात की तौद्रता अधिक होती है, इसलिए अधिक कठीं चट्टानों में आपात की कम तौद्रता के साथ भी ड्रिलिंग करना संभव होता है, और
- (v) यद्यपि हैं द में एक हैनी वाली बिट के जाम होने की सम्भावना अधिक होती है तथापि जाम होने पर बहुपक्षीय बिट की तुलना में हैं द से इसे निकालना अधिक

के अन्तर्गत होनेवाली चट्टान के पृष्ठ-भूजन (brittle failure) से छोलने की क्रिया होती है। वैज के आकार की काबींड निकेत में बहुत तेज धार से अधिक गति से ड्रिलिंग सम्भव है किन्तु कुछ बैक्टी के ड्रिलिंग तक भी उसकी तेजी बनी नहीं रहती और चट्टान के प्रतिरोध के विश्व रौप ड्रिल, पिस्टन के एक निश्चित आघात से बिट की धार में बहुत ही अधिक प्रतिबल बुट जाने से काबींड-निकेत जल्दी ही टट सकता है। इसलिए 0.8 से 1.5 मि० मी० ($1/32$ से $1/16$ इंच) बौद्धी, चौरास धार वाली बैनी के आकार की वैज के रूप की अधिक प्रसन्न किया जाता है, जिससे बिट के नीचे बैट में दारार बनने की क्रिया बढ़ती है और इस प्रकार अधिक बड़ी चिप्पियाँ बनने में सहायता मिलती है।

बिट की बनावट में दूसरी जिस बात का ध्यान रखा जाता है वह है वैज का कोण (wedge angle)। कम वैज-कोण से चट्टान अधिक खिलती है और बड़े वैज-कोण से अधिक संदर्भ बदलता है। वैकि छोलने की क्रिया अधिक कार्यक्षम होती है, इसलिए कम कोण की बिट अच्छी रहती है, बार्ट बिट की शक्ति और उसके क्षय-प्रतिरोध की आवश्यकताएँ पूरी हो जाते हैं। यदि ड्रिल की जानेवाली चट्टान बहुत कठोर हो तो वैज के बौटी कोण को अधिक मात्रा देना ठोक नहीं है। इसलिए टौ० सी० बिटी के बैज का कोण 90° (नरम चट्टान) से 115° (बहुत कठोर चट्टान) के बीच में रखा जाता है।

रौप ड्रिल के पिस्टन के आघात की एक निश्चित ऊर्जा से काटने वाली धार की लम्बाई कम रखने पर उसमें अधिक प्रतिबल केंद्रित हो जाता है और इसलिए अन्य अवस्थाओं के समान रहने पर बिट की गेज जितनी कम की जाती है, ड्रिलिंग की गति उसी के अनुरूप बढ़ती जाती है। गति बिट को लम्बाई का एक नियत होती है और यह बिट गेज के वर्ग के व्युक्रमानुपात (inverse proportion) में बदलता है ($\text{D} \propto 1/g^2$)। जहाँ g ड्रिलिंग की गति सेन्टीमीटर प्रतिमिनट में और g , बिट की गेज सेन्टीमीटर में है। तथापि वैज की लम्बाई बढ़ाने से बैनी अधिक मजबूत होती है। इस विचार से बिट की अधिक आयु के लिए बहुप्रशीय बिटी (multi-wing bit) में एक में सधिक धार की व्यवस्था करते ड्रिलिंग की गति की कम किए बिना बिट को प्रभावी लम्बाई बढ़ाई जाती है। अधिकतर चार पद्ध वाले बिटी (four wing bit) का उपयोग किया जाता है। बहुप्रशीय बिटी में निम्नलिखित लाभ हैं—

सारणी 3.2 बिटों में प्रयुक्त इस्पात के कुछ विशिष्ट गठन

(TYPICAL COMPOSITION OF STEEL IN BITS)

विवरण	गठन प्रतिशत						
	काबैन	सिलिका	मैग्नीज	ब्रोमियम	निकल	मोलि-	वैनोडियम
किस I	0.4	0.6	0.6	1.2	0.2	0.5	0.25
किस II	0.25	0.2	0.5	1.2	3.0	0.25	-
किस III	0.3	1.4	1.3	0.3	1.8	0.4	-

3.1.3 बिटों का चयन

इस्टम ड्रिलिंग की गति और बिटों की अधिक लम्बी आयु मिलने के सिस उनका ठीक चुनाव बहुत कुछ बिट काटने वाली धार को बनावट पर निर्भार करता है, जो स्वयं निकेला है क्षय की मात्रा और प्रकार, बिटों के जाम होने की घटनाओं तथा ड्रिल किए हैंदों की कटान पर निर्भार होती है। ड्रिल में धार करने वाली मशीनों (drill sharpner) के प्रचलन के पहले बिट की बनावट में दो हैनो वाला बिट (double chisel bit) जैहू-बिट (Y-bit) क्रास बिट (cross bit) वाई बिट (Y-bit) और दो चाप वाला (double arc bit) जैसी विभिन्न आकारों की बिटों का उपयोग होता था, यद्यपि हैनो या दो नीक वाली बिट जिसमें स्क्र तैज के आकार की काटने वाली धार हوتी है, हमेस लोकप्रिय थी। इनमें से ऊब कैवल स्क्र हैनो वालों (single chisel) और चार पक्षीय (four wing) (ब्रौस या क्रास रूपी चार नीक वाली) बिटों का नियमित उत्पादन होता है, क्योंकि ते मादे आकार की हैं, अधिक सेब्या में शोषण बनाई जा सकती है और उन्हें आसानी से धार करने वाली मशीनों से तैज किया जा सकता है।

पारक्शन ड्रिलिंग में दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं और मैदालन होती है, जिनमें से पहली क्रिया चट्टानों में हैंद करने के सिस अधिक कुआल मानी जाती है। हाईमैन ल्कारा किस गस अध्ययन से यह पता चला कि पारक्शिव ड्रिलिंग में पारपारागत तैज से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका कारण सेमवतः यह था कि भारी दबाव

सारणी 3.1 टंगस्टन कार्बाइड की श्रेणियाँ और उनके उपयोग के क्षेत्र

(GRADES OF TUNGSTEN CARBIDE AND THE RANGE OF THEIR USES)

कौबाट	टंगस्टन कार्बाइड	उपयोग के क्षेत्र
6	94	कौपते जैसी नाम चट्टानों में रीटरी ड्रिलिंग और हल्की ड्रिलिंग मशीनों के द्वारा पारक्शन ड्रिलिंग
9	91	मध्यम और कठोर चट्टानों में पारक्सिव ड्रिलिंग
11	89	हल्के और मध्यम भार वालों ड्रिलिंग मशीनें (यह प्रायः रैक ड्रिलों में प्रयुक्त होती है)
13	87	भारी आधारी वाली पारक्सिव ड्रिलिंग और हाथ वाली ड्रिलिंग, भारी मशीनें
15	85	क्रिएश विस्प की, जो आधार का काम बहुत भारी होने पर प्रयुक्त होती है

(स्टलैंस कौपकौ लि0 के सौजन्य से स0बी0 स्टलैंस डोजल स्पष्ट सैप्ट विकन्स जर्मी वर्क्स,
स0 बी0 द्वारा प्रकाशित 'मैच्युअल ऑन रैक बलास्टिंग' से उद्धृत)

ड्रिल बिटें ऐसे इस्पातों से बनाई जाती हैं, जिसका गठन बहुत व्यापक है।
इनमें से कुछ क्रिएश प्रकार को इस्पातों का गठन नीचे सारणी 3.2 में दिया गया है।

3.1.2 काटने वाली धार बनाने के पदार्थ


सन् 1927 में जर्मन मण्डी में सिटर को हुई कठोर धातुओं के उपयोग के पूर्व, द्विल बिट की काटने वाली धार बनाने के लिए आवश्यक तापन्युपचार के परचात् अधिक कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग किया जाता था। उसके एक तर्थ परचात् बनने उद्दीप्त में, द्विलिंग के लिए कठोर धातुओं का उपयोग किया जाने लगा और कालतार में टैगस्टन कार्बाइड निकेता के वर्तमान रूप ने कठोर धातु की बिटों का स्थान कोर्क कारोब से लिया है। चट्टानी में परकसिव द्विलिंग करने के लिए बिट की काटने वाली धार की मुख्यतः छोलने और सेंडलन का कार्य करना पढ़ता है, जिसके लिए उसे मध्य रीषी (wear resistant) होना चाहिए ताकि धार की तेज करने की आवश्यकता पढ़ने तक कठोर चट्टानी में अधिकाधिक गहराई तक द्विलिंग को जा सके। निकेता पा भारो प्रतिबलों के संग्रह के कारण भी यह आवश्यक है कि यह इतना कहाँ हो कि श्राति का प्रतिरोध का सके। टैगस्टन कार्बाइड और कोबल्ट जैसे दो बवयदी फा, जिनमें से टैगस्टन कार्बाइड के कणों की माप का परिसर से भी उचित नियन्त्रण किया जा सका है, कार्बाइड निकेता बनाने के लिए इस्पात काके उसकी मध्य प्रतिरोध (कठोरता) और कहापन प्रदान किया जाता है। टैगस्टन के कणों की माप (grain size) और या कोबल्ट और की बढ़ाकर कहापन में वृद्धि की जाती है। इन पदार्थों का ऐसा संयोजन बुना जाता है कि अधिकरी द्विलिंग को दरालों के अनुरूप, कहापन और मध्य प्रतिरोध में संतुलन बना रहे क्योंकि द्विलिंग को दराले प्रत्येक खान और एक ही खान के विभिन्न खांगों में फिन-फिन होता है। कहापन और मध्य-प्रतिरोध के उचित में हीते हुए भी कार्बाइड निकेता सेंडलिंग ही कर विफल ही सकता है, यदि बहुत कठोर चट्टान (उदाहरण के सिए बारोक कम वाली स्थूल (massive) हेमाटाइट)में फिसो बहुत शक्तिशाली एवं द्विल का उपयोग किया जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चट्टान के गुणों के साथ द्विल के अकार का उचित मेल करके, टैगस्टन कार्बाइड निकेता के समय से पहले ही विफल हुए बिना, अत्येत कठिन अवश्यकों में भी द्विलिंग को जा सकतो है। इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए बिटों के निर्माण विभिन्न उपयोगों के लिए टैगस्टन कार्बाइड की विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण करते हैं। सेंडविक कोरोमाइट (sandvik coromant) छारा निर्मित श्रेणियों उनके उपयोग के सीधे संबंध नाही । ये दो गई हैं।

कम व्यास वाले छिड़ी तक सीमित होता है। स्क्रेप या स्लस चालन वाली बिटी का उपयोग बीटे व्यास के गहरे छिड़ी के लिए किया जाता है। बड़े व्यास के छिड़ी के लिए स्लस चालन वाले बिटी की पसंद किया जाता है।

मेल बिट (male bit) और मेल ड्रिल स्टील (male drill steel) के बीच अन्य तरह के जीढ़े का उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें दो जीढ़ों के रहने से ऊर्जा की हानि अधिक होती है। इन जीढ़ों में टेपरी या रस्सी नुमायुद्धियाँ (rope thread) का उपयोग किया जाता है।

अलग होने वाले बिटी के निम्नलिखित लाभ हैं—

1. ड्रिल स्टील अनेक बिटी के भावाव होने तक चल सकता है,
2. तेज करने या बदलने के लिए, कार्यस्थल तक केवल बिटी की ही लाने से जाने की आवश्यकता होती है। पृथिगत भारी में यह एक लाभ है, क्योंकि ड्रिल करने वाली की बहुत बड़ी संख्या में ड्रिल स्टीलों को नहीं से जाना पड़ता है,
3. चूंकि बहुत बड़ी संख्या में बिटी को सुविधापूर्वक कार्य-स्थल पर से जाया जा सकता है, इसलिए ड्रिल करने वाली चट्टान और काम को देखते सही किस और आकार की बिट की चुन सकते हैं,
4. बिट आकार, गेज और कठोरता में आपस में अधिक एक समान होता है,
5. ड्रिल बिट और ड्रिल स्टीलों के लिए अलग-अलग धातुकर्म क्रियाएँ संभव हैं ताकि ड्रिल बिट अधिक से अधिक आघात और क्षय सहन कर सकें तथा ड्रिल-स्टील ओतिरीधी (fatigue resistance) बन सकें। रौड और बिट के जीढ़े पर औपचारिक प्रतिबलों के कारण समय से पूर्व होने वाली विफलता जै अब्दल ड्रिल स्टीलों में सामान्यतः होती है, इनमें नहीं पाई जाती।
6. ड्रिल रौड से अलग होने वाली चार धारों वाली बिट की बदलना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि बिट गेज बहुत ही कम घिसता है। ऐसी बिटी से ड्रिल रौड के टुकड़ों की उत्तरीता जौङ्कार वर्द्धनीय ड्रिलिंग (extension drilling) करना सुविधा-जनक होता है।




चित्र 3.3 ड्रिल स्टील से अलग होने वाली बिट को जोड़ने की विधियाँ

SKECH DIAGRAM ADOPTED FROM PHOTOGRAPHS
WITH COURTESY OF INGERSOL RAND(INDIA) PVT.LTD.

इंगरसॉल रॉण्ड (इन्डिया) प्रा.० लि० के पौज्य में
प्राप्त फोटोग्राफों से स्थानुकूलित रूपा नित्र

ट्र. एम. एस. /३७९/८



चाट- 1 (कमशः)

खादी	काण	उपाय
दिल स्टौड के रोको का टटना ।	सामन्यतः यिसे चबी या मार जाने वाले फलकों के प्रयत्न और मपाट न होने के लागे लेता है। किसी गुणी के इस्थान के कारण फी रोक बाट-बाट टूट सकता है।	रोकों को जाँच कर ले और यिसे हुए चबी की बदल दें ।
दिल का बलू न होना।	निकास ब्लारों के बद्द हो जाने, गमत सुबरोकेशन से पिस्टन जाम हो जाने, यिपनिर्पे तुबरोकेशन के पदार्थी में बलू के विपक्षे अथवा वायु मार्गी के बचाए गा होज के बटे लस्ता से निकलो रबार से बद्द हो जाने के कारण हो सकता है ।	निकास ब्लारों की जाँच हो। दिल की सोलका साफ करें और पुनः तेल लगा दें । वायु मार्गी को साफ करें। यदि पिस्टन जाम होने के लागे ऐसा हुआ हो तो पिस्टन को निकालका उम्मी भत्तह की जहाँ सम्पन्न है मार्म्मत करें, पत्थर पार यिसका या महोन उम्मी के रूपहे से । बराब होज की बदल दें ।
दिल का न घूमना या कम घूमना ।	धराब चट्टानों (ब्लॉकीग्य, दरारी, क्ले प्रस्तार, लग (Bug) लिट्रित आदि) में द्रितिंग करने से ऐसा ही सकता है। बिट गैज के कम होने से ऐसा हो सकता है ब्लॉक इसमें बिट हेड में लैम सकती है। यिसे हुए चक, चक नट, पिस्टन राइफिल नटों और राइफिल ब्लारों से भी ऐसा हो सकता है ।	बिट यिस गई हो ती उसे बदल दें । यिसे दुस पुजी को बदल दें ।

(कमशः)

चार्ट- 1 (कमशः)

खाद्य	कारण	उपाय
द्रिल में आपात शक्ति का कम होना।	बोटे, शेक, बोटे पिटन (जैव या दुबाता ग्राइडिंग के कारण) को। सामग्रीवाली हवाई सामने के सेव्हर में हवाई गद्दी गद्दों को जांच करें। द्रिल बनने को क्रिया कम होने, हवा में वायुगांगी को जांच करें का कम दबाव (स्त्रोत के नजदीक बोटे ब्याप के होज या पाइप को अधिक लम्बाई या द्रिल के वायुगांगी के बन्द हो जाने) के कारण हो सकता है। यदि एयर लाइन फिल्टर का उपयोग किया जाता हो तो उसमें मार्ग बन्द हो सकते हैं।	रोकों और फिल्टर को जांच करें। सामग्रीवाली हवाई सामने के सेव्हर में हवाई गद्दी गद्दों को जांच करें। द्रिल बनने को क्रिया कम होने, हवा में वायुगांगी को जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि स्थायी फिल्टर साफ है। कम्प्रेसर के भारमुक्त (loading & unloading) बलने पर उचित दबाव है या नहीं इसको जांच करें। हवा की पाइप लाइनों की जांच करें यह सुनिश्चित करें कि उनमें आकर्षक मात्रा में हवा जा सकेंगे।
द्रिल का गर्म हो जाना	कसी फिटिंग, अत्यधिक भार या तेल को कमी के कारण विरोधतः स्पेसर के नजदीक नयी द्रिल गर्म हो सकती है। नई द्रिलों को ढोहकर अन्य द्रिलों में गर्म होने को क्रिया हमेशा गलत सुबोकेशन के कारण होती है, यद्यपि अत्यधिक भार (over-loading)	नए द्रिल में इसकी विशेष महत्व न दें और उसमें काफी मात्रा में तेल डालें। पुराने द्रिलों में सही मात्रा में उचित तेल का उपयोग करें तथा इतने कम्प्रेसर का उपयोग करें कि उसपर अत्यधिक भार न आए।

(कमशः)

खरबो

कारण

उपाय

पर चलने वाले कष्टेसा मे
गर्म हुई हवा का भी डसाए
योगदान रहता है ।

स्रोत : हानेध, श्री, 'हज यो। दिसिंग पेरेंग?' रोद्स स्टड इंजिनियरिंग (समापित)
कन्स्ट्रक्शन, सितम्बर, 1962; स्टलम कापको पस्कियेशन नं० 5099
के स्वयं में पुनर्मुद्रित । स्टलम कापको लिं० के सौलग्रा से उद्धृत ।

4.5 राक ड्रिलों की जायु (LIFE OF ROCK DRILLS)

लोमत लागत निकालने के लिए एक वैगन हिन की जायु 15,000
घंटे काम की मानी जा सकती है । जैकहैमर की जायु 6,000 घंटे काम होने
का अनुमान है । व्यवहारातः सिलिफ्डा की दशा हो इस बात का निर्धारण काती
है कि कौनसा रौक ड्रिल किस समय काम के योग्य नहीं रहेगा । जैसा कि एहले
ब्रताधा गया है जब सिलिफ्डा और पिस्टन के बीच का अन्तराल 0.175 मिमी०
(0.007 इंच) से अधिक हो जाए तो सिलिफ्डा को पुनः बैधित (reboring)
करने के बाद अधिक बड़े आकार का पिस्टन फिट करना आवश्यक हो जाता है ।
अधिक बड़े आकार के पिस्टन का उपयोग करना सम्भव न हो तो उस ड्रिल की
काम में नहीं लाना चाहिए किन्तु राइफल बार, रैनेट टिंग, रैनेट पाल और लाल्च
जैसे पुर्जे जी अभी अच्छी दशा में हो, उन्हें निकाल कर अन्य मशीनों में अतिरिक्त
पुर्जे के स्वयं में उपयोग किया जा सकता है ।

4.6 राक ड्रिल के कार्य का अभिलेख

(RECORDS OF ROCK DRILL PERFORMANCE)

राक ड्रिलों के काम का नुस्खाकरन करने और उनको मरम्मत और
औवा हाल तथा लदाने गए पुर्जे का पूरा इतिहास जानने के लिए व्यवस्थित अधिनेत्र

रखना जरूरी है ताकि उनके अनुष्ठान पर किस गए छार्च का अनुमान लगाया जा सके। इस के सिस दैनिक जौब कार्ड(job card), फ्रिल कार्य अभिलेख (drill performance record) (सारणी), माइग्युस्टक (requisition-book) और मार्प्पत लॉग बुक (repair log book) का उपयोग करने को सिफारिश की जाती है।

हर पारो में फ्रिल के काम के बारे में प्रारम्भिक जानकारी, दैनिक जौब कार्ड से मिलती है जिसे फ्रिल वालक को भरना चाहिए। केंद्र करने का स्थान, फ्रिल किस हुए छेदों की संख्या, उनको कुल सम्बार्द्ध, काम के घटी की संख्या और यदि कोई समय लेकार गया हो तो उसके कारण के बारे में जानकारी दैनिक जौब कार्ड में भी जाती है। इसमें फ्रिल और उपसाधनों को देखभाल और अनुष्ठान को ४९ जौच-सूची (check-list) भी होती है जिससे जालक को पारो शुरू होने के समय फ्रिल को अवस्था को जौच करने में सहायता मिलती है। बान्फोरमैन जो दैनिक जौब कार्डों को जौच करना चाहिए तथा उसमें लिताए गए फ्रिल या उपसाधनों की जवास्था में जो भी छारालियाँ बतलाई गई हों उन्हें सुधारने की व्यवस्था करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस पारो में फ्रिल के कार्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी फ्रिल-कार्य अभिलेख में दे देनी चाहिए।

किसी भी माह या वर्ष में फ्रिल के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक तथ्य फ्रिल-कार्य अभिलेख से आसानी से मिल जाएगो। जैकहेमर के लिए दैनिक जौब कार्ड का नमूना और फ्रिल कार्य अभिलेख के एक पृष्ठ का नमूना क्रमशः पृष्ठ ४५ और ४७ पर दिया गया है। वैगन फ्रिल के जाब कार्ड का नमूना पृष्ठ ४६ पर दिया गया है।

मार्प्पत लौंग बुक और माइग्युस्टक दोनों में मिलाकर फ्रिल को मार्प्पत और ओवर हाल तथा बदले गए पुज़ी के बारे में पूरो जानकारो मिल जाएगो। मार्प्पत-लौंग बुक मिस्ट्री बना सकता है और उस पर कंटरमैन प्रतिहस्तान का सकता है। प्रत्येक फ्रिल के लिए स्टोर से अलिंगिक पुज़ी, धारान्य सामग्री और लुबरोकेशन के पदार्थ के बारे में लिखकर कष्टकर समय की बर्बादी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्प्पत लौंग बुक के स्क पृष्ठ का नमूना पृष्ठ ४८ पर दिया गया है।

दैनिक जांच कार्ड

तातोर : 2-3-1976 पारी : परिचो पारी
 छिल नं० : ३८१
 दैनिक के नाम : राम लिंग,
 कलुल गांव

देवभास और ऊरुणाल की जांच मूल्य :

- सापाच्य जवस्था
- नट बोल्ट की जांच कर ली गई
- होड़ी की अवस्था
- दिल के पास लवा का दबाव
- सहर लाइन गुड्रीकेटर में गुड्रीकेटन का लगाई गया

बिट की अवस्था :

- काटने वाली धारा
 - लिंग
 - होड़ी की अवस्था
 - दिल गैह की अवस्था
- छोड़ी का स्थान : घटान नं० ४ अधिभार फेन्स
 छोड़ी के लिए दिल लिंग गम : ३।
 किनने मीटर छिलिंग दुर्दृश्य : ३७.२
 किनने पटे फाम हुआ : ६
 यदि कोई समय बेकाम गया दोपहर १ बोर २ बोर के बीच बिजली नहीं ली हो तो उसका कारण :

ब० रात
फ्रैमेन का हसाकार

१० लिंग
दिलर का हसाका

- संतोषजनक का स्थैत
- दोषपूर्ण का स्थैत

जैकहूमर के लिये दैनिक जांच कार्ड का समूह

दैनिक जांच कार्ड

तारीख : 2-12-1974 पाठ्य : पहिली पाठ
 दिन ५० : छव्य हो।
 छलनी के नाम : रमेश भिंड
 गापत

दैनिक और अनुष्ठान की जौल मूली :

- सामान्य अवस्था
- नए बोर्ड ओ जौल का नी रहि और उन्हें कह दिया गया
- लालनी ओर होली की अवस्था
- द्वितीय प्राप्त हवा का दग्धव
- पर्यावरण सुवर्णोक्तर में सुबोधान का लेल पर दिया गया

जिट की अवस्था:

- काटने वाली झाँ
- निरोग
- द्वितीय राहीं की अवस्था
- बीहू नलियाँ की अवस्था

द्वितीय का स्थान : एक खदान (अभिपाठ)

किसी के द्वित द्वित लिए गए : ८

किसी भीटर द्वितिय हुई : ५६

किसी भीट काम रुका : ७ घंटे ३० मिनट

यदि कोई समय बैकार था:

नहीं हो तो नमूला कारण :

प्रैमिक्ष

म० जैशी

पा० सिंह

जीवामैन का हस्ताक्षर

द्विता का हस्ताक्षर

प्रतोड़जन का पैकेट

अन्तर्विषयक का पैकेट

दैनिक द्वित के लिए दैनिक जांच कार्ड का नमूला

डिल-कार्य-आमिलेख (सारांश)

तारीख	घटे	दिल न० जे सच ।		दिल न० जे भच 2		दिल न० जे एच 3	
		डिलिंग को संस्था स्टारमान	पटे को संस्था	डिलिंग को संस्था	पटे को संस्था	डिलिंग को संस्था स्टारमान	पटे को संस्था स्टारमान
1-1-74	5	30	36	6	32	39	5½
2-1-74	4	24	28	6	37	44	6
3-1-74	6	35	42	6	34	40	6
जनवरी	148	740	893	150	850	1020	146
1974							700
फावड़ी	6	32	39	6	34	41	6
1974							32
दिसंबर	150	930	996	142	750	900	149
1974							710
							852
1974	1,740	9,250	11,100	1,750	10,032	12,039	17,050
							9,625
							11,550

जैकहेमर के लिए डिल कार्य आमिलेख के पृष्ठ का नमूना

मरम्मत लाग बुक

द्वितीय नं० जै सच ।

तारीख

मरम्मतों का विवरण

10-8-1974

दोनों बगल की छड़ों के नट एफ एन 110 बदले गए

25-8-1974

द्वितीय चक्र एस सी 36 बदला गया

31-3-1974

टम्बला प्लॉजर और बी 59 बदला गया

हस्तांतर

फोरमैन का हस्ताक्षर

हस्तांतर

मिस्ट्री का हस्ताक्षर

द्वितीय मरम्मत लाग बुक के पृष्ठ का नमूना