

5.0 ड्रिल स्टील का उपयोग, देखभाल और अनुरक्षण (Use, Care and Maintenance of Drill Steels)

5.1 अखण्ड ड्रिल स्टीलों का सही उपयोग (CORRECT USE OF INTEGRAL DRILL STEELS)

ड्रिल को ड्रिल स्टील देने के पहले, सुपरवाइजर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

1. ब्रिट गेज तथा ड्रिल स्टीमों की लम्बाई (कालर के निचले भाग से ब्रिट की धार तक) नाप लेनी चाहिए तथा ड्रिलरों के प्रत्येक गैंग को सही श्रेणी (correct series) की राहों का सेट दिया जाना चाहिए जिससे अपेक्षित गहराई तथा तल के व्यास के छेदों की ड्रिलिंग को जा सके ।
2. ब्रिट गेज द्वारा जांच कर यह देख लेना चाहिए कि ब्रिट के काटने वाली धार की चौड़ाई, दोनों सिरों से लगभग तीन-तीन मिलीमीटर की दूरी पर स्थित बिन्दुओं पर 2.5 मि०मी० से अधिक न हो ।
3. स्टीम का शैक, ड्रिल चक के मार्केट के अनुस्यू होना चाहिए । इसकी असल चौड़ाई तथा अधिकृत चौड़ाई में 0.25 मि०मी० (0.9 इंच) से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए ।
4. शैक के त्परा के प्लक (face) को जांचकर यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह पूरी तरह से वर्गीकार हे ओर बीच का छिद्र शैक के प्लक के ठीक बीच तथा ऐसे आकार और गहराई तक हे कि शैक के सिरों से चोट खाकर, धमन (blow) और जल नली के सिरों को नुकसान पहुँचने की सम्भावना न रहे ।
5. ड्रिल स्टीम में बने अक्षीय छिद्र (axial hole) और ब्रिट के सिरों पर प्रवाही छिद्रों को जांचकरके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे बन्द तो नहीं हैं । स्टीम को ड्रिल में लगाकर और हवा बली करके यह देख लेना चाहिए कि ब्रिट के छिद्रों से हवा ठीक से बाहर निकल रही हे या नहीं।

परिच्छेद 4-2-1 में जैकहेमर द्रिलों के उपयोग के लिए दी गई सभी विधि में द्रिल स्टीलों के उपयोग से संबंधित अनुदेश भी सम्मिलित हैं किन्तु व्यवहार में अक्सर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए यहाँ थोड़े में उनका वर्णन करना ठीक लीगा।

द्रिलिंग 800 मि०मी० के स्टील से ही शुरू करना चाहिए। काल बनाने के लिए प्रोटल को आधा ही खोलना चाहिए। जैकहेमर ठीक हेड की सीध में काके दबाव समान रूप से लगाना चाहिए। द्रिल को स्टेम पर बिलने-डुलने नहीं देना चाहिए। द्रिल किए हुए हेड में जार-झार पत्थर का चूरा निकालने के लिए प्रवाह करना आवश्यक है। गोले या सूखे प्रवाह का एक रूप से प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो तापक्रम में अन्तर होने से सिकुड़ने और फैलने के कारण पैदा हुए प्रतिबलों से निवेशों की नुकसान पहुंच सकता है।

5.2 द्रिल स्टील की देखभाल और अनुरक्षण

(CARE AND MAINTENANCE OF DRILL STEEL)

प्रत्येक प्रकार की चट्टानों के प्रसंग में, द्रिल स्टील का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उसकी ठीक-ठीक देखभाल तथा हैंडलिंग पर जोर देने के साथ-साथ निवेशों, द्रिल स्टील तथा राक द्रिलों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हेड करने में टेढ़े हो गए राक, धिरे हुए राक, कुठित काटने वाली धार, फेह के कम दबाव से द्रिल स्टील पर बहुत अधिक प्रतिबल पड़ते हैं जिससे वह समय से पहले ही टूट सकता है। उचित देखभाल और अनुरक्षण इन बुराइयों को दूर कर कुशल कार्य द्वारा द्रिलिंग के व्यय को कम कर देता है। एक अच्छे द्रिल स्टील का मूल्य इसकी लम्बाई और सेक्शन के आधार पर 150 रु० से 300 रु० तक होता है। यदि द्रिल स्टील का उचित उपयोग किया जाए तो लाइम स्टोन में उसकी आयु 900 से 1000 मीटर तक हो सकती है। लेकिन यह भी देखने में आया है कि उचित देखभाल न होने के कारण इस प्रकार की चट्टान में अच्छे द्रिल स्टील केवल 100 से 120 मी०

तक ही हिल जाने के परवात बंकार हो गए । कुछ भारतीय खानों में अखण्ड हिल स्टीलों द्वारा प्राप्त कम मीटरमान के कुछ विशिष्ट उदाहरण सारणी 5-1 में दिए गए हैं । ये आंकड़े सारणी 3-3 (अध्याय 3) में दिए गए उसी प्रकार की चट्टानों से संबंधित आंकड़ों की तुलना में घटिया हैं ।

सारणी 5.1 : कुछ भारतीय खानों में अखण्ड हिल स्टील की आयु का अनुमान

(APPROXIMATE LIFE OF INTEGRAL STEELS IN SOME INDIAN MINES)

| क्रम संख्या | चट्टान का प्रकार | अखण्ड स्टील की आयु (मीटर) |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | लाइम स्टीन | 210 |
| 2. | आयतन ओर (नरम) | 120 |
| 3. | " | 104 |
| 4. | " | 100 |
| 5. | मैगनीज ओर | 79 |
| 6. | लाइम स्टीन | 703 (तीन बार पुनः धार काने से) |

अखण्ड हिल स्टीलों में सामान्यतः होने वाली विभिन्न प्रकार की विफलताओं के साथ-साथ हर विफलता के सम्भाव्य कारण और उन्हें रोकने के लिए उचित सावधानियाँ नीचे दी गई हैं-

1. निवेश का विफल होना (Insert failure)

(क) कुठिल बिट

काटनेवाली धार के कुठिल होते ही उसे फिर से तेज किए बिना उसका लगातार इस्तेमाल करते रहने से, राठ और निवेश, दोनों पर भारी आघातों प्रतिकूल पड़ते हैं जिसके कारण राठ या निवेश या दोनों विफल हो सकते हैं। इससे बचने के लिए, बिट-गेज से बिट की काटने वाली धार को बार-बार जांच करनी चाहिए। काटने वाली धार को, इसके दोनों सिरों से लगभग 3 मि०मी० (1/8 इंच) दूरी पर स्थित बिन्दुओं पर, मापने पर 3 मि०मी० (1/8 इंच) से अधिक होने से पहले ही बिट को पुनः तेज कर लेना चाहिए (चित्र 5.1 क)। हिल स्टील के तेज करने को जरूरत होने से पहिले उससे कितना औसत मोटरमान मिल सकता है, यह अनुच्छेद 5.4 के अनुसार रखे गए हिल के कार्य में अभिलेख से निकाला जा सकता है। जब हिल स्टीलों से उतने मोटरमान को हिलिंग कर ली जाए तो तेज करने के लिए उसे हटा लेना चाहिए।

(ख) गलत ढंग से धार बनाना

गलत ढंग से धार बनाने से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं-

- (1) बिट का गलत कोण : चट्टान की कठोरता को देखते हुए बिट का कोण 95° और 110° के बीच होना चाहिए। यदि बिट का कोण अति न्यून कोण

(acute angle) (चित्र 5.1 ख) है तो काटने वाली धार में कोई शक्ति नहीं रहेगी और वह आसानी से टूट जायगी। यदि कोण बड़ा अधिक कोण

(obtuse angle) (आकृति 5.1 ग) है तो काटने वाली धार शीघ्र ही कुठिल हो जायगी तथा यह भी सम्भव है कि अधिक मार के कारण निवेश या हिल स्टील का शीर्ष विफल हो जाए।

(II) घंसी हुई धार : चिट की ग्रिंडिंग स्टोन (grinding stone) पर गलत ढंग से रखने के कारण काटने वाली धार के पार्श्व ज्वलन हो जाते हैं (आकृति 5-1 घ) । इस प्रकार काटने वाली धार की समुचित आधार नहीं रखने से, स्टील का उपयोग करने पर वह आसानी से टूट जाती है ।


(III) तिरकी धार : यदि धार विषमता से बनाई जाए तो धार, निवेश के फ्लूक (आकृति 5-1 च) से तिरकी हो जाती है । ऐसी झिल स्टील से झिलिंग करने पर निवेश पर असमान तब से भार पड़ता है और वह टूट जाता है ।

(IV) धार बनाने के बाद सहसा ठण्डा करने में भीतरी प्रतिबलों के कारण, टंगस्टन कार्बाइड निवेश में सूक्ष्म दरारें पड़ जाती हैं । चिट का उपयोग करने पर दरारें फैलने लगती हैं तथा निवेश टूट-फूट जाता है । इसी प्रकार का नुकसान अब भी होता है जब सूखे और गीले मजल और निजल झिलिंग के लिए झिल स्टील का बारी-बारी से उपयोग किया जाता है ।


टंगस्टन कार्बाइड बिटों के पुनः तेज करने की सही विधि परिच्छेद 5.3 में दी गई है ।

(ग) विपरीत सलामो (Reverse taper)


टंगस्टन कार्बाइड बिटों पर लगभग 3° का शीघ्रन या सलामो कोण होता है । धार बनाने समय यदि शीघ्रन कोण को फिर से पहिले जैसा नहीं बनाया जाता तो गेज के शय होने के कारण क्वार्टजाइट जैसी कुछ चट्टानों में सलामो की दिशा विपरीत हो सकती है । विपरीत सलामो के होने से निवेश हेड को दीवारों द्वारा तेज-त्रिया के कारण टूट सकता है (आकृति 5-1 ङ) । अपघर्षी चट्टान में झिलिंग करते समय काटने वाली धार को बार-बार तेज कर लेना चाहिए ताकि विपरीत सलामो की ग्रिंडिंग गेज से मापने पर बिट के



(क)




(ख)






(ग)



(घ)



(च)



चित्र-5.1 प्रखण्ड द्विल स्टोलों में समय के पहले होनेवाली विभिन्न प्रकार की विफलताएं

बगल में, 8 मिमी (5/16 इंच) से अधिक नीचे फेंकने का अवसर न मिले अथवा प्रत्येक दूसरी या तीसरी बार धार बनाते समय उसके दोनों बगल से घिसकर रोधन क्लॉप की फिर से पहिले जैसा बना लेना चाहिए ।

(घ) हेड में टंगस्टन कार्बाइड के टुकड़े निवेश के चारों तरफ वाली धातु (आकृति 5-1 ज) को बहुत अधिक गति पहुंचा सकते हैं । ऐसे टुकड़ों को चुंबक या ब्लो-पाईप की सहायता से निकाल देना चाहिए ।

(च) घूमने की गति : चित्र 2(ग) देखिए ।

(द) फीड का गलत दबाव : चित्र 3(घ) देखिए ।

2. राठ का टूटना

(क) कुठित ब्रिट : ब्रिट को काटनेवाली धार कुठित हो जाने के बाद भी उसका लगातार उपयोग करते रहने से राठ या निवेश, जिन पर बहुत तीव्र आघात पड़ता है, टूट सकते हैं । (क) के अंतर्गत जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाते हुए ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए ।

(ख) अकुशल उपयोग : लाने-लेजाने और स्टोर में रखने में अकुशल ढंग से काम करने, तथा पहिचान के लिए दाँते बनाने (nicking) या पंच काने (punching) के समय राठ टूट सकती है । अतः लाने-लेजाने और स्टोर में रखने के दौरान ड्रिल स्टील बराबर न हो जाए, इसके लिए सब तरह से उनकी देखभाल करना आवश्यक है ।

(ग) घूमना बन्द हो जाना या उसकी गति कम होना : ड्रिल की घूमने वाली युक्ति में बराबरी आ जाने के कारण यदि प्रत्येक आघात के बाद ब्रिट तत्पराता से नहीं घूमती तो पिस्टन के बाद के आघातों में ब्रिट चट्टान में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे राठ और ब्रिट पर बहुत अधिक प्रतिबल पड़ते हैं, जिसके कारण दोनों में से कोई भी समय से पहले ही टूट जाता है । यदि घूमने वाली मैकेनिज्म (rotation mechanism) ठीक से काम नहीं कर रही है तो ड्रिल का उपयोग न करें तथा मशीन को मरम्मत के लिए भेज दें ।

(घ) द्रिल स्टील का दुस्प्रयोग : कभी-कभी द्रिल, द्रिल स्टील का उपयोग क्रॉव-बार (crow-bar) या लीवर (lever) के स्थान पर करते हैं। वे जाना हुए द्रिल स्टील को भारी पाने या बथोड़े से मार कर ढीला करने की कोशिश भी कर सकते हैं। द्रिल स्टील के साथ इस दुर्व्यवहार से वे समय से पहले ही टूट जाती है। इसे कठोरता से रोकना चाहिए।

(च) हवा का अत्याधिक दबाव : 90 पौण्ड प्रति वर्ग इंच से अधिक वायु का दबाव होने के कारण बहुत तेज कमान हो सकते हैं, जिससे राठ टूट सकती है। कम्प्रेसर में नियंत्रक युक्तियाँ होने के कारण इतने अधिक दबाव की सम्भावना नहीं रहती। इसके विपरीत 80 पौण्ड प्रति वर्ग इंच से कम दबाव होने पर भी द्रिल की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए सामान्यतः कोशिशों की जाती हैं कि कम्प्रेसर और द्रिल के बीच अत्याधिक दबाव की कमी न हो।

(ङ) अगर बगल वाले राठ और स्विंग क्लैम्प (swing clamps) अच्छी तरह से कसे नहीं गए हैं तो द्रिल स्टील के अपर द्रिल के टिलने-हुलने से वह टूट जायगी।

3. शैक का टूटना

(क) घिसा हुआ चक या पिस्टन : पिस्टन के भार करने वाले फ्लक से शैक का फ्लक प्रति मिनट लगभग 2,000 आघात पाकर उन्हें ब्रिट तक पहुँचाना है। घिसे हुए चक के बुरा (chuck bushing) के कारण शैक और पिस्टन के अक्ष (axes) एक ही लाईन में न होने के कारण पिस्टन का सिरा शैक के फ्लक पर तिरछी मार करेगा। कालान्तर में शैक का छोर बिगड़ कर ब्रक (mushroom) के आकार का हो जायगा या बिल जायगा। इस तरह के शैक से पिस्टन के भार करनेवाले फ्लक से चिपियाँ या टुकड़े निकलने लगेंगे। इस प्रकार क्षतिग्रस्त हुए पिस्टन को यदि बदला नहीं गया तो यह नए द्रिल स्टील के शैक को बर्बाद कर देगा। अतः यह आवश्यक है कि इन

तीनों अवयवों यानी चक्र-बुश, पिस्टन तथा ड्रिल स्टील को जीव की जाए और प्रत्येक की सफाई को ठीक किया जाय। चक्र बुश के शाय के मापने का तरीका अनुसूच 4.4 में बतलाया गया है। यदि पिस्टन के मार करने वाली फलक की खराबो बाहर सतह के कठोर बनाने की क्रिया (case hardening) से बनी कठोर पर्त के नीचे तक न पहुंचो हो तो इसे सावधानी के साथ भिंसकर ठीक किया जा सकता है; नहीं तो पिस्टन को बदल देना चाहिए। टूटे-पूटे शैक वाले ड्रिल स्टीलों का उपयोग किसी भी दशा में नहीं करने देना चाहिए। ड्रिल स्टील के शैक नए चक्र बुश में अच्छी तरह से भिंसकते हुए फिट (sliding fit) होना चाहिए। उनकी लम्बाई 1.5 मि०मी० (1/16 इंच) तक सही होना चाहिए। वे सही रूप से कठोरता के लिए उपचारित होना चाहिए तथा उनके सिरे चपटे और अक्ष से समकोण पर होना चाहिए। शैकों की अवस्था की जांच करने के लिए निर्माता गेज सफाई करते हैं।

(ब) फीड का गलत दबाव (Incorrect feed pressure): स्वीडन में किए गए अध्ययनों से पता लगता है कि फीड के असंतोषजनक दबाव से ड्रिल, शैक पर 12 मि०मी० (0.5 इंच) तक उठती है, जिससे ड्रिल स्टील की आयु कम होकर फीड के सही दबाव पर मिलने वाली आयु की लगभग 60 प्रतिशत रह जाती है। ज्यादातर कोटी-कोटी विवृत भागों में, जहाँ जैक हैमरों से 1.5 मि० गहरे क्रेड ड्रिल किए जाते हैं, ड्रिलों को प्रवृत्ति 1,600 मि०मी० लम्बे ड्रिल स्टील से शुरू करने की रहती है जिससे ड्रिल का हैन्डिल उनके कंधे के स्तर से काफी ऊपर तक उठ जाता है। ऐसी हात में वह ड्रिल का नियंत्रण तथा सही शीप दबाव का इस्तेमाल नहीं कर पाता। साथ ही ड्रिल, शैक पर झूलने लगता है जिससे स्टेम पर अपत्यक बल (shearing forces) पड़ने से ड्रिल स्टील समय से पहिले ही शैक के सिरे के समीप से टूट जाता है। अतः ड्रिलों को इस बात का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे क्रेड 800 मि०मी० ड्रिल स्टील से शुरू करें और उसके बाद 1,600 मि०मी०

को हिल स्टील का उपयोग करें। इससे हिलर अपने कंधों से काफी नीचे हिल के हेन्डिल को मजबूती से पकड़कर उस पर दृढ़ एवं समान रूप से दबाव लगा सकेगा। यह भी आवश्यक है कि ड्रिलिंग करते समय हिलर सुरक्षित स्थान पर खड़ा हो।

4. प्रोपेलर (Propeller) धरा

टांगरून काब्रिडन-निवेश का चारों ओर वाली धातु के क्षय तथा विकृत हो जाने को "प्रोपेलर क्षय" कहते हैं। इसलिए इससे निवेश अनिवार्य रूप से विफल हो जाता है (चित्र 5-1 ब)। प्रोपेलर क्षय निम्न कारणों से हो सकता है :

(क) जेकहेमर में यांत्रिक झटकाओं के कारण हिल के घूमने की कम गति। अतः समय-समय पर हिल के घूमने के मैकेनिज्म की जाँच को जानी चाहिए। उपयोग के लिए हिल देने के पहले जाँची खराब हुई घूमने के मैकेनिज्म की मरम्मत कर लेनी चाहिए।

(ख) हवा या पानी का दबाव काफी न होने के कारण पत्थर के चूरे का कम प्रवाह। चूरा, हेड में इकट्ठा होकर निवेश के चारों ओर वाली ओंक्षा कृत नरम धातु का क्षय करता है। इस बारे में एहतियाती की जानकारी के लिए अनुच्छेद 4-1 (पृष्ठ 60) तथा अनुच्छेद 4-2-1 (4) और (11) देखिए।

(ग) नरम चट्टान में, पत्थर का चूरा इतना तेजी से चलता है कि हवा और पानी का दबाव सामान्य होने पर भी यह प्रभावी रूप से साफ नहीं हो पाता जिससे कुछ मात्रा में "प्रोपेलर क्षय" होता ही है। ऐसी स्थितियों में एक्स-बिट (X-bit) ज्यादा अच्छी रहती है। नीचे की ओर ड्रिलिंग करते समय, हिल को पीछे की तरफ झोंककर दबाव कम करना भी लाभप्रद हो सकता है।

5.3 टी. सी. नोक वाली स्टीलों की पुनः धार करना


(RE-GRINDING T.C. TIPPED STEELS)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, दुर्घटित बिट को काम में लाते रहने से हेड करने की गति कम हो जाती है तथा गेज कम होनी जाती है और

अन्त में निवेश या ड्रिल स्टील समय से पहले ही टूट सकते हैं । इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि बिट के सिटों से 3 मि०मी० (1/8 इंच) की दूरी पर स्थित बिन्दुओं पर, ग्राइन्डिंग गेज से मापने पर, जब काटने वाली धार के क्षय को मात्रा लगभग 3 मि०मी० (चित्र 5-2 क) हो जाए तो उसे तुरन्त पुनः धार बना लेना चाहिए । गेज का क्षय पैदा करने वाली चट्टान में ड्रिलिंग करते समय, काटने वाली धार उस समय तेज कर लेना अच्छा रहता है, जबकि ग्राइन्डिंग गेज से बिट को बगल में नापने पर विपरीत सजायी 8 मि०मी० (5/16 इंच) नीचे तक पहुँच गई हो (चित्र 5-2 ख) ।


स्वनेष्ट और हाथ वाली दोनों तरह की ग्राइन्डिंग मशीनें प्राप्य हैं । हाथ वाली मशीनें ज्यादातर कम्प्रेसर हवा से चलती हैं तथा काम की जगह ले जाई जा सकती हैं । इस ग्राइन्डिंग मशीन के उपयोग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे निम्ने मजबूत मकानों के साथ उस दिया जाए, तथा ड्रिल स्टील की हाथ में पकड़कर ग्राइन्डिंग ड्र (grinding wheel) से घिना जाए । कुशलता के साथ ड्रिल रास् की हाथ में पकड़ाकर बिट की सही आकृति बनाई जाती है (चित्र 5-2 ग) । स्वनेष्ट ग्राइन्डिंग मशीनें, कम्प्रेसर हवा या विद्युत द्वारा चलती हैं और उन्हें उस तरह से बनाया जाता है कि ग्राइन्डिंग-ड्र बिट के फ्लू के सामने एक निरिक्त मार्ग में घूमता रहता है । बिट स्वयं क्लेम्प द्वारा कसी रहती है । काटने वाली धार की ब्रिजिंग और उसके शीर्ष की उपयुक्त सीमाओं के भीतर निरसन्देह होव किया जा सकता है । कुछ ग्राइन्डिंग मशीनों के श्यीरे चारणों 5-2 में दिए गए हैं¹⁴ ।

स्वनेष्ट ग्राइन्डर को अधिक परत घिना जाता है क्योंकि इसके लिए चालक के ज्यादा कुशल होने की आवश्यकता नहीं होती । इसकी कोमत लगभग 6,000 रु है । इसका उपयोग निम्नन्देह ऐसी जड़ी खान में पूरी तरह से किया जा सकता है जहाँ बहुत सी ड्रिल स्टीलों की धार काने की जरूरत होती है । छोटी खानों में भी इसका उपयोग उचित समझा जाता है, क्योंकि इसमें ड्रिल स्टीलों को ठीक स्य से धार बनाई जा सकती है ।




5.2(क)

ग्राइन्डिंग गेज वदारा काटने वाली धार के समय की जाँच




5.2(ख)


पुनः धार बनाने के पहिले तथा बाद में विपरीति सलासी की जाँच



काटने वाली धार तेज करना



शीघ्रन कीज



परिधि को घिसाई

चक्र से ट्रेसिंग

5.2(ग) धार काते समय ड्रिल स्टील की हाथ से सम्हालना


चित्र- 5.2 अखण्ड ड्रिल स्टील की पुनः धार बनाना

सारणी 5.2 : ग्राइंडर सम्बन्धी आंकड़े

(GRINDER DATA)

| ग्राइंडर | गति (रूट प्रति मिनट) | चालन शक्ति | माप मिमी (इंच) | परिधि पर गति मी०/से० (फुट/से०) | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | क | ख | ग | घ | |
| स्टलस कापको सलसबी 61 | 4,200 | वायु 1.6 | सीधा | 152 (6) | 25 (1) | 32 (1.25) | - | 33 (108) |
| स्टलस कापको सलसबी 63 | 4,200 | वायु 1.5 | सीधा | " | " | " | - | 33 (108) |
| स्टलस कापको 776/1401 | 2,800 | विद्युत 1.3 | कप | 152 (6) | 83 (3.25) | 63.5 (2.5) | 25 (1) | 19 (0.75) |
| सेडविक कोरोमेट 83/262 | 2,800 | विद्युत 1.3 | कप | " | " | " | " | 22 (72) |
| | 3,500 | वायु 2.5 | कप | " | " | " | " | 26 (85) |
| ग्राइंडेक्स रौब मास्टा | 2,800 | विद्युत 1.25 | कप | 203 (8) | 102 (4) | 32 (1.25) | 25 (1) | 22 (0.88) |
| ग्राइंडेक्स रौब मास्टा | 4,100 | वायु 1.25 | कप | 152 (6) | 83 (3.25) | 32 (1.25) | 25 (1) | 19 (0.75) |

ग्राइंडिंग चक्र के आय के लिये प्रयुक्त संकेत



सीधा चक्र →

कप चक्र →

इस तरह गलत धार बनने के कारण निवेशों के टूटने का सम्भावना नहीं रहती । हाथ वाले ग्राइंडर को केवल वहीं अपनाया जाता है जहाँ ट्रिलिंग बहुत कम होती है । इस ग्राइंडर पर बिट की ठीक से धार बनाने के लिए काफी सुरक्षा की आवश्यकता होती है ।

ग्राइंडर किसी भी किसम का ही, किन्तु धार बनाने के दौरान निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है-

(1) निवेश से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए, काटने वाली धार की जब बाए-बार तेज किया जाए तो मुख्यतः उसके मध्य भाग में ही घर्षण करना चाहिए । यदि बाए-बार तेज करने की जरूरत न हो तो धार की निवेश के सिरे से लगभग 10 मि०मी० (0.4 इंच) तक फिर से बना दिया जाए । तथापि, तेज क्षय अधिक होने पर फिर से बनी धार को बिट की परिधि से 0.5 मि०मी० (0.02 इंच) बाहर निकला रहना चाहिए ।


(2) काटने वाली धार की क्रिया बिट के व्यास के दुगुने के बराबर होनी चाहिए । तथापि यदि बिट सेतो बट्टान में इस्तेमाल की जाती हो जिसमें गेज का क्षय होता हो तो यह क्रिया और भी बढ़ी रखी जा सकती है ।

(3) काटने वाली धार का कोण सामान्यतः 110° का बनाना चाहिए । बहुत कठोर बट्टान के लिए इसे 125° तक बढ़ाया जा सकता है ।

(4) घिसे हुए ग्राइन्डिंग चक्र या सूझ कणों वाली होन के उपयोग से पुनः तेज की हुई धार वाली बिट में मदेव गोलाई और पैरापन (honing) बना लेना चाहिए । निवेश के बनाई हुई किनारे को क्रिया लगभग 0.5 मि०मी० (0.02 इंच) होनी चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पुनः तेज की हुई बिट का उपयोग करने पर काटने वाली धार के फिल जाने या टूट जाने का डर रहता है ।

ग्राइंडर के लिए सही ग्राइन्डिंग चक्र का चयन महत्वपूर्ण है । इसके ठीक न रहने पर हाथोंकि ज्यादा अधिक बार धार बनाई जा सके तो भी यह निवेशों के लिए हानिकारक होता है और इनकी आयु कम हो जाती है । औसतन, ग्राइन्डिंग चक्र की क्रोमल, डिल स्टीलों के मूल्य की लगभग 5 प्रतिशत तक होती है । इसलिए सही ग्राइन्डिंग चक्र का चुनाव करना ठीक होता है, जिससे उसके कुल लागत घटे ही अधिक हो जाए किन्तु डिल स्टीलों के लिए हानिकारक न हो ।

ग्राईन्डिंग चक्र पर के निम्न सामान्यतः निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित होते हैं :-



इस प्रणाली में पाँच अवयवों अर्थात् अपघर्षक, कण के आकार, श्रेणी (कठोरता), संरचना और ग्राईन्डिंग चक्र के बंधक-सामग्री का उपयोग किया जाता है ।

टंगस्टन कार्बाइड के घिसने के लिए उपयोग में होने वाला अपघर्षक सामान्यतः सिलिकान कार्बाइड है । चक्र पर इसे 'सी' अक्षर द्वारा उचित स्थान पर दिखाया जाता है ।

ग्राईन्डिंग चक्र के लिए सामान्य माप कण 46, 54 और 60 होते हैं । संख्या जितनी बड़ी होती है, कण का आकार उतना ही सूक्ष्म होता है । श्रेणी या कठोरता तुलनात्मक बंधक-शक्ति (relative bond strength) सूचित करती है । कमजोर बंधन (loose bond) की वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षरों जैसे "सो", "डो" या "ई" जबकि मजबूत बंधन (strong bond) की वर्णमाला के अंतिम अक्षरों जैसे "एक्स", "वाई" या "जेड" द्वारा दिखाया जाता है । संरचना या कण की दूरी के लिए कोटी संख्या

सघन-चक्र (dense wheel) सूचित करता है जबकि बड़ी सीमा सारप्र चक्र संरचना (porous wheel structure) या कण-आकार की अपेक्षा अधिक दूरी का संकेत है। सैरिफिक अथवा काचित जीवन जो अक्षर "वी" द्वारा दिखाया जाता है, केवल हिल बिट के ग्राईन्डिंग के ग्राईन्डिंग-चक्र के लिए इस्तेमाल होता है। चक्र के चिन्ही पर दिखाई देने वाले निर्माण के आंतरिक कोड निर्माता द्वारा उत्पादित विशेष श्रेणी के भीतर ही भिन्नता प्रकट करने है। केवल चिन्ही के आधार पर ग्राईन्डिंग चक्र का परीक्षण किए बिना पुनः करना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाए गए चक्र के गुण और चिन्ही में काफ़े विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। अग्रण्ड हिल स्टील की धार बनाने के लिए उपयुक्त कुछ उत्पादनों के कण के आकार, श्रेणी (कठोरता) और संरचना संबंधी विवरण नीचे दिए गए हैं। ये केवल ग्राईन्डिंग चक्र में परीक्षण करने में मार्गदर्शन के लिए ही दिए गए हैं।

| ग्राईन्डर | धार तैज करना | | |
|--------------------|--------------|---------|---------|
| | सजल | निर्जल | |
| हाथ वाली ग्राईन्डर | सीधा चक्र | 60 एल 5 | 60 के 5 |
| विशेष ग्राईन्डर | सीधा चक्र | 60 के 5 | 60 जे 5 |
| विशेष ग्राईन्डर | कण चक्र | 46 जे 5 | 46 आई 5 |

निर्जल धार बनाने की अपेक्षा सजल धार करना अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि निर्जल विधि से काफ़े गर्मी पैदा होती है, जिससे निवेश को आयु कम हो सकता है। सजल धार करने के दौरान जल का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बिट ठंडी रहे। यदि काफ़े पानी न हो तो निर्जल धार बनाना ज्यादा अच्छा हो सकता है, परन्तु इसके लिए अपेक्षाकृत नरम चक्र इस्तेमाल करने को आवश्यकता बरतना चाहिए। ठीक से तैज किए

निवेश की आहरी सतह चिकनी और समान रूप से कटी होना चाहिए तथा उसमें बेरंग धब्बे, शीशे नुमा स्थल (नमकीले धब्बे) या खुरदरे धार बनाने के निशान नहीं रहना चाहिए। गलत धार बनाने या गलत प्रार्थिन्टिंग चक्र के इस्तेमाल से प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जिससे धार बनाने के तुरंत बाद निवेश समय से पहले ही टूट सकता है। ऐसे टूट-फूट निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से हो सकती है -

(I) बहुत कठोर या बहुत सूक्ष्म कण वाले प्रार्थिन्टिंग चक्र के उपयोग से निवेश का स्थानोप रूप से बहुत गर्म हो जाना। मोटे तौर पर बिंद की इतना अधिक गर्म नहीं होने देना चाहिए कि वह कूने पर बहुत गर्म लगे।

(II) प्रार्थिन्टिंग चक्र के साथ निवेश का अधिक समय तक सम्पर्क।

(III) बहुत ज्यादा फोर्ट के दबाव और बहुत बड़े कण वाले प्रार्थिन्टिंग चक्र का उपयोग करने से निवेश पर घिसाई के गहरे निशान पड़ जाते हैं। घिसाई के निशानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं जिससे निवेश विफल हो जाता है।

(IV) इस्पात कणों से परे हुए चिकनी चक्र के उपयोग से निवेश बेरंग, जली हुई और चिकनी सतह के हो जाते हैं।

5.4 ड्रिल स्टीलों के कार्य का अभिलेख

(PERFORMANCE RECORD FOR DRILL STEELS)

नीचे दिए गए प्रोफार्मा में हर एक ड्रिल स्टील के कार्य के नियमित ब्यौरे से ड्रिल स्टीलों को दैनिक मीटरमान या फुटमान और आयु मिल सकते हैं। इनके द्वारा खान की प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए ड्रिल स्टीलों का उपयोग, देखभाल तथा अनुक्षण की विधि की पर्याप्तता और प्रभावशालिता का अनुमान सम्भव हो सकेगा।

ड्रिल स्टीलों के कार्य के समिलेस का प्रोफार्मा

सम्बाई : ड्रिल स्टील का प्रकार : नया टी०सी०टी०/
पुनः टिप किया हुआ

बिट का व्यास :
ड्रिल स्टील की कीमत : ड्रिल स्टील का क्रमिक :
निर्माण की तारीख :
बेकार हो जाने की तारीख :

| तारीख | दैनिक मीटर मान | सूक्ष्म दैनिक मीटर मान | ड्रिल की गई चैट्टान | एक ड्रिल पा कम्प्रेस हवा का दबाव | प्रति दिन कितने घंटे काम हुआ | पुनः धार करने की तारीख | पुनः धार करने के बीच ड्रिल किया मीटरमान | कैफियत |
|-------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

ड्रिल स्टील से मिला कुल मीटरमान :

बेकार होने का कारण :

कितने बारा पुनः धार की गई :

5.5 उपयोग किए ड्रिल स्टीलों की पुनः निवेश फिट करना (RETIPIPING OF USED DRILL STEEL)

टंगस्टन कार्बाइड निवेश के अत्यधिक भंग या विफलता के कारण अखण्ड ड्रिल स्टील बेकार हो जाने पर उनमें अन्वेषण के पुनः नया निवेश फिट किया जा सकता है। चूंकि छोटी-छोटी खानों के लिए ऐसा सुविधाएँ रखना सम्भव नहीं है, इसलिए वे ऐसे उपयोग किए हुए बेकार ड्रिल स्टीलों को, जो पुनः निवेश फिट करने

के लायक हों, ठोक से रख सकते हैं, तथा मेसर्स हीलमैन स्टाइमेल (इण्डिया) लीड और मेसर्स भारत गोल्ड माइन्स (प्रा०) लि० जैसे फर्मों की, जो अदायगी करने पर अक्षुब्ध द्रिल स्टीलों को पुनः निवेश फिट करते हैं, इकट्ठा भेज सकते हैं ।

फिर से निवेश फिट करने के लिए द्रिल राह सीधे होने चाहिए तथा संशोधन व समय से मुक्त के सभी अनुकूलणीय स्थान में होना चाहिए । साथ ही राह इतना लम्बा होना चाहिए कि उसकी 100 से 150 मि०मी० (4 से 6 इंच) तक कम किया जा सके, क्योंकि इस काम में राह छोटा करना जरूरी है ।

निवेश फिट करने की विधी में वे क्रियाएँ शामिल हैं - ब्रिट शीर्ष तथा उसके ठीक पीछे की लगभग 100 मि०मी० (4 इंच) लम्बाई को काटना, नया शीर्ष गढ़ना (forge), प्रवाही सिट्ट साफ करना, नए निवेश के लिए संचालन बनाना, नए निवेश को पोतल के टर्कि से जोड़ना, अन्तिम घिसाई से माप ठोक करना और स्टेम में पेंट लगाना ।

नए निवेशों की ठोक से पोतल के टर्कि से जोड़ने पर पुनः निवेश फिट की गई स्टील की आयु, नए द्रिल स्टील की 25 से 50 प्रतिशत तक बढ़लाई जाती है ।

पुनः निवेश फिट करने के जलावा द्रिल स्टेम का शीक भी फिर से बनाया जाता है । इसमें शीक के समीप राह के असम्यक टूट जाने से बचाने के लिए द्रिल स्टील पर नया शीक गढ़ा जाता है । इस से द्रिल स्टील की लम्बाई कम हो जायगी ।

6.0 कम्प्रेस्ड हवा का संयंत्र (Compressed Air Plant)

6.1 खान में जरूरी वायु का अनुमान

(ESTIMATION OF AIR REQUIREMENT IN A MINE)

कम्प्रेस्ड हवा के संयंत्र को बिना किसी बाधा के जरूरी दबाव पर खान की कम्प्रेस्ड हवा सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करना चाहिए ।

चूँकि रॉक ड्रिल के प्रभावी ढंग से चलने के लिए ड्रिल के निपल पर 5.27 से 6.33 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर (75 से 90 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) वायु दबाव की जरूरत होती है, इसलिए खान के काम में प्रयोग होने वाले कम्प्रेसर को 7.03 से 8.79 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी (100 से 125 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) दबाव पैदा करने के लिए बनाया जाता है, ताकि पाइप लाइन में होने वाली दबाव की कमी की गुंजाइश रहे । कम्प्रेसर का आवश्यक आकार और उनकी संख्या कम्प्रेस्ड हवा से चलने वाले उपकरणों की आवश्यकताओं पर निर्भर होगी ।

विभिन्न आकारों और किस्मों के ड्रिलों के लिए कम्प्रेस्ड हवा की जरूरत, समुद्र-तल पर मुक्त-वायु (मानक दाब और तापमान) के स्तर में निर्माताओं द्वारा बतलाई जाती है । यद्यपि प्रत्येक ड्रिल की, प्रति मीटर छेद करने के लिए हवा की जरूरत, चट्टान की कठोरता, ड्रिल की दशा तथा ड्रिलर की कुशलता के साथ भिन्न होगी फिर भी खान या इस प्रकार के ड्रिलों का उपयोग करने वाली परियोजना की कम्प्रेस्ड हवा की जरूरत का अन्दाज़ लगाने के लिए निर्माता द्वारा दिए गए, आंकड़ों का निरक्षरता से उपयोग किया जा सकता है । सारणी 6.1 में यह दिखाया गया है कि समुद्र-तल पर घन मीटर प्रति मिनट (घन फुट प्रति मिनट) मुक्त वायु के स्तर में जैकहेमरों, वेगन ड्रिलों और डाउन-वि-होल ड्रिलों में लगने वाली वायु की जरूरत होती है । जब किसी खान में बहुत सी एक जैसी

मशीनों का उपयोग किया जाता है तो कम्प्रेस्ड हवा की आवश्यकता एक गुणक, (जिसे विविधता गुणक (diversity factor) कहते हैं) द्वारा सारी मशीनों की एक साथ ली गई कुल आवश्यकता से कम होगी क्योंकि सभी ड्रिल एक साथ पूरे शीटन पर कम्प्रेस्ड हवा को इस्तेमाल नहीं करेंगी। विविधता या क्षमता गुणक (diversity or capacity factor) औसत और उस अधिकतम गणित्य का अनुपात होता है। अधिकतम गणित्य भार वह भार है जो सभी ड्रिलों के एक साथ अधिकतम वायु इस्तेमाल करने पर पड़ता है।

सारणी 6.1 : राक ड्रिलों की वायु की आवश्यकता

(AIR CONSUMPTION OF ROCK DRILLS)

| ड्रिल का ब्यारा | वायु की आवश्यकता |
|-------------------------|---|
| <u>जेकहेमर</u> | |
| 16 किलो (35 पाण्ड) वजन | 1.55 से 2.12 घन मीटर प्रति मिनट (55 से 75 घन फुट प्रति मिनट) |
| 20 किलो (45 पाण्ड) वजन | 2.26 से 2.83 घन मीटर प्रति मिनट (80 से 100 घन फुट प्रति मिनट) |
| 25 किलो (55 पाण्ड) वजन | 2.54 से 3.11 घन मीटर प्रति मिनट (90 से 110 घन फुट प्रति मिनट) |
| 34 किलो (75 पाण्ड) वजन | 4.24 से 4.95 घन मीटर प्रति मिनट (150 से 175 घन फुट प्रति मिनट) |
| <u>वैगन ड्रिल</u> | |
| 76 मि०मी० (3 इंच) बोर | 4.24 से 4.95 घन मीटर प्रति मिनट (150 से 170 घन फुट प्रति मिनट) |
| 89 मि०मी० (3.5 इंच) बोर | 5.09 से 5.95 घन मीटर प्रति मिनट (180 से 210 घन फुट प्रति मिनट) |

(क्रमशः)

सारणी 6.1 : राक ड्रिलों की वायु की आवश्यकता

(AIR CONSUMPTION OF ROCK DRILLS) (क्रमशः)

| ड्रिल का व्यास | वायु की आवश्यकता |
|--|--|
| 100 मि०मी० (4 इंच) बोर | 6.36 से 7.78 घन मीटर प्रति मिनट (225 से 275 घन फुट प्रति मिनट) |
| डाउन-दी-होल ड्रिल | |
| 76-89 मि०मी० (3-3.5 इंच) व्यास का छेद | 4.95 घन मीटर प्रति मिनट (175 घन फुट प्रति मिनट) |
| 100 मि०मी० (4 इंच) व्यास का छेद | 5.95 घन मीटर प्रति मिनट (210 घन फुट प्रति मिनट) |
| 120-125 मि०मी० (4.75-5 इंच) व्यास का छेद | 10.33 घन मीटर प्रति मिनट (365 घन फुट प्रति मिनट) |

(समाप्त)

वायु का उपभोग, मुक्त वायु के आयतन के रूप में उन्हाई के साथ-साथ बढ़ता है। खान में लगने वाले कम्प्रेसर की क्षमता पता करने के लिए उभर बतलाए गए विविधता गुणक (diversity factor) के अलावा उन्हाई के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए अतिरिक्त क्षमता रखना पड़ेगा।

एक से अधिक ड्रिल चलाते समय विभिन्न उन्हाइयों पर कम्प्रेसर के आकार क्षमता या कम्प्रेस्ड हवा की आवश्यकता का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गुणन कारक (multiplying factor) सारणी 6.2 में दिए गए हैं। सारणी का उपयोग एक उदाहरण द्वारा सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है।

उदाहरण

20 किलोग्राम (45 पाण्ड) वाले छः जैकहेमरों तथा समुद्रतल से 900 मीटर (3,000 फुट) की उन्हाई वाली खान के लिए हवा की जरूरत का अन्दाज निम्न प्रकार से किया गया है-

सारणी 6.2 : सिस्र उंचाईयों पर ड्रिलों के वायु उपभोग के लिए गुणन-कारक

TABLE 6.2 (MULTIPLICATION FACTOR FOR AIR CONSUMPTION OF DRILLS AT DIFFERENT ALTITUDES.)

| गहराई (फुट) | ड्रिलों की लंबाई | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 0 | 1.00 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.10 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 6.50 | 7.10 | 8.10 | 9.30 | 11.70 | 13.70 | 15.60 | 21.40 | 25.50 | 29.40 | 33.20 |
| 300 (1,000) | 1.03 | 1.85 | 2.78 | 3.50 | 4.22 | 4.94 | 5.56 | 6.18 | 6.69 | 7.30 | 8.34 | 9.78 | 12.05 | 14.10 | 16.30 | 22.00 | 26.26 | 30.30 | 34.20 |
| 600 (2,000) | 1.07 | 1.92 | 2.89 | 3.64 | 4.39 | 5.14 | 5.78 | 6.42 | 6.95 | 7.63 | 8.67 | 10.17 | 12.52 | 14.86 | 16.90 | 22.90 | 27.28 | 31.46 | 35.52 |
| 900 (3,000) | 1.10 | 1.98 | 2.97 | 3.74 | 4.51 | 5.28 | 5.94 | 6.60 | 7.15 | 7.81 | 8.91 | 10.45 | 12.87 | 15.07 | 17.38 | 23.54 | 28.05 | 32.34 | 36.52 |
| 1,200 (4,000) | 1.14 | 2.05 | 3.08 | 3.88 | 4.67 | 5.47 | 6.18 | 6.84 | 7.41 | 8.09 | 9.23 | 10.82 | 13.34 | 15.62 | 18.01 | 24.40 | 29.07 | 33.82 | 37.90 |
| 1,500 (5,000) | 1.17 | 2.10 | 3.16 | 3.98 | 4.80 | 5.62 | 6.32 | 7.02 | 7.61 | 8.31 | 9.48 | 11.12 | 13.69 | 16.03 | 18.49 | 25.04 | 29.84 | 34.40 | 38.84 |
| 1,800 (6,000) | 1.20 | 2.16 | 3.24 | 4.08 | 4.90 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | 7.80 | 8.52 | 9.72 | 11.40 | 14.04 | 16.44 | 18.96 | 25.68 | 30.60 | 35.40 | 39.84 |
| 2,100 (7,000) | 1.23 | 2.21 | 3.32 | 4.18 | 5.04 | 5.90 | 6.64 | 7.38 | 7.99 | 8.73 | 9.96 | 11.68 | 14.39 | 16.35 | 19.43 | 26.32 | 31.36 | 36.16 | 40.84 |
| 2,400 (8,000) | 1.26 | 2.27 | 3.40 | 4.28 | 5.17 | 6.05 | 6.80 | 7.56 | 8.19 | 8.95 | 10.21 | 11.97 | 14.74 | 17.26 | 19.90 | 26.96 | 32.13 | 37.04 | 41.83 |
| 2,700 (9,000) | 1.29 | 2.32 | 3.48 | 4.39 | 5.29 | 6.19 | 6.96 | 7.74 | 8.38 | 9.16 | 10.45 | 12.26 | 15.09 | 17.67 | 20.38 | 27.60 | 32.90 | 37.92 | 42.83 |
| 3,000 (10,000) | 1.32 | 2.38 | 3.56 | 4.49 | 5.41 | 6.34 | 7.13 | 7.92 | 8.58 | 9.37 | 10.69 | 12.54 | 15.44 | 18.08 | 20.86 | 28.25 | 33.66 | 38.80 | 43.83 |
| 3,300 (12,000) | 1.37 | 2.47 | 3.70 | 4.66 | 5.62 | 6.57 | 7.40 | 8.22 | 8.90 | 9.73 | 11.10 | 13.02 | 16.03 | 18.77 | 21.64 | 29.32 | 34.94 | 40.28 | 45.48 |
| 3,600 (15,000) | 1.43 | 2.57 | 3.84 | 4.86 | 5.86 | 6.86 | 7.72 | 8.58 | 9.30 | 10.15 | 11.58 | 13.58 | 16.73 | 19.59 | 22.59 | 30.60 | 36.46 | 42.04 | 47.47 |

संकेत : एरिक्ट पीसि वायु मापिका एरिक्टिवाइड सेड कुड, एडस 11, साणी 22, गुड 15-37, जनि डिडि एडस सेड खुयल वागा एरिक्टि एड

सारणी 6.1 से इस जैक हैमर की वायु की जरूरत 2.26 से 2.83 घन मीटर (80 से 100 घन फुट प्रति मिनट) है। बड़ी वाली संख्या से अधिक उदार अनुमान मिलेगा। एक ड्रिल की हवा की जरूरत को, सारणी 6.2 में दी गई ऊंचाई पर, 6 ड्रिलों के गुण कारक 5.28 से गुणा करने पर कम्पैस हवा की जरूरत 14.94 या 15.00 घन मीटर प्रति मिनट (528 घन फुट प्रति मिनट) जाएगी। चूँकि व्यवहार में कम्पैस हवा का लीक होना पूरी तरह से बंद करना असम्भव है। इसलिए पाइप लाइनों की लम्बाई और उनकी व्यवस्था (arrangement) के अनुसार, एक सशोधन गुणक (correction factor) 1.10 से 1.25 तक का उपयोग करते हैं। 1.10 के लीक-संबंधी सशोधन गुणक लगाने से हवा की जरूरत बढ़कर 16.5 घन मीटर प्रति मिनट (581 घन फुट प्रति मिनट) हो जाएगी।

जब ऐसे आंकड़े (सारणी 6.2) पास न हों तो कम्पैसर की क्षमता निकालने के लिए एक दूसरी तरकीब यह होगी कि नीचे दिए गए गुणक (load factor) और इस्तेमाल किए जाने वाले रोक ड्रिलों की हवा की अधिकृत आवश्यकता (प्रत्येक रोक ड्रिलों के उपभोग की दर निर्माता के सूची-पत्र से जानी जा सकती है) का गुणनफल निकाला जाए। ऊंचाई के अंतर का प्रतिकार करने के लिए इस प्रकार पता लगाई गई कम्पैसर की क्षमता हरेक 300 मीटर (1,000 फुट) की ऊंचाई के लिए 3 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा देना चाहिए।

| <u>ड्रिलों की संख्या</u> | <u>भार गुणक</u> (Load factor) |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1.0 |
| 2 | 1.0 से 0.90 |
| 3 | 0.90 |
| 4 | 0.85 |

| | |
|----|------|
| 5 | 0.82 |
| 6 | 0.80 |
| 7 | 0.77 |
| 8 | 0.75 |
| 9 | 0.72 |
| 10 | 0.71 |

6.2 कम्प्रेसर के प्रकार (TYPES OF COMPRESSORS)

कम्प्रेसर को छः प्रकारों यथा रेसीप्रोकैटिंग (reciprocating), दू लोब रोटरी (two lobe rotary), लिक्विड पिस्टन रोटरी (liquid piston rotary), स्लाइडिंग वेन रोटरी (sliding vane rotary), सेन्ट्रीफ्यूगल (centrifugal) और एक्सियल फ्लो (axial flow) में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से केवल दो प्रकार के कम्प्रेसर अर्थात् रेसीप्रोकैटिंग और स्लाइडिंग वेन रोटरी सामान्यतः खानों में इस्तेमाल होते हैं। इनकी दोनों प्रकार की वहनीय और ज्वल इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कम स्थान घेरने, कम वजन, समरूप प्रवाह, परिवर्तनीय उत्पादन, बिना किसी के परिचालन और लम्बी आयु के लिहाज से रोटरी कम्प्रेसर, रेसीप्रोकैटिंग कम्प्रेसरों से अच्छे होते हैं। खानों में उपयोग किए जाने वाले हर किस्म के कम्प्रेसरों का विवरण संक्षिप्त में नीचे दिया गया है।

वहनीय कम्प्रेसर (Portable Compressor)

इस तरह के सबसे अधिक सामान्य कम्प्रेसर में हवा से ठण्डा होने वाला 2 स्टेज का रेसीप्रोकैटिंग कम्प्रेसर रहता है, जो एक हल्के 4 स्ट्रोक वाले डीजल से फ्रिक्शन-क्लच (friction clutch) द्वारा सीधा जुड़ा रहता है। कम्प्रेसर और डीजल इंजन जरूरी उपसाधनों जैसे वायु रिसेिवर (air receiver) ड्रिफ्ट की टंकी, रेडियेटर (इंजन के लिए), हवा के फिल्टर, आपटर कूलर, नियंत्रक उपकरण आदि सहित रबड़ के टायर वाले चार पहियों के चैसिस पर स्थापित रहते हैं।

रोटरी स्नाइन्डिंग वेन कम्प्रेसर भी इसी प्रकार बने होते हैं । फर्क सिर्फ इतना है कि इस कम्प्रेसर की गति (परि कृमण प्रति मिनट) अधिक होती है तथा इसमें ऐसे विशेष यंत्र जैसे तेल अलग करने, ठण्ठा करने, फिल्टर करने, आदि के यंत्र रहते हैं, जो इस प्रकार कम्प्रेसर के कार्य करने के लिए जरूरी होते हैं ।

बिजली की मोटर से चलने वाले वहनीय कम्प्रेसर डीजल से चलने वाली मशीनों से इस बात में भिन्न होते हैं कि इनमें डीजल से चलने वाले इंजन की जगह चालू करने के तथा संरक्षण गियर के साथ स्क्विअरिड केज (squirrel cage) स्लिप रिंग इन्डक्शन मोटर (slip ring induction motor) होती है । ऐसे कम्प्रेसरों का उपयोग केवल उसी खान में किया जा सकता है, जिसमें बिजली हो तथा उसे काम के स्थान तक आसानी से पहुँचाया जा सकता हो । काम करने में भी वे सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि बिजली सस्ती होती है, तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा की अपेक्षा इसका उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से होता है । साथ ही अन्य प्राइम मूवर (prime mover) इंजनों की अपेक्षा बिजली की मोटरों को कम सविस्तिंग की जरूरत होती है ।

वहनीय कम्प्रेसर के सभी अवयव ऊपर एक छतरी से और मुड़ने वाले कपाटों (folding side shutters)से सुरक्षित होते हैं, तथा उनके लिए बरग से सुरक्षित स्थान या कमरे बनाने की जरूरत नहीं होती ।

डीजल से चलने वाले वहनीय कम्प्रेसर का ध्यान करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

- (i) कम्प्रेसर की गति : ज्यादा गति से वायुव बेयरिंग और चलने वाले दूसरे पुजों पर अधिक प्रतिबल पड़ते हैं ।
- (ii) ईंधन और लुब्रीकेशन के तेल ।
- (iii) इन्टर कूलरों (Inter coolers) की प्रभाविकता ।
- (iv) इंजन की किस्म : वाहन वाले हल्के इंजन में सुरक्षित अनुपातों के औद्योगिक ईंधन की अपेक्षा कम कार्य-क्षमता और विश्वसनीयता होगी ।

- (v) चालू करने की विधि : जाड़े में होने वाले कम तापमान में भी इंजन आसानी से चालू हो जाना चाहिए ।
- (vi) ठण्डा रखने की प्रणाली : इसे इस तरह से जाना चाहिए कि यह आसपास के अधिक तापमान में भी ठीक से काम कर सके ।
- (vii) घर्षण-कलष : इसे इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि कलष की चक्री के क्षय का प्रतिकार हाथ से समझन किए बिना अपने आप हो जाए ।
- (viii) अधिकार क्षमता : अपने काम के दौरान इंजन में 20 प्रतिशत से अधिक अधिकार लेने की क्षमता होनी चाहिए ।

अर्ध-वहनीय कम्प्रेसर (Semi-portable Compressor)

इनकी बनावट वहनीय कम्प्रेसर जैसी ही होती है, किन्तु ये स्किड (skid) पर स्थापित होते हैं । ये कम्प्रेसर मध्यम गति से चलते हैं तथा इन्हें भारी काम के लिए बनाया जाता है । ये 1.70 से 14.16 घन मीटर प्रति मिनट (60 से 500 घन फुट प्रति मिनट) तक विभिन्न आकारों में मिलते हैं । यद्यपि इन्हें किसी नींव की जरूरत नहीं होती, फिर भी इनको ठोस समतल भूमि चाहिए और इनको लकड़ी और कर्गुटेड चादरों (corrugated sheets) या दूसरे हल्के पदार्थों से बने शेड (shade) में रखना चाहिए ।

अर्धवहनीय कम्प्रेसर तब हस्तेमाल में लाए जाते हैं जब कम्प्रेसर एक ही स्थान पर 6 महीने से अधिक चलाया जा सकता हो तथा उसे लगातार एक पारी से ज्यादा चलना हो ।

समुचित आकार वाली और मजबूत अर्धवहनीय मशीन, मध्यम गति (उस गति से अधिक नहीं जिसके लिए कम्प्रेसर बनाया गया है) से चलने पर अधिक दिन तक चलेगी तथा इसको चलाने का खर्च भी कम होगा ।

अचल कम्प्रेसर (Stationary Compressor)

ये कम्प्रेसर सामान्यतः विद्युत चालित होते हैं, कमगति से चलते हैं, पानी से ठण्डे किए जाते हैं, 2 - स्टेज के रहते हैं और उबल एक्टिंग (double acting) होते हैं तथा इनके सिलिण्डर एल (L) या वाई (Y) के समान स्थापित रहते हैं। बिजली की मोटर, कम्प्रेसर से सीधे जोड़ी जा सकती है अथवा एक वी (V) बेल्ट चालन के जरिए कम्प्रेसर चलाया जा सकता है। ऐसे दूरस्थ स्थानों में, जहाँ बिजली सुलभ नहीं है; उपयोग के लिए डीजल से चलने वाले कम्प्रेसर भी प्राप्य हैं। वे या तो मजबूत धीमी गति वाले पर्याप्त शक्ति के डीजल इंजन के साथ सीधे जुड़े रहते हैं या वी बेल्ट के जरिए सलधन रहते हैं। रोटरी कम्प्रेसर भी अब अचल मोडल में मिलते हैं तथा बिजली की मोटर से सीधे जुड़े होते हैं।

अचल कम्प्रेसर 8.50 से 170 घन मीटर प्रति मिनट (300 से 6000 घन फुट प्रति मिनट) या इससे अधिक की क्षमताओं में मिलते हैं। इन सभी कम्प्रेसरों को नींव की आवश्यकता होती है तथा इनके लिए एक कम्प्रेसर-हाउस जिसमें जल एयर रिसेिवर (air-receiver), आफ्टर कूलर (after-cooler) का प्रबन्ध हो, बनाने की, तथा पानी को ठण्डा करने की प्रणाली की जरूरत होती है।

अचल कम्प्रेसर का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए :

- (1) गति-कम गति वाले कम्प्रेसरों से अधिक विश्वसनीय काम होता है।
- (11) शक्ति की आवश्यकता - कम होनी चाहिए।
- (111) जब डीजल चालित हो तो उस पर भार कम होना चाहिए।

6.2.1 वहनीय बनाम अचल कम्प्रेसर (PORTABLE VS. STATIONARY COMPRESSORS)

यह सबसे पहिले ही निरिचित करना होता है, कि वहनीय कम्प्रेसर का उपयोग किया जाए या अचल कम्प्रेसर का वहनीय कम्प्रेसर छोटी खानों या ऐसी खानों के लिए ठीक होते हैं जहाँ खनन कार्य इधर उधर बिखरे होते हैं, जिसमें कम्प्रेसर को बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक अल्पकालिक सूचना पर ले जाना जरूरी हो जाता है। ऐसी खानों में कम्प्रेसर हवा की आवश्यकता एक बार में थोड़ी देर के लिए ही होती है। चूँकि वहनीय कम्प्रेसर को काम करने की जगह ही रखा जा सकता है, इसलिए उनके उपयोग से लम्बी पाइप लाइनें बिछाने और उनके अनुरक्षण करने तथा कम्प्रेसर-हवा के दूर भेजने से संबंधित हवा के लीक होने और दबाव कम होने की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तथापि वहनीय कम्प्रेसर अचल कम्प्रेसरों की तुलना में चलाने में अधिक महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वहनीय बनाने के लिए जिस सुरक्षित बनावट की जरूरत होती है वह इनकी कार्यक्षमता का कुछ त्याग करके ही सम्भव है। वे ज्यादातर उीजल इंजनों से चलाए जाते हैं जो बिजली की मोटरों से कम कार्यक्षम होते हैं। साथ ही चूँकि वे खदान में काम के स्थान के बहुत पास लगाए जाते हैं, जहाँ बड़ी मात्रा में बारीक धूल पैदा होती है, इसलिए गतिमान पुर्जों का धूल के कणों से अपघर्षण होता है, साथ ही कम्प्रेसर में जाने वाली हवा भी गर्दी हो सकती है।

अचल कम्प्रेसर अधिक कार्यक्षम और काम में कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि कम्प्रेसर और उनके उपसाधनों को ताप के उचित विकिरण के लिए उंदार अनुपातों का बनाया जाता है तथा विद्युत-मोटर आसानी से प्राईम मूवर के रूम में उपयोग की जा सकती है। इन्हें खान के काम वाली जगह से काफी दूर ठण्डी जगह पर सुनिर्मित कमरे में रखा जाता है ताकि इन्हें ठण्डी और साफ हवा मिल सके। शीतल प्रवक्षी वायु का महत्व प्रवक्षी तापमान के क्षमता पर प्रभाव द्वारा सारणी 6.3 में दिखाया गया है। अचल कम्प्रेसर एक ही जगह खनन कार्यवाली बड़ी और वर्षों तक चलती रहने वाली विद्युत खानों, तथा अधिकांश भूमिगत-खानों के लिए उपयुक्त होते हैं जहाँ कम्प्रेसर को 8 घंटे की सभी तीनों पारियों में लगातार चलने की जरूरत होती है। इनकी मुख्य

असुविधा यह होती है कि इनके लिए लम्बी पाइप लाइनें बिछाना और उनका अनुरक्षण करना आवश्यक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप घर्षण द्वारा हवा का दबाव कम होता है और लीक होने के कारण कम्प्रेस्ड हवा का भी नुकसान होता है।

सारणी 6.3 : कम्प्रेसर की क्षमता पर प्रवेशी वायु के तापमान का प्रभाव

(EFFECT OF IN-TAKE AIR TEMPERATURE ON COMPRESSOR CAPACITY)

| प्रवेशी सी0 | तापमान फा0 | 28.32 घन मीटर प्रति मिनट (1,000 घन फुट प्रति मिनट) के कम्प्रेसर के लिए प्रवेशी वायु की आवश्यकता | | आव शक्ति की बचत (प्रतिशत) |
|----------------|---------------|--|--------|-----------------------------------|
| | | घन मीटर | घन फुट | |
| 1.1 | 30 | 26.19 | 925 | 7.5 |
| 4.4 | 40 | 26.70 | 943 | 5.7 |
| 10.0 | 50 | 27.24 | 962 | 3.8 |
| 15.5 | 60 | 27.78 | 981 | 3.8 |
| 21.1 | 70 | 28.32 | 1,000 | 0.0 |
| 26.6 | 80 | 28.86 | 1,019 | - 1.9 |
| 32.2 | 90 | 29.39 | 1,038 | - 3.8 |
| 37.7 | 100 | 29.93 | 1,057 | - 5.7 |
| 43.3 | 110 | 30.43 | 1,076 | - 7.6 |
| 48.8 | 120 | 31.01 | 1,095 | - 9.5 |

6.3 कम्प्रेसर का प्रतिष्ठान (INSTALLATION OF COMPRESSOR)

6.3.1 वहनीय कम्प्रेसर

यद्यपि इनके लिए किसी नीचे या कमरे की जरूरत नहीं होती, फिर भी यह सावधानी अवश्य लेनी चाहिए कि जिस जमीन पर वहनीय कम्प्रेसर रखा जाए वह समतल हो। यदि कम्प्रेसर टेढा रहता है तो क्रैंक केस (crank case) का तेल उन सभी पुजों तक नहीं पहुँच सकता जिसके लिए

नुबरीकेन की जरूरत होती है, साथ ही टेढ़ा होने से बेयरिंग पर भी असमान रूप से भार पड़ता है। कम्प्रेसर को ब्रार, स्क्रीनिंग फ्लैट, बायलरों, भट्टियों, रोक डिब्बों आदि, जिनसे कि धूल और धुंध पैदा होते हैं, से काफी दूर और इनकी हवा की दिशा के उल्टी और रखना चाहिए। यदि कम्प्रेसर को किसी टालू स्थान पर रखना जरूरी हो तो यह ठीक होगा कि पहियों के लिए एक समतल स्थान बना लिया जाए जो जमीन काट कर या भरकर या तख्तों से बने हुए एक समतल प्लेटपत्रम बनाकर करना चाहिए। टाल की तरफ कम्प्रेसर को लुढ़काने से रोकने के लिए ब्रेस लगाकर पहियों की जकड़ देना चाहिए। कम्प्रेसर पर सामान्यतः मैनीफोल्ड (manifolds) होते हैं, तथा डिब्बों को एयर लाइन नुबरीकेटर से होते हुए सही माप और लम्बाई के हाँजों द्वारा उनसे जोड़ा जा सकता है। 5.62 से 8.79 किलोग्राम प्रति सेंमी² (80 से 125 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) के हवा के दाब के लिए विभिन्न लम्बाइयों के लिए हाँज के अनुमोदित माप सारणी 6.4 में दिए गए हैं :

सारणी 6.4 : 5.62 से 8.79 किलोग्राम प्रति वर्ग सें. मी. (80 से 125 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) पर कम्प्रेड हवा के संचारण हेतु अनुमोदित हाँज के माप

(RECOMMENDED HOSE SIZES FOR TRANSMITTING COMPRESSED AIR AT 5.62 to 8.79 kg./sq. Cu (80 to 125 Psi))

| क्रम संख्या | डिब्ब | हवा का उपभोग | हाँज की निर्दिष्ट लम्बाई | | |
|-------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | 0.76 मी० | 7.6- | 15.2- |
| | | | 0-25 फुट | 15.2 मी० | 60.96 मी० |
| | | | | (25-50 फुट) | (50-200 फुट) |
| 1. | जैक हैमर 16.25 किलो- ग्राम (35-55 पाण्ड) वजन | 1.70-2.83 घन मीटर प्रति मिनट (60-100 घन फुट प्रति मिनट) | 20 मि०मी० ($\frac{3}{4}$ इंच) | 20 मि० मी० ($\frac{3}{4}$ इंच) | 25 मि० मी० (1 इंच) |
| 2. | वैगन डिब्ब और डाउन-दि-होल डिब्ब | 2.83-5.66 घन मीटर प्रति मिनट (100-200 घन फुट प्रति मिनट) | 25 मि०मी० (1 इंच) | 25 मि० मी० (1 इंच) | 32 मि० मी० ($1\frac{1}{4}$ इंच) |

पी०एल० प्योरिफाय द्वारा "कॉमन प्लानिंग इन्वियमेंट एण्ड मेथड्स" में, पृष्ठ 234, सारणी 10.5 पर आधारित

6.3.2 अचल कम्प्रेसर


अचल कम्प्रेसरों की खान और अयस्क प्रसाधन सयंत्र (Ore dressing plant) में पैदा धूल, कचरे और धुएँ से काफी दूर हटाकर ठण्डी जगह में सुनिर्मित कमरे में प्रतिष्ठापित करना चाहिए लेकिन खान से यह इतनी दूर नहीं होना चाहिए कि अत्याधिक लम्बी पाइप लाइन की जरूरत हो। एक विशिष्ट कम्प्रेसर-गृह चित्र 6.1 में दिखाया गया है। कम्प्रेसर तथा उनके प्राथम मूवर मजबूत और सावधानी से समतल किए गए नींवों पर रखे जाते हैं तथा गव किए हुए बोल्ट द्वारा कसे रहते हैं। कम्प्रेसर के पूंजे खोलने और पिच से पिच करने में सहायता के लिए हाइस्टिंग टेकिल (hoisting tackle) के लगाने के लिए कम्प्रेसरों के ऊपर छत में बीम या गाटर लगा देना चाहिए।

इन्टर कूलर कम्प्रेसर का एक अंग होता है तथा यह कम और ज्यादा दबाव वाली स्टेजों के बीच जुड़ा हुआ होता है।

सामान्य बड़े व्यास का वायु का प्रवेश मार्ग कम्प्रेसर-गृह के बाहर तथा जमीन से काफी ऊँचाई पर लगाया जाता है ताकि इसे ठण्डी और धूल रहित हवा मिल सके। हवा लेने वाले पाइप के तिर्रे पर मोसमी रन्ध्र पटल द्वारा रक्षित एक फिन्टर लगाया जाता है। जो जरूरत पड़ने पर हटाया जा सकता है।

कम्प्रेसर गृह के सभी कम्प्रेसरों से मिलने वाली हवा एक ही ओर खुलने वाले वाइव से होकर एक सर्व-वितरक पाइप (common delivery main) में ले जाई जाती है। सर्व-वितरक पाइप आप्टर कूलर से होकर समुचित माप के संयुक्त एअर रिसीवर के साथ जुड़ा होता है। हाल ही के प्रतिष्ठानों में कम्प्रेसर को अनुभागों में प्रतिष्ठापित किया जाता है तथा हर अनुभाग में उसका निजी आप्टर कूलर और एअर-रिसीवर होता है।

चूंकि अचल कम्प्रेसर पानी से ठण्डे किए जाते हैं, इसलिए इनमें एक संयुक्त जल शीतल प्रणाली का प्रबन्ध रहता है, जिसमें जल पम्प और फिन्टर के साथ मीनार की किस्म का जल शीतल रहता है, और साथ ही भाप बनने से कम हुई जल की पूर्ति की भी व्यवस्था होती है।



श्री. एम. पी. / 2008/77

चित्र- 6.1 विशिष्ट कम्प्रेसर गृह

आफ्टर कूलर का कार्य कम्प्रेसर से बाहर जानेवाली वायु को इतना ठण्डा करना होता है कि हवा में उपस्थित भाष पानी बन जाए । ठण्डा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है तथा ठण्डी करने वाली सतह का क्षेत्रफल इतना रखा जाता है कि आफ्टर-कूलर से निकलने वाली हवा, जल के तापमान की अपेक्षा लगभग $18-27^{\circ}$ फा० अधिक गर्म रहे । चक्रवाती किस्म (cyclone type) का पानी को अलग करने वाला उपकरण सामान्यतः बाहर की ओर लगाया जाता है, ताकि वह हवा में छितरी पानी की बूंदों को रोक सके ।

एयर-रिसीवर (Air receiver)

इस के मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित हैं :-

- (1) रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर या एयर इंजन द्वारा उत्पन्न दबाव के स्पंदन और उसके कम ज्यादा होने (fluctuation) को समाप्त करना तथा इस तरह घर्षण और प्रघात (shock) को कम करना ।
- (2) कम मांग के दौरान हवा इकट्ठी करके, उसके बाद वाली अधिक मांग की अवधि में हवा की पूर्ति करके शक्ति के समकारक और भंडार के रूप में कार्य करना तथा मांग बदलने के बावजूद सही दबाव रखने के लिए कम्प्रेसर के कार्य का सही नियन्त्रण सम्भव करना ।
- (3) हवा में यदि रिसीवर तक पहुँचने तक भी कुछ उपस्थित हो तो उसे अलग करना ।

एयर रिसीवर, पर्याप्त शक्ति और क्षमता का एक सिलिण्डर के आकार का स्टील का खोल होता है । कुछ निर्माताओं के अनुसार उस का घनपट में आयतन कम्प्रेसर की क्षमता के 175 वें बराबर भाग के समान होना चाहिए । इसे काफी मजबूत होना चाहिए ताकि यह काफी सुरक्षा की गुंजाइश के साथ वायु का दबाव सहन कर सके । इसे खड़ी स्थिति में प्रतिष्ठापित किया जाता है, तथा इसमें दबाव गेज (pressure gauge), सुरक्षा वाल्व (safety valve) और ड्रिफ्ट होने वाले जल को

बहाने के लिए एक निकास टॉटी (blow-off-cock) लगी होती है। कम्प्रेसर के तुरन्त बाद नगे एयर रिसेीवर के अलावा लम्बी संवारण पाईप लाइन पर कुछ अन्तर से तथा रोक ड्रिलों के समीप भी अपेक्षाकृत छोटे एयर रिसेीवर लगाना अच्छा रहता है।

नियंत्रक युक्तियाँ (Regulating devices)

अचल व वहनीय दोनों प्रकार के कम्प्रेसरों में, प्रीम की विविधता के बावजूद एयर रिसेीवर में स्थायी रक्त से पूर्व निर्धारित दबाव बनाए रखने के लिए नियंत्रक युक्तियाँ लगाई जाती हैं। ये कार्य में स्ववेष्ट होती हैं, और इनकी बनावट ऐसी होती है कि विद्युत या इंधन की बचत करने के अलावा जब एयर-रिसेीवर में अत्याधिक दबाव बढ़े तो ये कम्प्रेसर के सिलिण्डर को भार मुक्त काम करने दें। जब एयर रिसेीवर में दबाव पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाता है, तो ये सिलिण्डर को भार युक्त कर देते हैं और प्रॉब्लम-मुवर को पुनः चालू कर देते हैं अथवा इंधन की पूर्ति का उचित नियंत्रण करते हैं।

6.4 नए प्रतिष्ठान को कमीशन करना

(COMMISSIONING A NEW INSTALLATION)

कम्प्रेसर हवा के नए प्रतिष्ठान को चालू करने के पहले निम्न कार्रवाही करना चाहिए :

- (1) पर्दा और नीचे साफ कर दें तथा कम्प्रेसर की बाहरी सतह से सीमेंट, कचरा और धूल हटा दें।
- (2) प्रेम पर तेल की पतों को हटा दें, परिवहन और प्रतिष्ठापन के दौरान भीतरी हिस्सों और तेल के बेसिन में घुस जाने वाले धूल और कचरे को अच्छी तरह से साफ कर दें।
- (3) धौकनी या इसी तरह की अन्य युक्ति द्वारा सभी तेल की लाइनों, मागों और पीकेटों को ब्ला कर साफ कर दें।
- (4) कम्प्रेसर का अच्छी तरह से निरीक्षण करें। यदि पूरा फिट किया हुआ कम्प्रेसर भेजा गया होगा तो उसका परिवहन के पहिले पूरी गति और दबाव पर परीक्षण किया गया होगा,

- और उसका पुनः समंजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि परिवहन के दौरान उसके कोई पुर्जे ढीले न हो गए हों या उन्हें अनाधिकृत रूप से छेड़ा न गया हो ।
- (5) कम्प्रेसर मुक्त रूप से तथा बिना किसी रुकावट के काम करता है या नहीं, इसे देखने के लिए उसे कुछ चक्कर हाथ से घुमाएँ ।
 - (6) जब कोई नया अथवा ओवर हाल किया हुआ कम्प्रेसर पहली बार चालू किया जा रहा हो तो उसे लगभग एक घंटे तक बिना किसी दबाव के अर्थात् सभी हवा जाने वाले वाल्वों को पूरी तरह खुला छोड़कर, चलाना चाहिए ।
 - (7) कम्प्रेसर के सिलिण्डर के जैकेट को ओर पूरा शीतल जल छोड़ दें ।
 - (8) यह जांचकर सुनिश्चित कर लें कि सिलिण्डर लुब्रीकेशन में काफी तेल है तथा बेड-प्लेट में तेल उचित ऊँचाई तक है । ऐसे कम्प्रेसर में जिसमें सिलिण्डर का लुब्रीकेशन दबाव पर किया जाता है सिलिण्डर के पास के प्रत्येक लुब्रीकेटर को यह देखने के लिए हाथ से पम्प करना चाहिए कि जोड़ तक तेल पहुँच रहा है ।
 - (9) कम्प्रेसर को चलाकर यह सुनिश्चित करें कि पहियों के ऊपरी भाग सिलिण्डर की ओर घूमते हैं ।
 - (10) शीतल जल की सप्लाई इस प्रकार नियंत्रित करें कि सिलिण्डर के जैकेट से बाहर निकलने वाला पानी हाथ को ठंडा लगे (लगभग 100° से 110° फा०) । पिस्टन प्रति 2.83 घन मीटर (100 घन फुट) आयतन में बराबर चलने में इन्टर-कूलर को करीब 7.7 लिटर (1.7 गैलन) पानी की जरूरत होती है । शीतल जल को समुचित पूर्ति होने पर इन्टर-

कूलर के उस सिरे पर हाथ को ठण्डा लगना चाहिए, जिस ओर अधिक दबाव वाला सिलिण्डर रहता है। जब कम्प्रेसर न चल रहा हो तो शीतल जल का प्रवाह बन्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर सिलिण्डर को दीवारों पर नमी द्रवित होने लगेगी जिससे उनकी पॉलिश खराब हो जाएगी।

- (11) यदि बैयरिंग या स्टफिंग बॉक्स (stuffing boxes) गरम होने के लक्षण न दिखाई दें तो दबाव को काम करने के स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाएं।
- (12) नियंत्रक युक्तियों के कार्य पर ध्यान दें और यह देखें कि वे ठीक काम कर रहे हैं। सुरक्षा वाल्व का परीक्षण करें।
- (13) मशीन के बाहरी पुजों की जाँच करें तथा नए गैस्केटों के सिकुड़ने के कारण यदि कोई टोलापन आ गया हो तो उसे ठीक करने के लिए बोल्टों को धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता से कस दें।
- (14) शीतल जल की पूर्ति का समझन करें ताकि सिलिण्डर के जैकेट से निकलने वाला पानी लगभग कुनकुना (27° से 43° से०ग्रे०) न हो जाए।
- (15) जब कम्प्रेसर कुछ देर तक चल लेता है तो उसके विभिन्न भागों में लगी हुई धूल, लुब्रीकेशन से धुलकर तेल के कुँड में इकट्ठा हो जाती है। इस तेल को निकाल दें, तथा कैंक केस पुनः भर दें। गंदे तेल को फिल्टर करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

6.5 कम्प्रेसरों को चालू और बन्द करना

(STARTING AND STOPPING THE COMPRESSORS)

सामान्य उपयोग में कम्प्रेसर चालू करने के पहले निम्नलिखित बातों की जांच कर लेनी चाहिए :

- (1) निकास वाल्वों और निकास टॉटो को खोलकर यह सुनिश्चित कर लें कि एयर-रिसीवर खाली है । निकास टॉटियों को खुला छोड़ दें ताकि कम्प्रेसर भार पर चालू न हो ।
- (2) कम्प्रेसर में तथा यदि वह डीजल चालित हो तो इंजन में भी तेल के स्तर की जांच करें, तथा
- (3) कम्प्रेसर की शीतक प्रणाली की जांच करें । हवा से ठण्डे किए जाने वाले कम्प्रेसर के शीतल पंखे (fins) साफ होना चाहिए तथा पंखा और उसकी बैल्ट ठीक रम से व्यवस्थित होने चाहिए । पानी से ठण्डे होने वाले कम्प्रेसर में जल के प्रवाह और डीजल इंजन के रेडिएटर की जांच कर लेना चाहिए ।

यदि वह नैतिक कम्प्रेसर हो तो निम्नलिखित सावधानियाँ और बरतनी चाहिए :

- (1) इंधन-टर्की में इंधन के स्तर की जांच करें ।
- (2) बैटरियों की जांच करके यह सुनिश्चित कर लें कि अम्ल का स्तर और आपेक्षित घनत्व सही है तथा जोड़ने वाले तार ठीक हैं ।
- (3) क्लच (clutch) को विमुक्त करें तथा इसका इंजन चालू होने और उसे कई मिनट तक चल चुकने के बाद ही संलग्न करें ।

कम्प्रेसर को चालू करें तथा निकासी टॉटो बन्द करने के पहले और कम्प्रेसर के भार युक्त करने के पहिले इसे सामान्य रूप से चलने दें । जब कम्प्रेसर चालू रहे तो निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दें :-

- (1) समय-समय पर तेल और दबाव गेजों की जाँच करें। यदि तेल या वायु का दबाव गिरे तो कम्प्रेसर बन्द कर दें। दबाव कम होने का कारण पता लगाएँ और इसे पिन्स से चालू करने के पहले ठीक करने का उपयुक्त करें।
- (2) एयर रिसेवर की निकासी टॉटी को, यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार खोलें कि इसमें द्रवित होने वाली नमी का ठीक से निकास हो रहा है। जलपाश (water trap) यह काम बहुत प्रभावी ढंग से करता है; और
- (3) यह जाँच करें कि नियंत्रक युक्तियाँ ठीक से काम कर रही हैं। कम्प्रेसर बन्द करने के पहले तापमान के समीकरण के लिए वायु वाल्वों को बन्द कर देना चाहिए और कुछ मिनट रुकना चाहिए।

6.6 कम्प्रेसरों की देखभाल और अनुरक्षण

(CARE AND MAINTENANCE OF COMPRESSORS)

रीक ड्रिलों की तरह कम्प्रेसर को भी काफी तथा कुशल लुब्रीकेशन तथा धूल, धुआँ और धूम (fumes) से मुक्त वायु की आवश्यकता होती है। बेयरिंगों और स्टफिंग बॉक्सों को ठीक लुब्रीकेशन मिलना चाहिए, तथा इन्हें धूल से मुक्त रखना चाहिए।

कम्प्रेसर के भीतर, वायु का तापमान अधिक पहुँचने से लुब्रीकेशन के पदार्थ की कुछ मात्रा का वाष्पीकरण होने से एक अवाष्पशील अवशेष जमने लगता है, जो हवा में उपस्थित धूल से मिलकर एक कठोर चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। इससे वायु मार्ग बन्द हो सकते हैं या वाल्वों के कार्य में बाधा पड़ सकती है।

लीक होने वाले निकास वाल्वों के कारण सिलिण्डर से बाहर आने वाली कम्प्रेस्ड हवा का कुछ हिस्सा सिलिण्डर में पुनः प्रवेश करने लगता है। यह हवा पुनः कम्प्रेस होने लगती है तथा बार-बार के रूद्धोष्म संकोचन (adiabatic compression) के कारण गर्मी इकट्ठी होने से इसका तापमान अधिक हो जाता है। इस उच्च तापमान पर लुब्रीकेशन का पदार्थ, वाष्प बनकर

हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकता है जो सिलिण्डर के भीतर या वायु-मार्गों या रोक ड्रिलमें ही विस्फोट कर सकता है ।

निर्माताओं द्वारा तैयार की गई अनुरक्षण की विधियाँ उपर्युक्त कारणों से होने वाली विकृत क्रिया अथवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिहाज से बनाई जाती हैं । डीजल से चलने वाले वहनीय कम्प्रेसर के लिए अनुरक्षण का कार्यक्रम (programme) नीचे दिया गया है ।

1. दैनिक अनुरक्षण (प्रत्येक 8 घंटे के कार्य के लिए)

- (i) हर रोज सुबह चालू करने के पहले डुबाने वाली छड़ी या बैयनेट गेज (bayonet gauge) से इंजन और कम्प्रेसर के ड्रैक-केस में तेल के स्तरों की जांच करें । यदि आवश्यक हो तो उमर वाले निशान तक भर दें ।
- (ii) नियंत्रक वाल्व से द्रवित जल निकाल दें ।
- (iii) इंधन टंकी से कोई भी संभावित - जमा द्रव निकाल दें ।
- (iv) चालू करते समय यह जांच कर लें कि नियंत्रक वाल्व ठीक से काम कर रहा है ।

2. साप्ताहिक अनुरक्षण (प्रत्येक 50 घंटे के कार्य के लिए)

- (i) इंजन और कम्प्रेसर के वायु प्रवेशी फिल्टरों की जांच करें । जमी हुई कीच को निकाल दें तथा निचले वाले निशान तक तेल फिल्टर से भर दें । यदि आवश्यक हो तो जाली को साफ कर दें ।
- (ii) 50 से 100 घंटे तक चलने के बाद या जैसा निर्माता द्वारा बताया गया हो, इंजन के ड्रैक-केस से तेल निकालकर, उसे धोकर तेल बदल दें ।
- (iii) लुब्रीकेशन तेल के फिल्टर से तेल निकालकर खोल हटायें और उसे साफ करें ।

- (iv) इंधन के इंजेक्शन पम्प (injection pump) में तेल का स्तर गेज स्टिक (gauge stick) पर बने हुए "फुल" (full) निशान तक रखें। जिस समय ड्रैक केस का तेल बदला जाए उसी समय उसी प्रकार के तेल से इसके तेल को बदल दें।
- (v) शून्य (vacuum) नियंत्रक पिस्टन को तेल दें तथा शून्य नियंत्रक सिलिण्डर के "वाई" (Y) नुमा जोड़ में एक या दो चाय चम्मच भर हल्का मशीन का तेल डालें।
- (vi) जेनरेटर पर स्थित छोटे स्पाँ में हल्के लुब्रीकेशन पदार्थ की कुछ बूँदें डालें, जरूरत से ज्यादा तेल न गिर पाए।
- (vii) गवर्नर (Governor) की कड़ियों के जोड़ी में हल्का तेल डालें।

3. महीने में एक बार (प्रत्येक 200 घंटे के कार्य के लिए)

- (i) तेल पम्प की जाली को निकालें तथा पेट्रोल या इंधन-तेल (fuel oil) से अच्छी तरह साफ करें।
- (ii) इंजन के ड्रैक केस तथा राकर आर्म ब्रीदर कैप (rocker arm breather cap) को निकाल कर साफ करें तथा फिर से लगाने के पहले उनमें पुनः तेल डाल दें।
- (iii) चालू करने वाली विद्युत-मोटर पर स्थित छोटे तेल के कपाँ में हल्के मशीन के तेल की कुछ बूँदें डालें।
- (iv) क्लच लीवर शैफ्ट (clutch lever shaft) तथा कैम् रोलर (cam roller) में हल्का तेल डालें।
- (v) ड्रैक हैंडल शैफ्ट (crank handle shaft) पर स्थित दो बेयरिंगों में थोड़ा सा तेल पिचकारी से छोड़ें।

4. प्रत्येक 1,000 घंटे के कार्य के लिए

- (1) कम्प्रेसर का लुब्रीकेशन तेल बदल दें।

- (ii) गवर्नर की मैकेनिज्म के केबल (cable) को ग्रेफाइट-पेस (graphite paste) द्वारा चिकना करें ।
- (iii) शुष्क-वायु-फिल्टर (dry air filter) बदल दें ।

5. प्रत्येक 3,000 घंटे के कार्य के लिए

- (i) कम्प्रेसर की मुख्य बेयरिंगों तथा क्रैंक शेफ्ट, गज्जिन पिन (gudgeon pin) बेयरिंगों और पिस्टन रिंगों के अन्तराल की जाँच करें ।
- (ii) कम्प्रेसर के वाल्वों का निरीक्षण करें ।

विभिन्न तापमान के सामान्तरों में किसी विशेष कम्प्रेसर और प्राइम मूवर के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल की श्रेणियाँ, निर्माताओं द्वारा बतलाई जाती हैं ।

हर एक कम्प्रेसर के लिए चलने के समय (जैसा कि समय-सूचक मीटर में नपा हो) निरोधक अनुरक्षण सम्बन्धी निरीक्षणों और मरम्मतों का अभिलेख रखना चाहिए ।

कम्प्रेसर की सामान्य खराबियाँ और प्रत्येक के लिए सम्भावित कारणों की सूची निम्न चार्ट में दी गई है :-

1. तेल का कम दबाव - यह निम्न कारणों से हो सकता है :-

- (i) तेल का स्तर कम हो जाना ।
- (ii) लुब्रिकेशन प्रणाली के जोड़ू ढीले पड़ जाना अथवा उसमें लीक होना ।
- (iii) प्रवेशी छलनी (intake strainer) के छेद बन्द हो जाना ।
- (iv) बेयरिंग का घिस जाना ।
- (v) तेल पम्प का खराब होना ।
- (vi) फिल्टर चेक वाल्व (filter check valve) में कचरा जम जाना या उनका सराब हो जाना ।

2. तेल का अधिक दबाव : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (1) तेल की दबाव वाली पार्श्व लाइन में रुकावट आ जाना ।
 - (ii) फिल्टर का खराब होना ।
 - (iii) फिल्टर चेक वाल्व की कमानी पर अत्याधिक तनाव का होना ।
3. लुब्रीकेशन में पदार्थ का गलत वितरण : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (1) चेक वाल्वों (check valves) का गंदा होना या चिपचिपे पदार्थ से युक्त होना ।
 - (ii) सिलिण्डर के शीर्ष पर स्थित चेक वाल्व में टूटी-फूटी कमानी या कचरे का होना ।
 - (iii) तेल की लाइनों या साइट फीड (sight feed) में लीक होना ।
 - (iv) पम्प के भण्डार (pump reservoirs) में तेल के स्तर का नीचा होना ।
 - (v) लुब्रीकेशन कुण्डों के छेद में कचरा जम जाना ।
4. कम और अधिक क्षमता वाले सिलिण्डर का अधिक गर्म होना : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (i) शीतल जल का प्रवाह अपर्याप्त होना ।
 - (ii) पिस्टन या अस्तर (liner) में खरोंच बन जाना ।
 - (iii) निकास या प्रवेश या उनकी कमानियों का टूटना ।
 - (iv) वाल्व यंत्रों पर अत्याधिक कार्बन जमा होना ।
 - (v) पिस्टन के रीड पर पैकिंग रिंग (packing ring) का कसा होना ।
 - (vi) लुब्रीकेशन अपर्याप्त होना
 - (vii) शीतक जैकेटों में कचरा जमा होना ।

5. सिलिण्डर में जल का दबाव : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (1) शीर्ष के गास्केटों (heads gaskets) में लीक होना ।
 - (11) सिलिण्डर के शीर्ष में दरार होना ।
 - (111) शीतल जल का तापमान बहुत कम होने के कारण प्रवेशी वायु में नमी का द्रवित होना ।
 - (iv) इन्टर कूलर की नली-समुदाय अनलोडर (un-loader) में लीक होना ।
6. प्रवेश वाल्व अनलोडर का गलत कार्य : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (1) प्रवेशी पाइपलाइन में अत्याधिक भार के कारण लीक होना ।
 - (11) गाइड (guides) या सीट (seats) में कचरे का होना ।
 - (111) प्लंजर सील (plunger seal) का घिसा होना ।
 - (iv) कमानी का टूटा होना ।
 - (v) हाथ द्वारा बन्द करने वाले उपकरण का अक्षतः बन्द होना ।
7. इन्टर कूलर में काफी दबाव : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (1) उच्च दबाव वाले निकास वाल्व या कमानियों का टूटना ।
 - (11) गेजों का खराब होना ।
 - (111) उच्च दबाव वाले शीर्ष के गास्केट का टूटना ।
8. इन्टर कूलर में कम दबाव : निम्न कारणों से हो सकता है :-
- (1) कम दबाव वाले प्रवेश वाल्वों या कमानियों का टूटना ।
 - (11) इन्टर कूलर में लीक होना ।
 - (111) इन्टर कूलर के निकास में स्थित वैक वाल्व का खराब या गंदा होना ।
 - (iv) प्रवेश वाल्व के अनलोडर का अक्षतः बन्द होना ।
 - (v) पिस्टन रौड के पैकिंग (packing) में लीक होना ।

9. इन्टर कूलर में कम शून्यता : निम्न कारणों से हो सकती है :-
- (1) कम दबाव वाले अनलोडर-वाल्व में लीक होना ।
 - (11) ज्यादा दबाव या कम दबाव वाले प्रवेश वाल्व या कमानियों का टूटना ।
 - (111) इन्टर कूलर या जोड़ में लीक होना ।
 - (1v) इन्टर कूलर के निकास के चेक वाल्व का खराब होना
 - (v) पिस्टन रीड की पैकिंग में लीक होना ।
10. सिलिण्डर में नोकिंग : ये निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप लग सकते हैं :-
- (1) सिलिण्डर में अत्याधिक कार्बन जमा होना ।
 - (11) सिलिण्डर या अस्तर में खरोच पड़ना ।
 - (111) लुब्रीकेशन का खराब होना ।
 - (1v) सिलिण्डर में कचरे का उपस्थित होना ।
 - (v) शीर्ष का अंतराल गलत होना ।
 - (vi) पिस्टन रीड पर पिस्टन का ढीला होना ।
 - (vii) कनेक्टिंग रॉड की बेयरिंगों का जल जाना या घिस जाना ।
 - (viii) क्रॉस हेड (cross head) या क्रॉस हेड के अस्तर का घिस जाना या उसमें खरोचे पड़ जाना ।
11. सिलिण्डर के अस्तरों और पिस्टनों में खरोच पड़ना : इनकी उत्पत्ति निम्न कारणों से हो सकती है :-
- (1) सिलिण्डर में कचरा उपस्थित होना ।
 - (11) लुब्रीकेशन अपर्याप्त होना ।
 - (111) अत्याधिक ठण्डे शीतक जल का उपयोग करने से द्रवित जल के कारण लुब्रीकेशन के पदार्थ का बह जाना ।
 - (1v) जल के मार्गों में जैकेट बन्द हो जाने के कारण सिलिण्डर का गर्म होना ।

12. नियंत्रक पुजों का गलत कार्य : यह निम्न कारणों से हो सकता है :-

- (i) फंसी हुए प्रवेश वाल्व के अनलोडर का घुली या बन्द स्थिति में पस जाना ।
- (ii) मरकौयड प्रेसर स्वीचों (mercoid pressure switches) का छराब होना ।
- (iii) तीन रास्ते वाले सोलनीयड (solenoid) वाल्वों का गंदा हो जाना ।
- (iv) वोल्टेज या विद्युत-शक्ति का कम होना ।
- (v) वोल्टेज का गलत होना ।
- (vi) वायु नियंत्रक पाइप लाइन का या नियंत्रक लाइन की छलनी के छेदों का बन्द हो जाना ।

इन छराबियों को ठीक करने के लिए सामान्य अनुदेशों को यहाँ सम्मिलित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि कम्प्रेसर के पुजों की बनावट और उनकी व्यवस्था तरह-तरह के मेक और माडलों में भिन्न होती हैं । इस के लिए निर्माता की अनुरक्षण पुस्तिका से जानकारी प्राप्त करना चाहिए ।

6.7 कम्प्रेस्ड हवा का संचारण

पाइप के व्यास का चुनाव तथा एयर लाइन का विन्यास सावधानी के साथ सोच विचार कर करना होता है, क्योंकि जब पाइप में वायु बहती है तो घर्षण के कारण होने वाली दबाव में कमी, पाइप के भीतरी व्यास और लम्बाई पर निर्भर होती है । किसी निर्धारित लम्बाई की पाइप लाइन के लिए उसके व्यास का चुनाव एक आर्थिक समस्या है । यदि कम व्यास की पाइप लाइन का उपयोग करने से होने वाली दबाव में कमी के कारण रोक द्विलों की कार्य-क्षमता में हुई हानि, बड़े व्यास की पाइप लाइन में होने वाले व्यय से अधिक होती है, तो बड़े व्यास की पाइप लाइन का ही उपयोग करना चाहिए । सभी स्थितियों में कम्प्रेसर द्वारा उत्पन्न दबाव इतना

होना चाहिए ताकि वह पाइप लाइन में दबाव की कमी को पूरा कर सके। चित्र 6.2 में 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर (100 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) के गेज दबाव पर विभिन्न साइजों की प्रत्येक 100 मीटर लम्बी पाइपों में वायु-प्रवाह की विभिन्न दरों के लिए होने वाली दबाव में कमी दिखाई गयी है। अधिकतम वायु के उपभोग पर पाइप लाइन में 0.28 से 0.49 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर (4 से 7 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) के दबाव की कमी को उचित समझा जाता है। लम्बी पाइप लाइनों में यह 1.05 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर (15 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) तक हो सकता है।


लम्बी पाइप लाइन में एक निर्दिष्ट व्यास की पाइप के लिए केवल दबाव की कमी ही अधिक नहीं होती, बल्कि इससे पाइप के बड़े व्यास के पाइप की आवश्यकता के कारण उसका व्यय भी अत्याधिक हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो पाइप लाइन बिछाई जाए वह कम्प्रेसर और काम की जगह के बीच कम से कम लम्बाई की हो। सारणी 6.5 में विभिन्न दूरियों के लिए 5.6 से 8.79 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर (80 से 125 पाण्ड प्रति वर्ग इंच) पर कम्प्रेस्ड हवा के संचारण के लिए पाइप का व्यास दिया गया है। जब हवा वाल्वों, बेन्डों, जोड़ों और अन्य उपकरणों से होती हुई बहती है, तो दबाव की कमी होती है, जिसे कम से कम रखने की कोशिश करना चाहिए। सारणी 6.6 में वह समतुल्य पाइप की लम्बाई दी गई है, जिसमें उतनी ही दबाव की कमी होती है जितनी कि विभिन्न व्यास के पाइप के लिए उल्लिखित उपकरणों में होती है।


सारणी 6.5 : 5.62 से 8.79 किलोग्राम प्रति वर्ग से. मी. (80 से 125
पौण्ड प्रति वर्ग इंच) के गेज पर कम्प्रेस्ड हवा के संचारण हेतु
अनुमोदित पाइप का व्यास

(RECOMMENDED PIPE SIZES FOR TRANSMITTING COMPRESSED AIR AT
5.62 to 8.79 kg./sq.cm. (80 to 125 Gauge)

| वायु का आयतन घन मीटर प्रति मिनट (घन फुट प्रति मिनट) | पाइप की लम्बाई, मी० (फुट) | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 15-61 (50-200) | 61-152 (200-500) | 152-305 (500-1,000) | 305-670 (1,000-2,500) | 670-1,340 (2,500-5,000) |
| | पाइप का अधिकृत व्यास मि०मी० (इंच) | | | | |
| 0.85-1.70 (30-60) | 25 (1) | 25 (1) | 32 (1¼) | 38 (1½) | 38 (1½) |
| 1.70-2.83 (60-100) | 25 (1) | 32 (1¼) | 32 (1¼) | 50 (2) | 50 (2) |
| 2.83-5.66 (100-200) | 32 (1¼) | 38 (1½) | 50 (2) | 63 (2½) | 63 (2½) |
| 5.66-14.16 (200-500) | 50 (2) | 63 (2½) | 76 (3) | 89 (3½) | 89 (3½) |
| 14.16-28.31 (500-1,000) | 63 (2½) | 76 (3) | 89 (3½) | 102 (4) | 114 (4½) |
| 28.31-56.62 (1,000-2,000) | 63 (2½) | 102 (4) | 114 (4½) | 127 (5) | 152 (6) |
| 56.62-113.24 (2,000-4,000) | 89 (3½) | 127 (5) | 152 (6) | 203 (8) | 203 (8) |
| 113.24-226.48 (4,000-8,000) | 152 (6) | 203 (8) | 203 (8) | 254 (10) | 254 (10) |

स्रोत : बारोपलॉप्योरिफाय, *केंद्रकाल प्लानिंग इन्वियमेंट एण्ड मेथड्स, सारणी 10.4,
पृष्ठ 233





डि. एच. सी. / 3587/72

सारणी 6.6 : प्रामाणिक पाइप उपकरणों के लिये समतुल्य पाइप की लम्बाईयाँ
(EQUIVALENT PIPE LENGTHS FOR STANDARD PIPE FITTINGS)


| वास्तव और उपकरण | समतुल्य पाइप की लम्बाई मी० (फुट) | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | व्यास मि० मी० (इंच) | | | | | | |
| | 25 मि०मी० (1") | 40 मि०मी० (1½") | 50 मि०मी० (2") | 80 मि०मी० (3") | 100 मि०मी० (4") | 125 मि०मी० (5") | 150 मि०मी० (6") |
| सीट वाल्व | 6 मी० (20') | 10 मी० (30') | 15 मी० (50') | 25 मी० (80') | 30 मी० (100') | 50 मी० (160') | 60 मी० (200') |
| स्ट्रीम लाइन- वाल्व | 3 मी० (10') | 5 मी० (16') | 7 मी० (25') | 10 मी० (30') | 15 मी० (50') | 20 मी० (65') | 25 मी० (80') |
| गैट वाल्व | 0.3 मी० (1') | 0.5 मी० (1.6") | 0.7 मी० (2.5") | 1 मी० (3') | 1.5 मी० (5') | 2 मी० (6.5') | 2.5 मी० (8') |
| क्रेड (सिली) | 1.5 मी० (5') | 2.5 मी० (8') | 3.5 मी० (12') | 5 मी० (16') | 7 मी० (23') | 10 मी० (30') | 15 मी० (50') |
| क्रेड ('व' से कम 'त्र') | 1 मी० (3') | 2 मी० (6.5') | 2.5 मी० (8') | 4 मी० (13') | 6 मी० (20') | 7.5 मी० (25') | 10 मी० (30') |
| क्रेड ('त्र' = 'व') | 0.3 मी० (1') | 0.5 मी० (1.6") | 0.6 मी० (2') | 1 मी० (3') | 1.5 मी० (5') | 2 मी० (6.5') | 2.5 मी० (8') |
| क्रेड ('त्र' = 2 'व') | 0.15 मी० (0.5') | 0.25 मी० (0.8') | 0.3 मी० (1') | 0.5 मी० (1.6') | 0.8 मी० (2.6') | 1 मी० (3') | 1.5 मी० (5') |
| गैज जोड़ (टी) | 2 मी० (6.5') | 3 मी० (10') | 4 मी० (14') | 7 मी० (25') | 10 मी० (30') | 15 मी० (50') | 20 मी० (65') |
| विद्युत्सुर | 0.5 मी० (1.6') | 0.7 मी० (2.2') | 1 मी० (3') | 2 मी० (6.5') | 2.5 मी० (8') | 3.5 मी० (12') | 4 मी० (13') |

टिप्पणी : 'त्र' = क्रेड की त्रिज्या
'व' = पाइप का व्यास


स्रोत : सी० जे० टलवार, 'उद्योगिक स्थल वाहना का मास्टर एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग', ए०बी०एल०के०, स्टार टाउन तथा सेल्डिक्स इन्वर्स, ए०बी० सेल्डिक्स द्वारा प्रकाशित मैनुअल अर्नि रॉय ब्रादर, पृष्ठ 10-03 - 11.

विवृत छानों में कम्प्रेस्ड हवा के लिए मुख्य पाइप लाइनें खुदाई के बाहर बिछाई जानी चाहिए तथा उप-लाइनों और होजों को उनसे जोड़ कर कार्य-स्थलों तक ले जाया जाना चाहिए। मुख्य लाइनों के लिए 75 मि०मी० या उससे अधिक व्यास की व्यापारिक इस्पात के बिना जोड़ के पाइप का उपयोग किया जाता है। पाइपों को जोड़ने के लिए विक्टैलिक (victualic) का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के जोड़ में, जोड़ी जाने वाली पाइपों के सिरों पर स्थित कुछ उठे हुए स्कंधों या फ्लैजों पर एक "यू" (U) सेकम वाला रबड़ का छल्ला रखा जाता है, जिसे क्लैम्पों से बोल्टों द्वारा कस दिया जाता है (चित्र 6.3 क)। विक्टैलिक जोड़, फ्लैजों जोड़ की अपेक्षा अधिक सादा और त्वरित होता है। यह पाइप लाइनों की सीध में 15° तक का अन्तर होने पर भी जोड़ से हवा लीक नहीं होने देता। जमीन में काफी हलचल होने पर भी इस जोड़ से हवा नहीं निकल पाती तथा पाइप की लम्बाई काफी मात्रा में बढ़ने-सिकुड़ने से विपरीत प्रभाव नहीं होने देता। तथापि लम्बी और सीधी पाइप लाइनों में बढ़ने और सिकुड़ने के अन्तर को लेने के लिए छोड़े की नाम की आकृति का जोड़ अथवा दूरबीन की तरह का जोड़ लगाना जरूरी हो सकता है। उप लाइनों में होने वाली छोटे व्यास (50 मि०मी० से कम) की इस्पात की पाइपें प्रायः छुड़ीदार होती हैं, क्योंकि बन्द करने वाले वाल्वों और अन्य छोटी माप के उपकरणों में छुड़ीदार जोड़ होते हैं। फिर भी जहाँ तक सम्भव हो, पाइपों को वेल्डिंग द्वारा जोड़ना चाहिए।


वाल्व, कम्प्रेस्ड हवा की प्रणाली को अनुभागों में बाँटने का काम करते हैं, तथा निकास द्वारों पर हवा के बहने का नियंत्रण करते हैं। पूरी प्रणाली बन्द किए बिना मरम्मत करने के लिए सभी मुख्य पाइप लाइनों तथा सर्वाधिक शाखा पाइप लाइनों पर बन्द करने वाले वाल्व लगाना अच्छा रहता है। इसके लिए गेट या रबर की डायफ्राम के प्रकार के वाल्व इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनका घर्षण प्रतिरोध बहुत कम होता है। हवा के निकास द्वारों के लिए रबर डायफ्राम वाल्व या विपरीत प्लग वाली हवा की टोटिया जल वितरण प्रणालियों में साधारणतः इस्तेमाल होने वाले रबर की चकरी के प्रकार वाले वाल्वों में, अधिक टिकाऊ होने के कारण अच्छे रहते हैं।




क. विभेदक शीट



ख रबर डायाफ्राम वाल्व



घ विपरीति प्लग वाल्व



ग. अंतरांतर

चित्र- 6.3 वाल्व एवं उपकरण

कम्प्रेस्ड हवा वितरण प्रणाली में द्रवित भाप को जमा होने से रोकने के लिए जलपारा लगाने चाहिए । पाइपों में जलपारा की ओर 100 में 1 से 200 में 1 तक का ढाल होना चाहिए । जलपारा निकास द्वार के जितने पास हो सके लगानी चाहिए । एक अच्छी कार्य-प्रणाली यह है कि वायु के जलपारा की वायु के निकास द्वार के साथ संयुक्त कर दिया जाए, जैसाकि चित्र 6.3 ग में दिखाया गया है ।

होज - हवा की पाइप लाइन पर स्थित टॉपी अथवा मेनी-फोल्ड पर स्थित वाल्व से रीक ड्रिल को जोड़ने के लिए भारी कार्य योग्य द्रव्य आवरण वाले वास्तिक होजों का उपयोग किया जाता है । रेयान के तीन पट्टियों वाले ढले हुए प्रकार का होज अपने माप के लिये अधिक हल्का और लचीला तथा अधिक मजबूत होता है । विभिन्न लम्बाईयों और विभिन्न रीक ड्रिलों के लिए अनुमोदित होज के माप सारणी 6.4 में पहले ही दी जा चुकी है । होज के टुकड़े जोड़ने के लिए बोथार्ड चक्कर वाली या स्नेप - डैन युग्मकों का उपयोग किया जाता है । इस प्रकार के युग्मक जोड़ने और खोलने में आसान होते हैं, तथा जब तक कि रबर पैकिंग अच्छी दिशा में रहती है, तब तक उनमें से हवा सीक नहीं करती । इसलिए इसकी बार-बार जांच करते रहना चाहिए तथा जैसे ही खराब होने के लक्षण दिखाई दें, उसे बदल देना चाहिए । होज के सिरों को हमेशा धूल और कचरे से दूर रखा चाहिए और अधिक अच्छा होगा कि खुले रहने पर उनको डाटों से क्ले दिया जाय । जोड़ने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि होज के सिरें साफ हैं । होज को खोलने के पहले वायु का दबाव बन्द करके पाइप लाइन की हवा को बहा देना (bleed) चाहिए, ताकि होज में चाबूकी सटके न पैदा हो तथा धूलमयी वायु की धार आँसों में लगने से उन्हें सम्भावित नुकसान न पहुँचे । आयलर और ड्रिल के बीच इस्तेमाल होने वाला होज, निओप्रिन (neoprene) अथवा अन्य सैरिसण्ट (synthetic) रबर से बना होना चाहिए, जिस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ता ।

खराब जोड़ों, सीक होने वाले वाल्वों, दरार पड़ी हुई पाइपों तथा पुराने होजों के फलस्वरूप हवा सीक होने से धन की हानि होती है जो कि न सिर्फ वायु के आयतन की हानि के कारण बल्कि उसके परिणाम स्वरूप

वायु की अपर्याप्त पूर्ति और दबाव की कमी के कारण रोक ड्रिलों की विकृत क्रिया से भी होती है। खराब दृंग से रखी हुई कम्प्रेसर हवा वितरण प्रणाली में लीक होने वाली हवा की मात्रा कम्प्रेसर की क्षमता की 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है। 6 मिमी (0.25 इंच) व्यास के छिद्र से लीक होने वाली हवा की मात्रा मध्यम आकार के रोक ड्रिल के उपभोग के समतुल्य हो सकती है। किसी भी प्रणाली में लीक होने वाली हवा के अधिकांश भाग का कारण सामान्यतः कुछ बड़े छिद्रों से लीक होने की अपेक्षा बहुत से छोटे-छोटे छिद्रों से लीक होने के कारण निकलने वाली वायु होती है। लीक होने की सम्भावना पाइप के जोड़ों, वाल्वों, होजों और उनके युग्मकों से होती है।

लीक होने वाले बड़े छिद्रों का पता सामान्यतः सिसकारी की आवाज से या हाथ पर वायु की धार पर महसूस करके लगाया जा सकता है। पाइप, होज या जोड़, जहाँ भी लीक होने का सन्देह हो, उसमें साबुन के घोल का इस्तेमाल करने पर बुलबुले बनने से छोटे लीक होने वाले छिद्र का भी पता लग जाएगा। विकृतिक जोड़ में लीक ज्यादातर रबर की पैकिंग खराब हो जाने के कारण होता है। इसलिए पैकिंग छल्लों को समय-समय पर बदल देना चाहिए तथा यदि जरूरी हो तो क्लैम्पों को ढस देना चाहिए। स्नेप - जान युग्मकों में प्रयुक्त रबड़ की पैकिंग समय के साथ खराब हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि उनकी अक्सर जांच की जाती रहे और यदि वे काम के लायक न रह गए हों तो उन्हें बदल दिया जाए। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, वाल्वों के लीक होने को सही किस्म के वाल्वों का उपयोग कर खराब वाल्वों को तुरंत बदल देना चाहिए। धातु की पाइपों की दीवारों से लीक तब होने की सम्भावना नहीं रहेगी जब तक कि उनमें जंग लग गया हो। तथापि होजों को बहुत अधिक क्षय और टूट-फूट सहन करना पड़ती है और वे इस हद तक खराब हो सकते हैं कि उनके दीवारों में बनाए गए बहुत सारे छिद्रों से काफी मात्रा में वायु लीक होने लगे। उन्हें चलती-पिचती मशीनों, कूटान के गिरने तथा आसपास काम करने वाले खनिकों द्वारा काम में लाए गए कूदानी, सब्बलों आदि से

होने वाली यांत्रिक क्षति से बचाया जाना चाहिए । उपयोग में न होने पर होज के दोनों सिरों को खोलकर उसे रील पर सफाई से लपेट देना चाहिए अथवा वहनीय कम्प्रेसर के चारों ओर लपेट देना चाहिए ताकि उसमें पेटन न पड़े और उसे सफाई के क्षेत्र से दूर सुरक्षित रूप से रख देना चाहिए ।

सम्पूर्ण संचारण प्रणाली में हवा लीक हो रही है या नहीं, इसका परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है - सभी रीक डिज़लों को बन्द रखकर परन्तु वायु वाल्वों को खुला रखकर तब तक कम्प्रेसर चलाना चाहिए जब तक कि दबाव गेज में उतना अधिकतम दबाव न हो जाए जो नियंत्रक वाल्व द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है, और वाल्व को भार मुक्त स्थिति में अटका देना चाहिए । यदि हवा, लीक हो रही होगी तो वायु का दबाव गिर जाएगा । स्वेच्चा से घुनी हुई 0.49 अथवा 0.56 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर (7 या 8 पौण्ड प्रति वर्ग इंच) के मान के दबाव की कमी के लिए औसत समय और इस कमी को पूरा करने के लिए कम्प्रेसर का औसत समय कई परीक्षाओं द्वारा दबाव के कम होने और बढ़ने का समय नापकर निकालना चाहिए । लीक होकर कम होने वाली मुक्त वायु का जायतम निम्नलिखित सूत्र से मिलेगा :-

$$\text{लीक होने वाली वायु का जायतन} = V = \frac{K}{S} \times \frac{S}{S_0} \times S_0$$

यहाँ K = कम्प्रेसर की क्षमता

S = कम्प्रेसर द्वारा दबाव की कमी को पूरा करने में लगा समय (सेकण्ड)

S₀ = दबाव गिरने में लगा समय (सेकण्ड)

सबसे पहिले सारी प्रणाली को मापने और फिर एक के बाद दूसरे अनुभाग को बन्द करने में सम्पूर्ण प्रणाली और अनुभागों दोनों में हो रहे लीक का पता लगाना सम्भव है ।

लीक के लिए परीक्षण समय-समय पर, उदाहरणतः महीने में एक बार करना चाहिए तथा हर परीक्षण में लीक हुई हवा के आयतन का अभिलेख रचना चाहिए ताकि हवा के लीक का एक निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ने की जल्दी से जल्दी मातृम किया जा सके और उसे ठीक करने का उपाय किया जा सके ।

यह ध्यान रहे कि उपर्युक्त परीक्षण से नापकर निकली हुई लीक होने वाली हवा की मात्रा की क्षति केवल एक मोटा अनुभव होती है, और उसे दो परीक्षाओं के बीच कम्प्रेस्ड हवा प्रणाली की भी अवस्था की तुलना करने के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करना चाहिए । लीक होने से हवा के नुकसान का सही - सही अनुमान करने के लिए व्यवस्थित रूप से मीटर द्वारा हवा का नाप करना आवश्यक है ।