

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
अजमेर 305002



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002

संख्या : राज/उदय/चूप-01

दिनांक : 04.02.2019

प्रेषित : खान एजेण्ट

दारोली-I चूना पत्थर खदान  
मैसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स लि.  
पोस्ट-श्रीपतिनगर सीएफए डबोक,  
जिला-उदयपुर-313022(राजस्थान)

विषय : राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी दारोली-I चूना पत्थर खदान क्षेत्रफल 703.3051 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.01.2019 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा																								
11(1)	<p>Mining operations are not being carried out in accordance with the Mining Plan approved on 06.01.2014 to the extent indicated below:-</p> <p>(i)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Name of Block</th> <th>Bench</th> <th>Proposed Location</th> <th>Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">2017-18</td> <td rowspan="2">Mandaria Block</td> <td>521-512</td> <td>2719312N to 2719583N</td> <td>2719312N to 2719725N</td> </tr> <tr> <td>512-503</td> <td>391376E to 391564E</td> <td>391350E to 391825E</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">South Daroli Block-II</td> <td>509-500</td> <td>2721551N to 2721851N</td> <td>2721720N to 2722100N</td> </tr> <tr> <td>500-491</td> <td>390894E to 391238E</td> <td>390894E to 391270E</td> </tr> <tr> <td>491-482</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>It shows that the development has not been carried out as per approved proposal</p>	Year	Name of Block	Bench	Proposed Location	Actual	2017-18	Mandaria Block	521-512	2719312N to 2719583N	2719312N to 2719725N	512-503	391376E to 391564E	391350E to 391825E	South Daroli Block-II	509-500	2721551N to 2721851N	2721720N to 2722100N	500-491	390894E to 391238E	390894E to 391270E	491-482			
Year	Name of Block	Bench	Proposed Location	Actual																					
2017-18	Mandaria Block	521-512	2719312N to 2719583N	2719312N to 2719725N																					
		512-503	391376E to 391564E	391350E to 391825E																					
	South Daroli Block-II	509-500	2721551N to 2721851N	2721720N to 2722100N																					
		500-491	390894E to 391238E	390894E to 391270E																					
491-482																									
47	In the annual return of 2017-18, exploration of 5371 number of holes with total meterage of 48339 has been given. But intimation in Form-I has not been submitted.																								
48	In the annual return of 2017-18, exploration of 5371 number of holes with total meterage of 48339 has been given. But records in Form-J have not been maintained.																								
45(7)	<p>In the Annual Return of the year 2017-18, following discrepancies have been observed:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Information in Part-I( Leases area utilization as at the end of the year)- The details given are not matching the figures given in PMCP table of the approved mining plan dated 06.01.2014</li> <li>Information in Part-IIA(Capital Structure) – Value of fixed assets only of Rs.21737 has been given in respect of mine, plant, mine work-shop etc.</li> <li>Information in Part-III(Royalty, Rents &amp; Taxes) – The amount of Royalty, NMET &amp; DMF paid is not matching with the quantity of limestone dispatched.</li> <li>Information in Part-IV- The production figure given is not matching with the figure given part 4.2 &amp; part-VI</li> <li>Part-V-3( Reserve &amp; Resources)- The figure given is not matching with the approved mining plan dated 06.01.2014</li> <li>Part 4.1(Exploration)- The no. of bore holes &amp; meterage is not correct.</li> </ol>																								

	<p>g) Part 4.2(C)(Open cast)- Total quantity of OB/Waste remove during the year is not given. Similarly the cumulative quantity of waste disposed in external dump is given as 28536 which is the quantity of waste generated during the year. How?</p> <p>h) Information in Part-VII (cost of Production)- As per part-III(2), dead rent of Rs. 1406600 has been paid but here in the table dead rent is shown as 0.00.</p>
--	--

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

( डॉ.ए.जेड.खान )  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-**

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

