



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: महा/सिन्धु/एफ.ई.-43/गोवा

खानकोड 30MSH28013

दिनांक : 05-06-2014

सेवामें

श्री संदीप श्रीवास्तव, निर्देशक एवं खान मालिक,
डेक्कन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड,
निर्मल, मध्य विंग, 16वा माला, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई-400021

विषय: महाराष्ट्र राज्य के सिन्धुदुर्ग जिले के वेगुंरला तालुका में स्थित आपकी सातेली लोह अयस्क खान 52.12 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.05.2014 को श्री सुरेश कुलाल, महाप्रबन्धक की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per approved modified scheme of mining and following deviations are observed during inspection. a) It was proposed in Para 6.2 and plate-10A to dump the waste towards northern part of lease area to accommodate 382965t waste material. There is proposal for backfilling of pit over eastern part from sections E-E' to G-G' during 2014-15. It is observed during inspection of mine that backfilling has been started in eastern part of pit from sections E-E' to G-G' during 2013-14 and 303188t waste generated from the lease is not dumped towards northern part of lease area.
45(5)(b)	It is observed while scrutiny of monthly & annual returns that grade-wise production and dispatch of mineral in item-3 of Part-VI is not reported in Annual returns of 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13, whereas different grades of stack are maintained at mines during crushing/screening of mineral for onwards export from Reddy port.

- इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं।
- उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द की जा सकती हैं।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

- प्रतिलिपी सूचनार्थ : 1. खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु
2. निर्देशक, भूविज्ञान एवं खान विभाग, पुराना सचिवालय भवन, पोस्ट बेग नम्बर-111, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001
3. जिला खनन अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक