

<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: Gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

मिसिल सं.- गुज/जाम/बाक्साइट - 041

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक : 02.01.18

सेवा में : M/s. Saurashtra Calcine Bauxite & Allied Ind.
Harshad Road, P.O. Bhatia, Taluka-Kalyanpur
Dist- Devbhumi Dwarka-361315, Gujarat

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला में स्थित आपकी रन बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-403, क्षेत्रफल 5.270 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन **[(Mine Code-07GUJ0754)]**.

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03/11/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p>The mining operations are being carried out in violation of the following provision of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-424)/2008 MCCM (N) UDP, dated 30.07.2013 for the period 2013-14 to 2017-18.</p> <p>i) In Para 8.3, during the year 2016-17, total 826 Sq.M mined out area was proposed to be backfilled with available overburden material. Against to this 600 Sq.M area has been backfilled which is less w.r.t the given proposal.</p> <p>ii) As per the Chapter-8, Para-8.3, total 20 Nos of saplings proposed to be planted over backfilled area & statutory barrier during the year 2016-17 but no such plantation have carried out at designated locations against the given proposals.</p>
Rule 14	<p><i>All the non-saleable or un-usable minerals above the threshold value of mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines from time to time, or otherwise shall be stacked separately on ground earmarked for the purpose.</i></p> <p>But, In your case, it is observed that non-saleable or un-usable mineral was stacked in unsystematic manner near working area in the mining lease area.</p>
Rule 33	<p><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></p> <p>In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.</p>

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।
03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगित किया जा सकता है।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे ।

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.) ।
3. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो