भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat

सं-. गुज/जाम/बौक्स - 33

<u>पंजीकृत पत्र</u> उल्लंघन पत्र

दिनांक: 02.01.2018

सेवा में : M/s. Bharat Abrasive & Chemicals Ind. Ltd.

1, Prabhu Chamber, Shriji Palace,

Taluka-Kalyanpur, Dist- Devbhumi Dwarka-361315,

Gujarat.

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि जिला में स्थित आपकी केनेडी बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-506, क्षेत्रफल

32.3748 हेक्टर में खिनज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन |(Mine

Code-07GUJ07015).

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01/11/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया ।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	The mining operations are being carried out in violation of the following provision of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-468)/2008 MCCM (N) UDP, dated 11.02.2015 for the period 2015-16 to 2019-20.
	i) In Para 8.3.1, during the year 2016-17, total 1810 Sq.M mined out area was proposed to be reclaimed. But, it is not attended against the given proposals.
	ii) As per the Chapter-8, Para-8.3, total 50 Nos of saplings proposed to be planted over backfilled area & statutory barrier during the year 2016-17 but no such plantation have carried out at designated locations against the proposals.
Rule 14	All the non-saleable or un-usable minerals above the threshold value of mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines from time to time, or otherwise shall be stacked separately on ground earmarked for the purpose.
	But, In your case, it is observed that non-saleable or un-usable mineral was stacked in unsystematic manner in mining lease area.
Rule 33	The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017 In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.

- 02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खिनज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |
- 03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयाविध में न होने पर नियम 11(2) खिनज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के तहत खनन कार्य स्थिगित किया जा सकता है|
- 04. अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे|

भवदीय,

(संजय गिरहे) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर |
- 2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.).
- 3. रक्षित पत्रावली |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो