## भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए ,चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, गांधीनगर, गुजरात-382 010



## Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A, Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com Mine Cod

Mine Code-38GUJ08007

Date-08/2/2018

मिसिल संख्या : GUJ/POR/LST-52

प्रेषित : M/s Saurashtra Chemicals Division of Nirma Ltd,

Nirma House, Ashram Road, Near Income Tax,

Ahmadabad, Gujarat-380 009

विषय:- गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, रानावाव-तालुका, आदित्याना-गाँव में स्थित आपकी चूनापत्थर खदान, सर्वे नंबर -5/6, क्षेत्रफल 97.61 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत। महोदय.

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 04/11/2017 को श्री डी॰के॰ सिंह एंव खदान मैनेजर श्री राकेश पटेल की उपस्थिति में किया गया था तथा खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली 2017 के उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया। तद्परान्त इस कार्यालय द्वारा उल्लंघन पत्र दिनांक 15/11/2017 को जारी किया गया था।

| नियम  | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो   |
|-------|---|
|       | The mining operations are not carried out as per approved Scheme of mining vide letter              |
| Rule  | No 682/(23)/MS-559/2010/Udai dated 20/9/2016 for the year 2016-17 to 2019-20 to the                 |
| 11(1) | <b>extent indicated below</b> (i) Excavation- It was proposed to work the mining operation in Block |
|       | A,B&C as earmarked in plate No 3A-1,3B-1&3C-1 for the year 2016-17& 3A-2,3B-2&3C-2                  |
|       | for 2017-18 but actual mine workings i.e. production & development is not achieved as               |
|       | proposed & deviated from proposal. The top & bottom level of benches excavation was                 |
|       | continuing without proposal & loading points is using by means of sizing & sorting of               |
|       | minerals. More so formation of benches is not regular shape & size & un-systematic developed        |
|       | & mineral rejects/undersize/fines (-25mm) stacked in loading site & almost entire broken area       |
|       | where no proposal was there.  |

- 02. Your reply furnished vide letter No.SC-NL/Quarry/IBM/5340 dated 27/12/2017 received in this office on 01/1/2018 was duly considered & violation of rules 33, 55(1) (3) have been taken as complied but violation of rule 11(1) is not found satisfactory.
- 03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियांए बंद की जा सकती है और / या आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है I
- 04. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से <u>30 दिन</u> के भीतर उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें I

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,

## पहले 1 प्रति पर नहीं है।

- 01. खान नियंत्रक(उ.आ.),भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषीत
- 02. आयुक्त, भूविज्ञान एंव खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है I
- 03. रक्षित पत्रावली I

(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो,गांधीनगर