

भारत सरकार

Government of India

खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ21003

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक : 26/8/21

संख्या : RAJ/PALI-37/LST-02

प्रेषित शां M.K. Garg, Mine Agent

Nimbeti Limestone Mine, M/s Shree Cement Ltd.,

Post Box No: 33, Bangur Nagar,

Beawer (Raj) -305901

(E-mail: shreebwr@shreecementltd.com, gargmk@shreecementltd.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Nimbeti Limestone Mine (9/93) over an area 750 Ha.in Pali district of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 17,08.2021 & 18.08.2021 by the undersigned in presence of

III Journal	다음을 위한 사람들은 보다 보다 보다 있는데 다른데 보다 되었다면 보다 되었다면 보다 되었다. 그는데 바람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사
Shri M.K. Garg, Agent Mine.	
Rule	Nature of violation observed in detail
No.	Communication of
Rule	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of
11(1)	1 - 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·
	<ol> <li>During the year 2020-21, 25.30 million tonnes ROM production was proposed, dat 13.4% of the tonnes ROM production carried out against this proposal which is around 61.14% of the proposal. Such low achievements in production has substantially changed pit profile effecting all subsequent year also, thereby nesessiating of modification in the review of mining plan.</li> <li>Screen waste dump No.2 has not been properly secured by terracing retaining walls and Garland drainas. It has also been observed that deep glluies due to flow of water on screen waste dump have been emerged causing erosion and spread of screen material over the large area.</li> <li>The main approach road to mine is through air polluted zone of your own captive cement plant.</li> </ol>
Rule	In 5 of part-III overhead expenditure showed Rs12695543 so per tonne cost should be Rs 0.820 under
45(7)	overhead whereas in Part VII you have reported Rs.16.05 per tollie under overhead. These are
	information in annual return is wrong incorrect.
	Information in aimaar return है कि उपायक नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के

- (क़) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें। भवदीय

> बी. एल. कोटड़ीवाला क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

- प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर(ई—मेल द्वारा)।
  2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
  3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत जिला -पाली, राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

बी. एल. कोटड़ीवाला क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो