




भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines



क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines

100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001 / 100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.) 248001

TEL - 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in

फाईल संख्या E-5206-MCDR-MiFL0LST/8/2023-DDN-IBM_RO_DDN

Mine Code: 38HPR10065

दिनांक 04 April 2023

सेवा में To: मैसर्स गिरी लाइम एंड्स केमिकल्स,

E-mail: grover.arun@ymail.com

प्रोप श्री अरुण ग्रोवर हाउस नंबर -21, बार्ड नंबर -3 बद्रीनगर,
तहसील -पौंटा साहब, जिला-सिरमौर (हि.प्र.)

विषय Sub:

ग्राम- चौकी मृगवाल, तहसील-पांवटा साहिब, जिला- सिरमौर हिमाचल प्रदेश के पास 3.9 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र में स्थित आपकी चौकी मृगवाल चूना पत्थर खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में।


महोदय Sir,

दिनांक 03.02.2023 को श्री कुंदन सिंह नेगी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में श्री मुकेश कुमार शर्मा, सहायक खनन अभियंता द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया:-

नियम	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
11(1)	Mining operation were not carried out in accordance with the approved Review and Updation of mining plan vide letter no 614(2)/MP-B-317/11- DDN dated 08.09.2021 to the following extent: (i) As per proposal during the year 2021-22, it was proposed to carry out 03 Bore holes of total 161 mtrs depth, but during the inspection it was observed that no such bore hole drilling has been carried out during the year 2021-22. (ii) As per proposal during year 2021-22, it was proposed to carry out Mining Operations by formation of Benches of 5 mtr height. During inspection benches height observed more than proposals.
33	The holder of a mining lease shall, on or before the 30 th day of June every year submit to the authorized officer a digital copy along with a print copy of the surface geological plans and sections maintained under rule 32. However, the lessee has not submitted the copies of the plans and sections as per rule for the year 2021-22
34A(2)	Every lessee, other than those covered under sub-rule (1), shall submit soft copy of high resolution Geo-referenced Ortho-rectified Multispectral satellite images of the leased area and upto hundred metres outside the lease boundary taken in the month of April to June of every year, to the Controller General on or before 1st day of July of the that year in the standards formats such as GeoTIFF along with metadata or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard: On perusal of office records it is observed that desired output image in a specified format has not been submitted to the competent authority by the holder of the lease in the prescribed till date

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1), 33, और 34A(2) का उल्लंघन नियम 62(1) के तहत दंडनीय अपराध है।
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय Yours faithfully


03.04.2023

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'सहायक खान नियंत्रक' and 'भारतीय खान ब्यूरो' are visible.]