



भारत सरकार Government of India  
खान मंत्रालय Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines  
100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 / 100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.)248001  
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in




फाईल संख्या File No: HP/SRM/LST-18 Mine Code: 38HPR10011 दिनांक, 08-12-2022  
सेवा में To : श्री सुनिल कुमार गोयल (मैसर्स मामचंद गोयल एंड संस), E-mail: goyalsunil63@gmail.com  
खननपट्टाधारक- बनौर चूनापत्थर खान 99/3-3 गंगा  
विहार, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001  
विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Banour Limestone Mine, Mining Lease over an area of 4.958 ha located near Village: Banour Tehsil: Paonta Sahib, District-Sirmour, H.P State.

महोदय Sir,  
उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 13.10.2022 को श्री आर सी मलिक, खान प्रबंधक व श्री सुनील गोयल, खान मालिक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining operation were not carried out in accordance with the approved Review & Updation of mining plan with PMCP vide letter no 614(2)/MPB-285/08- DDN dated 25.01.2019 to the following extent: (i) Chapter -2, page no.24 the height of benches in limestone towards North-West side of mine was proposed from 1390 mRL to 1380 mRL of 5 meter but during the inspection benches height was found about 10 meter which is not maintained as per proposals. (ii) Chapter -4 As per proposal waste material shall be dumped towards western flank of mining lease near boundary line J-I but during inspection waste material was found dumped towards southern of mine near boundary line A-B, which is not as per proposals. Total 160 meter retaining wall having width & height 1 meter was proposed at the base of the dump for its stabilization, same was not found during the inspection.

2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एमसीडीआर नियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध है.
3. एमसीडीआर 2017 के नियम/उप नियम 11(1) का पालन न करने की स्थिति में नियम 11(2) के तहत खनन कार्य को निलंबित भी किया जा सकता है।
4. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय Yours faithfully,

  
(दामोदर प्रसाद शर्मा / D P Sharma)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines