## 1/21082/2023



No-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES भारतीय खान ब्यूरो INDIAN BUREAU OF MINES क्षेत्रीय खान नियंत्रक के कार्यालय OFFICE OF THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES



## BY REGD POST A/

D

Phone: 0674-2352463 Tele Fax: 0674-2352490 E-mail: ro.bhubaneshwar@ibm.gov.

Plot No.149, Pokhariput BHUBANESWAR-751020

दिनांक -

28/11/2023

प्रेषिति-

Shri Pankaj Kumar Sharma, Nominated Owner M/s National Aluminium Company Limited. NALCO Bhawan,P-1,Nayapalli,

BHUBANESWAR ODISHA-751001 e-mail: dirprod@nalcoindia.co.in,

rasheed.waris@nalcoindia.co.in, gm\_mines@nalcoindia.co.in

विषय- ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित आपकी पंक्पत्मिल्ल दक्षिण ब्लॉक 528.262 है॰ में खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 03.11.2023 by undersigned accompanied by Shri Purusottam Mohanta.GM(Mines) & Shri R Vinchurkar (Mine Manager)

Mohanta.GM(Mines) & Shri R Vinchurkar (Mine Manager)	
Rule	Nature of Violation observed
11(1)	<ul> <li>Mining operations are not being undertaken in accordance with the Review of Mining Plan/Modification of Review of Mining Plan. The Modification of Review of Mining Plan was approved vide letter no. MRMP/A/49-ORI/BHU/2020-21 dated 03.03.2021 and following deviation was observed during inspection</li> <li>The excavation is proposed in two pit i.e North pit and south pit but actual working is done in one pit(North block).</li> <li>The ROM production proposal in 2022-23 is given 31,50,000 Tons but actual production done 10,50,450 Tons and waste generation proposed 303200 m3 but actual work done only 76695 m3.</li> <li>In bottom benches the working is not systematic and selective mining done and ore is excavated in haphazard manner and not as per proposal.</li> </ul>
12(4)	In the case of existing mining leases, detailed exploration (G1 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease shall be carried out in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 or the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be, within a period of five years from the date of commencement of these rules.] But the same not complied.

- इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
  - (क) खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है1
  - (ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है1
- 3 अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

1/21082/2023

(राजेश कुमार दास) उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर

## Copy forwarded for kind information to:

- (1) The Director of Mines, Directorate of Mines, Government of Odisha, Heads of Department Building, Bhubaneswar-751 001
- (2) The Controller of Mines (EZ), Indian Bureau of Mines, CP-13, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700 091.

(राजेश कुमार दास) उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर