## MCDR-MiFLOLST/13/2022-DDN-IBM\_RO\_DDN

1/13837/2023





## भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines 100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001/100 Old Nehru Colony, Dehradun

(U.K.)248001 TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईल संख्या File No: MCDR-

Mine Code: 38HP10029

दिनाक, जुलाई 2023

Mifl0LST/13/2022/DDN सेवा में To: मैसर्स सोहन सिंह

मैसर्स सोहन सिंह मीत सिंह (लीगल उत्तराधिकारी - श्री नरेन्दर प्रताप सिंह, सूर्यादेव सिंह, मीत सिंह), गांव एवं पोस्ट ऑफिस- कमरऊ, तहसील-कमरऊ, जिला-

Email-sohansinghmeetsingh@gmail.com

सिरमौर, हि.प्र.

विषय Sub:

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your

Bhimgoda Limestone Mine Mining Lease over an area of 3.32 ha located near Village-Kamroo,

Tehsil-Kamroo, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg.

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 12 .06.2023 को श्री नरेंद्र ठाकुर ,खान मिलक व श्री सोमप्रकाश तोमर खान प्रबंधक की उपस्थिति मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया ।

RULE	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
<u>NO.</u>	
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with modified the mining plan approved vide letter No. 614(2)/MP-B-288/08-DDN, dated 22-02-2019 to the following extent  1. As per proposal during year 2019-20, it was proposed to carry out Mining Operations by formation of Benches of 6 mtr height form 1968 mRl to 1956mRl but during inspection it was found benches not formed as per proposal and existing benches height observed more than proposals.  2. Page No 50 as per proposals 100nos plantation was proposed during the year 2022-23 but no such plantation was carried out.
45(7)	In the submitted Annual Return 2023-22 discrepancy is found as follow:  1.In part VI, Item 2 dispatched have been shown from mine head but at the same time the deductions have been claim toward the cost of transportation upto loading station which is contradictory. Further on examination it has been observed that no such loading site/storage site has been registered.

- 2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11 व 45(7) का उल्लंघन एमसीडीआर नियम,2017 के तहत दंडनीय अपराध है।
- 3. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयाविध में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंशा की जा सकती है,और / या आपके विरूद्व अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- 4. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय Yours faithfully,

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma) सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

## MCDR-MiFLoLST/13/2022-DDN-IBM\_RO\_DDN

1/13837/2023

## प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र 0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र 0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines