

I/24017/2024



भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun
(U.K.)248001
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईलसंख्या:MCDR-IFI0LST/07/2022/DDN

Mine Code: 38HPR10038

दिनांक,19.01.2024

सेवा में To :	श्री चुहि राम शर्मा ग्राम एवं पोस्ट –कमरु, तहसील-पोंटा साहिब, जिला –सिरमौर हिमाचल प्रदेश-173029 E-mail: meshimachal@gmail.com
विषय Sub:	Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Bhimgoda Limestone Mine, Mining Lease over an area of 3.05 hect located near Village-Karmroo, Tehsil- Paonta Sahib, District-Sirmour, H.P State.

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरक्षण दिनांक 18.10.2023 को श्री सोम तोमर, खान प्रबंधक की उपस्थिति में अधोस्कारी द्वारा किया गया एवं निरक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के निम्न प्रावधानों का उलंघन पाया गया |

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining operations were not carried out in accordance with the approved modified mining plan vide letter no 614(2)/MS-B-65/98- DDN dated 18.08.2022 to the following extent: (i) As per proposal during the year 2022-23, it was proposed to carry out Mining Operations by formation of Benches of 5 mtr height. During the inspection it was observed that the height of the benches are 7-8 m .
33	The holder of a mining lease shall, on or before the 30 th day of June every year submit to the authorized officer a digital copy along with a print copy of the surface geological plans and sections maintained under rule 32. However, the lessee has not submitted the copies of the plans and sections as per rule for the year 2022-23.
34A	The Digital aerial images of the mining lease area has not been submitted as per standard operating procedure

- 1) In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 62 of Mineral Conservations and Development Rules, 2017.
- 2) The mining operations can be suspended under rule 11(2) of MCDR-2017 if compliance of rule 11(1) of MCDR-2017 is not found satisfactory.
- 3) You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this office within 45 (Forty-Five) days from the date of issue of this letter.

भवदीय Yours faithfully,

(दीपक शर्मा/Deepak Sharma)
वरिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Senior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो/Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुरा(zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि.प्र. सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि. प्र.)(geologicalwing@gmail.com)
- 3- MCDR फाइल |

वरिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Senior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो/Indian Bureau of Mines