

भारत सरकार/ Government of India
 खान मंत्रालय/ Ministry of Mines
 भारतीय खान ब्यूरो/ Indian Bureau of Mines
 क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय / Office of the Regional Controller of Mines
 100, ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) 100 / 248001 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.)
 248001
Tel- 0135-2676350 / 2671896, **E-mail** - ro.dehradun@ibm.gov.in

File No.: MCDR-MiFLOLST/2/2023-DDN-IBM Minecode: 38HPR10018 Date:
 09.10.2024

सेवा में/To,

नोमिनेटिड आनर Email: minemanagercci@gmail.com
 मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 राजबन सीमेंट फैक्टरी, पोस्ट आफिस : राजबन.
 पांचटा साहिब, जिला-सिरमौर, हि.प्र.

विषय/Subject: ग्राम मनाल, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित, मनाल चुना पत्थर खदान (172.30 ha) में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में !

महोदय / Sir,

इस कार्यालय में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार आपकी खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
34A	(1)Every lessee having shall carry out a drone survey of the leased area in the month of April & May every year and submit the processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images obtained from such survey or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard to the Controller General on or before 1st day of July every year. However it has been observed that the drone survey submitted is of the previous period as confirmed from the RMSE report.
45(5)©	An annual return which shall be submitted before the 1 st day of July each year for the preceding financial year in electronic form. It has been observed that the annual return for the year 2023-2024 has been submitted on 1.07.2024 with a delay of 1 day.
11(1)	Against the plantation proposal of 500 samplings in the year 2023-24 , you have planted only 200 saplings and the retaining wall has not been made at the proposed site.
45(7)	Following incomplete or wrong information have been observed In the submitted annual return for the year 2023-2024: 1) Item 12 of Part-1 General shows the Lease area (surface area) utilization at the end of year as meager 1.9 hectare i.e, 0.2 hectare under current working, 0.2 ha. Under reclaimed & rehabilitated and 1.5 ha. Under PMCP which is in itself contradictory to the submission in the land put to use details submitted in Mining Plan

मि. रॉ. दे. 2-01
 9/10/24


2) In part VI, item 2, ROM production has been submitted as 61544 T which is also shown as dispatch in item 3 of the returns, thus indicating reporting error. Further, as per the returns closing stock of ROM is shown as 74783.970 T, whereas no ROM stock has been observed in the lease area during the last inspection.

2) इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन नियम 62 एमसीडीआर नियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध है, 45(7) का उल्लंघन नियम 62(1) के तहत दंडनीय अपराध है।

3) इसके अतिरिक्त नियम 45(7) तथा 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 45(7)(a)(i) तथा 11(2) क्रमशः के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधान की जा सकती है, और या / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

4) आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।


Yours faithfully,


9/10/24

मनीष क मैदीरत्ता / Manish K Maindiratta
क्षेत्रीय खान नियंत्रक / Regional Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mine

पतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
2. निदेशक उद्योग निदेशालय, हि. प्र. सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि. प्र.)
(geologicalwing@gmail.com)


9/10/24

क्षेत्रीय खान नियंत्रक / Regional Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mine