



भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun
(U.K.)248001
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईल संख्या File No: MCDR-MiFLOLST/01 /2023 -DDN-
IBM

Mine Code:
38HPR10024

दिनांक, 24 ,जुलाई 2024

सेवा में To : श्री सुप्रियांक वालिआ,
संग्रह चूनापत्थर खान,
ग्राम व पोस्ट –ददाहू
तहसील –रेणुका जी
जिला-सिरमौर ,हि.प्र.

Email :
waliaheadoffice.nahan@yahoo.com

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Sangrah Limestone Mine, Mining Lease over an area of 8.05.55 ha located near Village-Sangrah Tehsil-Renuka Ji, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 30.06.2024 को श्री D.K Sinha, खान प्रबंधक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	<p>Mining Operation were not carried out in accordance with the approved review and updation of mining plan approved vide letter No. 614(2) dated 23-02-2022 to the following extent:</p> <ol style="list-style-type: none"> As per para 6.2.2.2.1 283 meter fencing was proposed during the year 2023-24 between Co-ordinates 337771 N , 733626 E to 33997708 N,733676 but during the inspection it was found no such fencing erected in mine. As per para 6.2.2.2.2 on page 56 40 meter Retaining wall was proposed during the year 2023-24 between Co-ordinates 3397603 N , 733647 E to 3397618 N,733673 but during the inspection it was found no such Retaining Wall Constructed in mine.
45(7)	<p>In the submitted monthly return of May 2024 and June 2024, discrepancy is found as follows: The holder of a mining lease has submitted incomplete or wrong information in monthly returns</p> <ol style="list-style-type: none"> It is found that Registration No of sale party under the head “Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer” has not been furnished in Part-II at para-“5 Sales- Despatches effected for Domestic Purposes and for Exports”. <p>In the submitted Annual return of the year 2023-24, discrepancy is found as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3(ii) Grade-wise Production, Dispatches, Stocks and Ex-mine prices: In this section Reported Ex-Mine Price is given equal to cost of production which is incorrect being Non- Captive Mine.

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है ।
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है |

- 1/36602/2024
4. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंशा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 5. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय Yours faithfully,

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)
सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि० प्र० सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि० प्र०).
(geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines