



भारत सरकार
खान मंत्रालय

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/बलरामपुर/बॉक्साईड/०७एम०पी०आर० 42005

दिनांक:-18/12/2019

प्रति,

श्री के० एन० भंडारी, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ओनर,
सर्वश्री हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
अहूरा सेंटर, प्रथम तल, बी विंग, महाकाली केम्स रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुम्बई (महाराष्ट्र) - 400 093

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में स्थित आपकी सामरी बॉक्साईड खदान 2146.746 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19/11/2019 को श्री आर० आर० पी० अम्बस्था, ऐजेन्ट (माईन्स) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	<p>The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. BLM/BXT/MPLN-1135/2017-RPR Raipur dated 10/01/2019 for the period of F.Y. 2017-18 to 2018-19:</p> <p>F.Y. 2018-19:</p> <p>Exploration: It was proposed to drill 1000 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of 15000 meters; whereas, 777 nos. of core boreholes have been drilled up to a cumulative depth of 10735 meters.</p> <p>Development: In the approved Modified Mining Plan, there was a proposal given for the production and development during the year 2018-19 in-between UTM coordinates</p> <ol style="list-style-type: none">(1) RP-2: N2592938 to N2593279 and E801954 to E802152(2) RP-3: N2593588 to N2593736 and E801955 to E802152(3) AT2: N2591284 to N2591570 and E800593 to E800761(4) DK2: N2595942 to N2596193 and E799008 to E799239(5) DK3: N2596214 to N2596364 and E798772 to E798873(6) DP3: N2596873 to N2595908 and E798094 to E798072(7) DP4: N259536 to N2596200 and E799013 to E798072 <p>Whereas, in addition to the proposed area, the excavation and mineral production has been found in between UTM co-ordinates without any approved proposal:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) N2596290 to N2596365 and E798075 to E798140(2) N2596040 to N2596210 and E799225 to E799350(3) N2596150 to N2596200 and E799375 to E799450(4) N2595940 to N2596175 and E799450 to E799610(5) N2591565 to N2591880 and E801875 to E802100
Rule 14 (1) & (2)	<p>Laterite with 26.86% Al₂O₃ reported as Mineral Reject under Part V of Annual returns for F.Y. 2018-19, should be stacked separately as it has been notified as Bauxite under Category of Aluminous Laterite vide Gazette Notification for Threshold value of Mineral through Notification No. C-284/3/CMG/2017, Nagpur dated 25/04/2018 of Ministry of Mines (Indian Bureau of Mines).</p>
Rule 45(7)	<p>Annual Return F.Y. 2018-19:</p> <p>Part-I: 12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year:</p> <p>As per approved Modified Mining Plan, 74.272 Ha. lease area has been considered for calculation of Financial Assurance up to the end of the Plan Period whereas, 432.203 Ha area has been utilized till the end of F.Y. 2019-20</p> <p>Financial Assurance in the form of Bank Guarantee for the excess used 357.931 Ha. lease area has to be submitted under rule 27(1) of MCDR, 2017 to the authorized officer.</p>

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 45(7)	<p>Part-II A; Capital Structure: Value of Fixed Assets has been given similar to another mining leases i.e. 07CHG16003 (1218.762 Ha.) and 07MPR42004 (377.116 Ha.).</p> <p>Part – III; Consumption of Materials; 2. Royalty and Rents (in ₹): 4. Value of depreciation on fixed assets (in ₹) has been given similar to another mining leases i.e. 07CHG16003 (1218.762 Ha.) and 07MPR42004 (377.116 Ha.).</p> <p>Part VI; (Production, Dispatches And Stock): Details of the Sales/Dispatches effected for Domestic Consumption is incomplete, hence, IBM Registration, Name of the Consignee and Dispatched Quantity (in tonne) may be mentioned.</p> <p>Part – VII; Cost Of Production: Value of depreciation has been given similar to another mining leases i.e. 07CHG16003 (1218.762 Ha.) and 07MPR42004 (377.116 Ha.)</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत:-
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) -440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) -440001
4. श्री आर0 आर0 पी0 अम्बस्था, एजेन्ट (माईन्स), सर्वश्री हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सामरी माईन्स डिविज़न, बाबा चौक, पोस्ट- कुसमी, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़), पिन कोड-497 224

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर