



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/रायपुर/चू०प०-73/रायपुर खान कोड: 38 छ०ग० 14025
प्रति,

दिनांक:- 16/10/2019

श्री योगेन्द्र वर्मा, पट्टेदार,
वर्मा ट्रेक्टर मोटर पार्ट्स,
गांव एवं पोस्ट - खरोरा,
जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) - 493 225

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी मोहरेंगा चूनापत्थर खदान 4.527 हे० में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16/09/2019 को श्री योगेन्द्र
वर्मा, खनन पट्टेदार की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from approved Review of Mining Plan vide letter no. RAP/LST/MPLN-1093/2017-RAIPUR dated 03/05/2017 for the period of 2017-18 to 2021-22: Boundary Pillars: Boundary Pillars are not been constructed and maintained as per specification mentioned in MCR, 2016. Exploration: F.Y. 2017-18; it was proposed to carry out 03 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of 120 meters; whereas, none of boreholes have been drilled so far. Disposal of Waste: A certain quantity of topsoil mixed with the Overburden/Waste rock has been dumped at several places within the lease area. Backfilling: There was a proposal given for backfilling at 7.5 meter barrier zone along lease boundary in between local co-ordinates N62 to N69 and E29 to E72. Whereas, backfilling has not been done so far. Afforestation: There was a proposal given for plantation of 200 nos. of plants during 2017-18 to 2018-19. Whereas, none of the plants have been planted.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18 and 2018-19.
Rule 28 (1)	Notice of Temporary Discontinuance has not been sent to the authorized officer within one hundred and twenty days from the date of such discontinuance as the mine is non-operational from the month of April 2017.
Rule 35	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines for the year 2018-19 has not been submitted.
Rule 45 (5) (b) & (c)	मासिक विवरणियाँ : खान की माह अगस्त 2019 की मासिक विवरणीयाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणियाँ की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणियाँ संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। वार्षिक विवरणियाँ : खान की वित्त वर्ष 2015-16, 2017-18 एवं 2018-19 की वार्षिक विवरणियाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणियों की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणियाँ www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
Rule 54	Labour attendance register, Daily Production register, Records of contribution of DMF, NMET and Dead Rent have not been maintained.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत

कृ०प०प०..2.

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर