## Supray of

## भारत सरकार, खान मंत्रालय

## GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायप्र



indian bureau of mines, office of regional controller of mines, raipur फोन- 2282530–0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- - CHG/BAL/LST/38MPR28007

दिनाक -21/10/2021

प्रेषिति- श्री राजु जोशी, खान प्रबंधक,

रावन चुना पत्थर खान, मेसेर्स अम्ब्जा सिमेंट लि.

ग्राम- रावन, तहसील- सिगमा

जिला- बलोदा बाज़ार- भाटापाडा , छ.ग. 493332

Email-rajoo.joshi@ambujacement.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपकी रावन चुना पत्थर खान 420.953 हे. में खनिज

सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18/10/2021 को अधोहस्तक्षरी द्वारा आपकी उपस्थिति मे किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
13(2)	The benches in overburden have not been kept sufficiently in advance and their workings are interfering with the working of Limestone benches at some places in mine.
14(4)	Waste overburden material is backfilled within working pit at central part of south block pit near approach haul road, without excavating complete Limestone mineral from the place (at Grid 614000/2396300). Backfilling without complete extraction of limestone should not be carried out
46	when any new appointment of an agent, mining engineer, geologist or any person is made under subrule (1) of rule 55; or (b) when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment, notice in form H within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving shall be submitted to Regional Controller of Mines, IBM as the case may be.  Notice of appointment of Agent, Manger of mine have not been submitted to Regional Controller of Mines, IBM Raipur.
55	For the purpose of carrying out mining operations in accordance with MCDR 2017 rules a whole time Geologist has not been employed in the mines.

- <sup>2</sup> इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है1 एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) (क) के अंतर्गत
  - (क) खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है1
  - (ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
  - (ग)खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है1
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे1

भवदीय

(बी.एल.गुर्जर) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु by email

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर।
- 2 संचालक भौमिकी एवम खिनकर्म, छित्तसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिट्ल कोम्प्लेक्स, नया रायपुर, छित्तसगढ।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो