

Speed post /त्रिब डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer-
305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/7/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 25/01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,
पाली चूना पत्थर खान,
मेसर्स अल्टाटेक सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट दूनकारा, तहसील जैतारण
ब्यावर (राजस्थान),
पिन 306302

e-mail: bhismadeb.sahoo@adityabirla.com
deepakkumar.s@adityabirla.com

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी पाली चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 04.01.2024 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation					
11 (1)	(i) Development					
	Proposal			Actual		
	Pit No	Section	Bench RL	Pit No	Section	Bench RL
	Pit-1	34	406-398	Pit-1	34	Upto 390
			398-390			35
		35	390-382			
			382-374			
			374-366			
			366-358			
		36	358-350		36	
			390-382			
		37	382-374		37	Nil
			374-366			
	366-358					
390-382						

I/24502/2024

		358-350			
Pit-3	33	350-342	Pit-3	33	Upto 356.715
		342-334			
	34	350-342		34	
		342-334			
It shows that the development has not been carried out as per approved proposal.					
(ii) Waste dump					
Proposal			Actual		
WD1 N2902118- N2901539, E410859- E410408			Waste Dump N2901745- N2901691, E410575- E410557		
WD2 N2901528- N2901357, E410400- 410200			Waste Dump N2901825-N2901739		
			Screen reject N2901589- N2901573, E410513- E410394		
			Screen Reject N2901691-N2901622, E410641-E410619		
Waste dump management has not been carried out as per approved proposal. The waste is also not properly spread over dumps and at places terracing also not found.					
(iii) Retaining Wall					
Proposal			Actual		
381 meter (WD2 towards SE)			NIL		
(iv) Check Dam					
Proposal			Actual		
43 (Pillar B & near Pit-1)			NIL		
48(1)	Record of boreholes has not been maintained as per the format of Form-J.				

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

I/24502/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो