

Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ द्रुत डाक)

I/34585/2024

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: 6743:MDRD-AP/3/2023-AJM-HBM_RO_AJM

दिनांक: /06 /2024

प्रेषित: Mine Agent,
M/s. Wolkem Industries Ltd.
E-102, Mewar Industrial Area, Madri
Po. & Distt: Udaipur (Rajasthan)-313001
(Email: info@wolkem.com, upp@wolkem.com)

विषय- राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले (पूर्व में पाली) में स्थित आपकी सोडपुरा वोलेस्टोनाईट खान क्षेत्रफल 24.86 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 14-06-2024 by undersign in presence of Shri Prabhat Dagaliya, Geologist.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operation has not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan (approved vide letter dated 25/11/2021):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. During the year 2022-23 exploration was proposed by drilling of 16 bore holes (560m) and ten exploratory pits, but the same has not been carried out so far. 2. The mining was proposed by forming benches of maximum 6 meter height & same width in o/b as well as mineral. Whereas single bench of more than 10 meter(aprox) height observed in the working pit i.e. pit no.2. Proper benches have not been formed. 3. During the year 2023-24 it was proposed to mine out 2394 tones of wollestonite from main pit -1 of the mine. But the production of wollestonite reported is Nil. 4. During the year 2023-24, plantation program has not been carried out as in accordance of approved review of Mining Plan. 5. It was proposed to construct 160 m of retaining wall and 770 m Garland drain, but no retaining wall/garland constructed so far.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो