



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: गोवा/लोह.अयस्क-145

दिनांक : 21.10.2015

सेवामें,

श्री सौविक मजूमदार, खान एजेन्ट
मेसर्स वेदान्ता लिमिटेड, पूर्व नाम सेसा गोवा लिमिटेड,
सेसाधोर, 20 EDC काम्पलेक्स, पटटो,
पणजी, गोवा 403001

विषय: गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले के बिचोलिम तालुका में स्थित आपकी कान्का गाले टोलोप 35.0657 हेक्टेयर खनन पट्टा (सांकली खान) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.10.2015 को श्री जी एस कनन्न, कनिष्ठ खनन भूवैज्ञानी के साथ एवं श्री महेश पाटनकर, प्रबन्धक- भूविज्ञान और श्री संजय नायक, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	<p>The mining operations in the lease area were not carried out as per mining plan approved vide letter No. MP/NG/Goa/Fe-168-SZ dated 26.03.2009 and following deviations are observed during inspection.</p> <p>(a) It was proposed to develop the pit located on section line 16-16' towards eastern side of village road and over eastern boundary of lease area to produce 29760t, 36000t and 24,480t of iron ore from 2010-11 to 2012-13; which was having common working pit with Govala mine of M/s Chowgule & Company in the past.</p> <p>It is observed during inspection of the mine that location of pit on section line 16-16' over eastern boundary of lease area has been slightly shifted after DGPS survey of lease boundary and the pit was not developed & worked during the period from 2010-11 to 2012-13. Sardigna pit is already filled with old tailings and temporary backfilled material i.e. iron ore is not exposed in the Sardigna pit as per updated surface geological plan and sections. There is no other pit within lease area for ROM production of iron ore; however, ROM iron ore production of 27,063t and 31,708t was reported during the year 2010-11 and 2011-12 without any development activity in the lease area as per updated plan dated 13.03.2009 and 01.04.2015.</p>
45(5)(b)	<p>It is observed on scrutiny of office records that Annual returns of the lease for the year 2010-11 and 2011-12 have been submitted by reporting ROM production of 27,063t and 31,708t. Further, closing balance in AR 2011-12 looks incorrect; which is having 27,083t opening stock, 31,708t ROM production and 31,708t closing stock; but grade wise opening & closing stock of -55% Fe is zero with production & dispatch of 15,543t each. It is observed during inspection that both the pits i.e. Sardigna pit and common pit in east side of village road were not worked in lease; but waste generation of 10,383t and 85,035t was reported during the year 2010-11 and 2011-12.</p>



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

03 उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2)/45(7) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

- 1 खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु
2. निर्देशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, इन्सटीट्यूट मेन्जेस ब्रागान्जा, पणजी- 403001

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक