खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

VIOLATION LETTER

संख्या

UP/ALM/MAG-1

रजिस्टर्ड ए० डी०

100-ओल्ड नेहरू कालोनी, व देहरादून,(उत्तराखण्ड), दिनांक: 08.09.2014

प्रेषक

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी,

भारतीय खान ब्यूरो

सेवा में :

मै0 अल्मोडा मैग्नेसाइट लि0

रानीधारा रोड,

जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड)

विषय

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 1988 in respect of your

Jhiroli Magnesite Mine in Bageshwar District of Uttarakhand state.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.08.2014 by the undersigned & Shri A. K. Vig, Assistant Mining Geologist.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
13(1):	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved scheme of mining (approved on 25.07.2013): -
	(i) In Para 5 during the Year 2013-14 in Pit 2B mining shall be carried out by formation of benches 3m in height but it was observed that the height of the benches were up to 6m.
45(1) (a):	Monthly return for the month of June 2014 has not been submitted to this office.

- 02. In this connection, it is brought to your kind notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 58 of MCDR, 1988 & may lead to suspension of mining operation under rule 13(2) of MCDR 1988.
- 03. You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this office on letter pad signed by the owner within 45 (forty-five) days from the date of issue of this letter.

05-42

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

खान नियंत्रक (उ०), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।

2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड सरकार देहरादून।

अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, खनिज सांख्यकीय प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

08.09 १ (डी०आश्व गुजर) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

०८. ०९.० सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो