

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in



By speed post/Email
Violation Letter
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

संख्या : **E2069 MCDR-MiFLOLST/2/2022-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक : 17/01/2024

प्रेषित : Mine Agent,

Sita Ramji Ka Khera Limestone Mine,
M/s Nuvoco Vistas Corp. Ltd.
Village- Bhawaliya, Tehsil-Nimbahera,

District-Chittorgarh, Rajasthan. Email Id: uma.suryam@nuvoco.com

06/02/2025

विषय : राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिला में स्थित आपकी सीता रामजी का खेड़ा चूना पत्थर खान, क्षेत्रफल 602.00 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the virtual inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 04/12/2024.

Rule No.	Nature of violation observed in detail				
Rule 11(1)	<p>The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 27/01/2023): -</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ The lease area mentioned in the Lease deed is Total: 602.00 Ha, whereas the calculated areas of the submitted lease boundary and the lease boundary generated from the pillar coordinates are Total- 599.314 Ha. The ground pillars are not visible on the orthoimage. ➤ Actual Working has been observed slightly outside the proposed working area in southern side of Pit-B. ➤ Waste Dump <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proposed Waste dump</th> <th>Actual Waste dump</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(N2733418.649,E467804.5704), (N2733418.649, E467856.0988)</td> <td>WD01(N2733399.65,E467777.53), (N2733376.417,E468085.83) WD04 (N2733289.98,E467971.26), (N2733323.61,E468167.51)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ➤ It has been observed that waste dumps have been carried out outside the proposed location ➤ Total area under dumps are 6.55 Ha. against the proposal of 3.18 Ha. at the end of the reporting year 2023-24. ➤ 796 m proposed Retaining wall during the year 2023-24 has not been done on proposed location. ➤ 796 m proposed Garland drain during the year 2023-24 has not been done on proposed location. ➤ 383 m fencing has been carried out against the proposal of 1000 m fencing during the year 2023-24 	Proposed Waste dump	Actual Waste dump	(N2733418.649,E467804.5704), (N2733418.649, E467856.0988)	WD01(N2733399.65,E467777.53), (N2733376.417,E468085.83) WD04 (N2733289.98,E467971.26), (N2733323.61,E468167.51)
Proposed Waste dump	Actual Waste dump				
(N2733418.649,E467804.5704), (N2733418.649, E467856.0988)	WD01(N2733399.65,E467777.53), (N2733376.417,E468085.83) WD04 (N2733289.98,E467971.26), (N2733323.61,E468167.51)				

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंधान की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय